



DATA REALIZAÇÃO: 18/02/2022 11:30 - DATA IMPRESSÃO: 18/02/2022 13:49

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 696255
 Nº CHASSI: 9BD195152F0649194
 Nº MOTOR: 310A10112309852
 PLACA: PE PVA4295
 MARCA: FIAT
 MODELO: UNO VIVACE 1.0

QUILOMETRAGEM: 107368 KM
 COR: CINZA
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2014
 ANO MODELO: 2015
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL


 CONFORME COM
 OBSERVAÇÃO

169


SITUAÇÃO GERAL

- | | | |
|--|--------------------------|-----------|
| | CONFORME | 169 ITENS |
| | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 6 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: POSSUI RECALL NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENAN RAMOS
 E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR
 CPF: 05445777448
 TELEFONE: 0000000000

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD195152F0649194
 N° MOTOR: 310A10112309852
 PLACA: PE PVA4295
 MARCA: FIAT
 MODELO: UNO VIVACE 1.0

COR: CINZA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2014
 ANO MODELO: 2015
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO		
RENAVAM: 01026099355 MUNICÍPIO: RECIFE TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 75	CILINDRADAS: PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: PBT: 12 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)		
Ano Fabr/Mod a partir de 99 cc Motor Combustível Fabricante Localização da Fábrica País	2015 1.0 8V (75cv), BI-COMBUSTÍVEL FIAT Betim - MG Brasil	Região Geográfica Tipo da Carroceria Veículo Versão



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)



RENAJUD

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE: 0000000000		N° CHASSI: 9BD195152F0649194 N° MOTOR: 310A10112309852 PLACA: PE PVA4295 MARCA: FIAT MODELO: UNO VIVACE 1.0	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: PE	RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD:2
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	5		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VÉHICULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 107368

HISTÓRICO DE RECALL

A FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VÉHICULOS FIAT MODELOS MOBI, ANO/MODELO 2016 A 2018, ARGO, ANO/MODELO 2017/2018 E UNO, ANO/MODELO 2014 A 2018, TODAS AS VERSÕES, PARA, A PARTIR DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, AGENDAREM O SEU COMPARECIMENTO A UMA DAS CONCESSIONÁRIAS FIAT PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA, GRATUITAMENTE A ADAPTAÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO, COM A TROCA DA MOLA DE SUSPENSÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO, PARA CORRIGIR O PROBLEMA DE VIBRAÇÃO NA VOLANTEIRA DURANTE AS SEUS DESENHOS DE DIREÇÃO SEM A CIÊNCIA DO CONDUTOR, AUMENTANDO O RISCO DE ACIDENTE, COM CONSEQUENTES DANOS FÍSICOS E MATERIAIS AO CONDUTOR, AOS PASSAGEIROS E A TERCEIROS. O TEMPO DE REPARO É DE, APROXIMADAMENTE, 1 (UMA) HORA, PARA CONSULTAR OS NÚMEROS DOS CHASSIS ENVOLVIDOS E/OU OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE A CENTRAL DE SERVIÇOS AO CLIENTE FIAT PELO TELEFONE 0800 707 1000 OU CONSULTE WWW.FIATCOM.BR COM ESTA INICIATIVA. A FCA VISA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DE SEUS CLIENTES, GARANTINDO A QUALIDADE, A SEGURANÇA E A CONFIABILIDADE.

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE: 0000000000	N° CHASSI: 9BD195152F0649194 N° MOTOR: 310A10112309852 PLACA: PE PVA4295 MARCA:FIAT MODELO:UNO VIVACE 1.0

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


 VERDE
(Conforme)

 AMARELO
(Conforme com Observações)

 VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA	CAIXA DE AR DIREITO AMASSADO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXADE AR	REPARADO
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXADO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK
CAIXADE RODA TRASEIRAESQUERDA	REPARADO
LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
CAIXADE RODA TRASEIRADIREITA	REPARADO
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXADE AR	AMASSADO
OBSERVAÇÃO	
TETO	
TETO	OK
ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTAMALAS	REPARADO
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENAN RAMOS
E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR
CPF: 05445777448
TELEFONE: 0000000000

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD195152F0649194
Nº MOTOR: 310A10112309852
PLACA: PE PVA4295
MARCA: FIAT
MODELO: UNO VIVACE 1.0

COR: CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADE AR



CAIXADE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS



CAIXADE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXADE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENAN RAMOS
 E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR
 CPF: 05445777448
 TELEFONE: 0000000000

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BD195152F0649194
 N° MOTOR: 310A10112309852
 PLACA: PE PVA4295
 MARCA: FIAT
 MODELO: UNO VIVACE 1.0

COR: CINZA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2014
 ANO MODELO: 2015
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

PEÇAS DIANTEIRAS EM VERMELHO, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENaN.RaMOS@BMZ.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE: 0000000000	Nº chassi: 9BD195152F0649194 Nº motor: 310A10112309852 Placa: PE PVA4295 Marca:FIAT Modelo:UNO VIVACE 1.0

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
4200 - JASIEL TRAJANO RODRIGUES

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.