



CONSULTA Nº: 8013651

CONFIDENCIAL PARA: Vistorias Automotivas Itu Ltda

REALIZADA EM: 08/05/2025 às 16:24



BMW 320I ACTIVE FLEX

ALERTA DE
RECALL

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: BMW-8H28	Marca/Modelo: I / BMW 320I ACTIVE FLEX	
Chassi: WBA3B1103EK092970	Motor: A2210636	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Preta	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: ITU / SP
Ano fabricação: 2013	Ano modelo: 2014	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 184
Carroceria	Cilindradas 1997	Procedência Importado
Situação Chassi N	Capacidade carga 200	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 1324413605	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SEDAN GRANDE	Grupo modelo veículo 320	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 197	Última atualização: 2021-03-03

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: BMW-8H28	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / BMW 320I ACTIVE FLEX	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: ITU / SP	Chassi: WBA3B1103EK092970 Normal
Motor: A2210636	Renavam: 00992057469
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRETA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1997	Peso bruto(PBT): 197
Potência: 184	Capacidade de carga: 200
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	WBA3B1103EK092970	WBA3B1103EK092970	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	A2210636	A2210636	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	PRETA	PRETA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

E-Decodificador de chassi

Chassi : WBA3B1103EK092970

Região : Alemanha / Irlanda / Romênia

Montadora : BMW Bayerische Mororem AG

Marca : BMW

Versão : I/BMW I ACTIVE FLEX

Ano Fabricação : 2013

Cilindradas : 1997

Origem : Importado

País : Importado

Categoria : Automovel

Modelo : I/BMW 320I ACTIVE FLEX

Carroceria : AU - SEDAN GRANDE

Ano Modelo : 2014

Combustível : Alcool / Gasolina

Base estadual (Cortesia)

Placa: BMW-8H28

Marca/Modelo: I / BMW 320I ACTIVE FLEX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: SP

Motor: A2210636

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1997

Espécie: Passageiro

Eixo: 0

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2013 / 2014

Município/UF: ITU / SP

Chassi: WBA3B1103EK092970 **Normal**

Renavam: 00992057469

Cor: PRETA

Potência: 184

Peso bruto(PBT): 197

Capacidade de carga: 200

Eixo Traseiro Dif: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual: JOSEPH FRANCISCO MATTHEWS

⚡ Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: EXISTE DÉBITO DE IPVA

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ 617,23

➡ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2024

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

➡ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

➡ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

➡ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

➡ Recall

Chassi: WBA3B1103EK092970

Marca/Modelo: I/BMW 320I ACTIVE FLEX

Montadora: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Total recalls pendentes: 1

Identificador do Recall	Descrição	Data do Registro
WBA2024005-VERIFICAR O AIRBAG DO CONDUTOR E, SE NECESSARIO, SUBSTITUIR	VERIFICAR O AIRBAG DO CONDUTOR E, SE NECESSARIO, SUBSTITUIR	16/09/2024

❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****🔗 Informações para comercialização****⚡ OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA BMW8H28 NAS BASES CONSULTADAS****⚡ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA BMW8H28 NAS BASES CONSULTADAS****⚡ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA BMW-8H28 NAS BASES CONSULTADAS****⚡ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA BMW-8H28 NAS BASES CONSULTADAS****➡ Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.**❗ Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 50.019.431/0001-78 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo o CNPJ 50.019.431/0001-78 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 50.019.431/0001-78 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



PARAISOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4704305
DATA DE VISTORIA:	08/05/2025 16:51:54
MARCA:	BMW
MODELO:	I/BMW 320I ACTIVE FLEX
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2013
ANO MODELO:	2014
PLACA:	BMW8H28
RENAVAM:	00992057469
KM:	91514
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	SP - ITU
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU.):	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ## • ACESSÓRIOS E EXTRAS



BMW8H28

4704305

WWW.SUPERVISAO.COM

A circular logo with a blue border, a white center, and a red circle inside. The red circle has a white 'C' shape in the middle, and the text 'PROTEGIDO POR SANTERI' is written below it.

Página 0 de 6

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:	WBA3B1103EK092970
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	WBA3B1103EK092970
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	WBA3B1103EK092970

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:	A2210636
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	A2210636
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	A2210636

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN:	N/C
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	0644281Z02

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S .

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS .

- PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

- PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS .

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTEIRA DIANTEIRA, ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTEIRA TRASEIRA, ESQ. / LAT TRASEIRO, ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



BMW8H28

4704305

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 6

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :
 PORTA DIANTE. DIR. :

 GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO
• CRLV/PESQUISA NOVO

POSSUI RECALL PENDENTE NO ATO DA VISTORIA


BMW8H28

4704305

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



BMW8H28

4704305

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor




Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



BMW8H28

4704305

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



BMW8H28

4704305

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: VISTORIAS AUTOMOTIVAS ITU LTDA e cnpj: 50.019.431/0001-78 e
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rua Arquiteto Marcio João de Arruda - Vila Leis - TEL: (11) 91840 9886

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em08/05/2025 16:51:54, conforme horário oficial de brasilia, por VISTORIAS AUTOMOTIVAS ITU LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: GUSTAVO SIMÕES DA CRUZ - 522412233
Conferido por: GUSTAVO SIMÕES DA CRUZ - 522412233



BMW8H28

430 430E

WWW.SUPERVICIAS.COM



Página 6 de 6