

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	5094655
DATA DE VISTORIA:	15/09/2025 10:33:24
MARCA:	FIAT
MODELO:	FIORINO HD WK E
COR:	BRANCO
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2017
PLACA:	BBL7125
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	270163
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	CASCABEL
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



BBL7125

5094655

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN: 9BD2651JHH9078709  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BD2651JHH9078709  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BD2651JHH9078709

## • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÓES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN: 327A0113069551  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: 327A0113069551  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 327A0113069551

## • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÓES HABITUais DO FABRICANTE  
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: 1154562

## • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÓES HABITUais DO FABRICANTE  
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S 

## • ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

- PLACA DIANTEIRA  
PLACA DENTRO DOS PADRÓES
- PLACA TRASEIRA  
PLACA DENTRO DOS PADRÓES

VIDROS 

## • CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	NÃO APLICADO



BBL7125

5094655

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



VIGIA TRASEIRO. :	NÃO APLICADO
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	NÃO APLICADO
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

### ESTRUTURA VEICULAR

#### • ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

#### • ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	SEM AVARIAS APARENTES

#### • ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) .:	NÃO APLICADO
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) .:	NÃO APLICADO

#### • ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

### HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

#### • HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### DOCUMENTAÇÃO

#### • CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



**BBL7125**

5094655

- **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

KM APENAS PARA REGISTRO.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**BBL7125**

5094655

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**BBL7125**

5094655

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**BBL7125**

5094655

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 44.136.955/0001-46 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**Rua Siqueira Campos - Centro - TEL: (45) 33064336**

PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 15/09/2025 10:33:24, conforme horário oficial de brasilia, por CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090  
Conferido por: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090



**BBL7125**

5094655

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**





CONSULTANº: 8835348

CONFIDENCIAL PARA: Cascavel Vistorias Auto  
motivas Ltda

REALIZADA EM: 15/09/2025 às 10:08



FIORINO HD WK E

### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: BBL-7125	Marca/Modelo: FIAT / FIORINO HD WK E	
Chassi: 9BD2651JHH9078709	Motor: 327A0113069551	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Caminhonete	Município/UF: CASCAVEL / PR
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2017	UF de Origem: PR
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Carga	Lotação: 2	Potência: 88
Carroceria:	Cilindradas: 1400	Procedência: Nacional
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 220	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Segmento: CL - FURGAO PEQUENO
Grupo modelo veículo: FIORINO	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 180
Última atualização: 2017-07-24		

### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: BBL-7125	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: FIAT / FIORINO HD WK E	Tipo de veículo: CAMINHONETE
Montagem: FURGAO	Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: CASCAVEL / PR
Chassi: 9BD2651JHH9078709 NORMAL	Motor: 327A0113069551
Renavam: 01124206180	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 2
Espécie: CARGA	Cilindradas: 1400
Peso bruto(PBT): 1.8	Peso bruto(CMT): 2.2
Potência: 88	Capacidade de carga: 0.65
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: 79152369	Eixo auxiliar: 0
Número da Carroceria: 79152369	

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BD2651JHH9078709	9BD2651JHH9078709	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	327A0113069551	327A0113069551	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

 E-Decodificador de chassi

**Chassi :** 9BD2651JHH9078709

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** FIAT Automóveis S.A.

**Marca :** FIAT

**Versão :** FIAT / HD WK E

**Ano Fabricação :** 2017

**Cilindradas :** 1400

**Origem :** Nacional

**País :** Nacional

**Categoria :** Caminhonete

**Modelo :** FIAT/FIORINO HD WK E

**Carroceria :** CL - FURGAO PEQUENO

**Ano Modelo :** 2017

**Combustível :** Alcool / Gasolina


**Base estadual (Cortesia)**

**Placa:** BBL-7125

**Marca/Modelo:** FIAT / FIORINO HD WK E

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**Chassi:** 9BD2651JHH9078709 **NORMAL**

**Renavam:** 01124206180

**Cor:** BRANCA

**Potência:** 88

**Peso bruto(PBT):** 180

**Espécie:** CARGA

**Carroceria:** 79152369

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** CAMINHONETE

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2017 / 2017

**Município/UF:** CASCAVEL / PR

**Motor:** 327A0113069551

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 2

**Cilindradas:** 1400

**Peso bruto(CMT):** 220

**Capacidade de carga:** 65


**Informações de proprietário**

**Proprietário Atual:** REDEFRIGOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

## ⌚ Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Licenciamento:** CONSTA DEBITO

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** R\$ 94,61

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## 🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

**ALIENAÇÃO**

**ALIENAÇÃO**

## ▣ Informações Complementares (Cortesia)

### INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

**Placa:** BBL-7125

**Situação do Veículo:** VIGENTE (EM CIRCULACAO)

**Renavam:** 0112.420618-0

**Chassi:** 9BD2651JHH9078709

**Marca/Modelo:** FIAT/FIORINO HD WK E

**Município:** CASCAVEL

**Ano de Fabricação/Modelo::** 2017 / 2017

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** BRANCA

**Categoria:** PARTICULAR

**Espécie/Tipo:** CARGA / CAMINHONETE

**Restrição à Venda:** ALIENACAO FIDUCIARIA - BCO DO BRASIL S/A

## ⌚ DÉBITOS DO VEÍCULO

**IPVA Discriminação do valor:** NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

**Seguro Obrigatório DPVAT:** NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

**Taxa de Licenciamento:** 94,61

**Vencimento do Licenciamento:** Vencimento em 30/09/2025

## 🚫 MULTAS SSP

### Discriminação de Multas

Quantidade

Valor (R\$)

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM DIVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total - R\$ 0,00

## RESUMO DAS AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 0,00

## ODÔMETRO

NÃO FOI POSSÍVEL OBTER OS DADOS DE ODÔMETR  
O

## ■ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ■ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## 🔗 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

## ■ Recall

Não encontrado recall

## ❗ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

## ❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## ❗ Parecer técnico (Cortesia)



## 🔗 Informações para comercialização

### ⚠️ OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA BBL7125 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚠️ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA BBL7125 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚠️ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA BBL-7125 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚠️ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA BBL-7125 NAS BASES CONSULTADAS**

## ➡️ Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

## ❗️ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 44.136.955/0001-46** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 44.136.955/0001-46 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 44.136.955/0001-46 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.