



# DRADEVISÃO

CNPJ: 56984563000116

Drade Visão MP

Aprovado

📅 10/09/2025

🚗 Placa: BBH1E07

🚘 ID: 68c0d6077fb44a0751393125

👤 Responsável: RAFAEL VELLWOCK

📄 Drade Visão MP

✓ APROVADO

BBH1E07

YV1FS9056C2102436

**Renavam:**00397562446

**Marca/Modelo:**S60

**Cor:**PRATA

**Ano Fabricação:**2011

**Ano Modelo:**2012

**Combustível:**GASOLINA

**Renavam:**00397562446

**Cidade:**INDAIAL

**UF:**SC

**KM:**126927



**Numeração de Motor**

**Numeração de Chassi**

**Gravação de Vidros**

**Estrutura Carroçaria**

**Etiquetas/ETA**

**Placa/Tarjeta**

**Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto**

**Histórico de Leilão**

**Chassi remarcado**

**Restrições**

**Indício de Sinistro**

**Parecer Técnico:**

🚗 Dados do Veículo

**Tipo:** AUTOMOVEL

**Espécie :** PASSAGEIRO

**Procedência :** IMPORTADA

**Categoria :** PARTICULAR

**Câmbio :**

**Passageiros :** 5

 Interessado

CPF/CNPJ :

Nome : ANDERSON OLIVEIRA

RG :

Telefone :

Email:

ANDERSON OLIVEIRA

Interessado(a)


RAFAEL VELLWOCK

Responsável

 Mapa de pintura

DradeVisão - cnpj: 56984563000116  
[rvellwock@gmail.com](mailto:rvellwock@gmail.com) tel: 4784393981

Rua Miracema do Norte, 468, Tapajós  
Indaial-SC CEP: 89080196



BBH1E07

S60

## Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

## Observações

Seuindo nela a legenda, você pode

notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

## 🚗 Condições das numerações de Chassi e Motor

### 👍 Numeração de Motor

**Capturado:**B6304T402091109055

**Atual:**B6304T402091109055

**Fabricação:**B6304T402091109055

**Condição:**A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes




### 👍 Numeração de Chassi

**Capturado:**YV1FS9056C2102436

**Fabricação:**YV1FS9056C2102436

**Condição:**A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, C Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



## 📣 Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

## 🔒 Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

## 💥 Indício de Sinistro

👍 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

## Restrições de Base Estadual

 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

## Restrições de Base Nacional

 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

## Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Não Preenchido

## Gravação de Vidros

 **Condição:** Não Preenchido

## Placa

 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

## Estrutura Carroçaria

 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Es Carroceria.

## Estado Cinto de Segurança

 **Condição:** Não Preenchido

## Câmbio

 **Condição:** Não Preenchido


## Fotos




Etiqueta




Placa



Traseira




Traseira




Traseira




Frente



Longarina traseira direita



Outro



Longarina traseira esquerda



Frente



Outro - undefined



Vidros



Odômetro



Vidros



Longarina dianteira direita



Frente

## Esclarecimentos

Não Informado

