



DRADEVISÃO

CNPJ: 56984563000116

Drade Visão

Aprovado

📅 23/10/2025

🚗 Placa: MDS3G29

👤 Responsável: RAFAEL VELLWOC

🚗 ID: 68fa85d9b139e36899fadd09

Drade Visão

✓ **APROVADO**

MDS3G29

WAUJC68EX5A071140

Renavam:841363226

Marca/Modelo:A4

Cor:Preto

Ano Fabricação:2004

Ano Modelo:2005

Combustível:Gasolina

Renavam:841363226

Cidade:TUBARAO

UF:SC

KM:210456



Numeração de Motor

Numeração de Chassi

Gravação de Vidros

Estrutura Carroçaria

Etiquetas/ETA

Placa/Tarjeta

Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto

Histórico de Leilão

Chassi remarcado

Restrições

Indício de Sinistro

Parecer Técnico:

🚗 Dados do Veículo

Tipo: Automóvel

Espécie : Passageiro

Procedência : IMPORTADA

Categoria : Particular

Câmbio :

Passageiros : 5

 Interessado

CPF/CNPJ :

Nome : Anderson Oliveira

RG :

Telefone :

Email:

Anderson Oliveira

Interessado(a)

RAFAEL VELLWOCK

Responsável

 Condições das numerações de Chassi e Motor

DradeVisão - cnpj: 56984563000116
rvellwock@gmail.com tel: [4784393981](tel:4784393981)

Rua Miracema do Norte,468,Tapajós
Indaial-SC CEP: 89080196

Capturado:BFB079086

Atual:BFB079086


Fabricação:BFB079086

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Capturado:WAUJC68EX5A071140

Fabricação:WAUJC68EX5A071140

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, C Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



 Leilão

 **HÁ OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO**

 Histórico de Roubo ou furto

 **Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo**

 Indício de Sinistro

 **NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊**

Restrições de Base Estadual

 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

 SEM GRAVAME

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

 **Condição:**Não Preenchido

Placa

 **Condição:**Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

 **Condição:**O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Es Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

 **Condição:**Não Preenchido

Câmbio

 **Condição:**Não Preenchido

Fotos



CRLV



Outro - undefined



Frente



Longarina dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina traseira direita



Longarina traseira esquerda



Outro - undefined



Estepe do pneu



Placa



Traseira



Etiqueta



Etiqueta



Odômetro

Esclarecimentos

Não Informado

