



VISTORIA CAUTELAR : GDO0G64



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: 0

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: HYUNDAI

Modelo: HB20 1.6A PREM

Ano Fab. / Modelo: 2015 / 2016

Cor: PRETA

Placa: GDO0G64

Município: SAO PAULO-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM:

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	9BHBH51DBGP541941	9BHBH51DBGP541941	9BHBH51DBGP541941
Motor	F4FAFU029676	F4FAFU029676	F4FAFU029676
Câmbio	NAFYCS411724		NAFYCS411724



ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS



FOTOS

DIANTEIRA 45°




DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



PLACA TRASEIRA



HODOMETRO



GRAVAÇÃO (VIS) VIDROS




FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA




FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA




FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA




FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



FOTO EXTRA



CHASSI



MOTOR



RESTRIÇÃO 3: INTENCAO VENDA

RESTRIÇÃO 4:

SEM RESTRICAO

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 195,23
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 130,16
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 0,00
MULTAS: 325,39

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: GUSTAVO LIMA DE CASTRO
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: QUERIQUELLI VEICULOS LTDA

COMUNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA

DATA INCLUSÃO: 30/08/2024
TIPO DOC.: CPF
DATA VENDA: 28/08/2024

PROTOCOLO: 30/08/2024
CPF/CNPJ: 080.225.458-64
NOTA FISCAL:

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: GDO0664
MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.6A PREM
COR: Preta
TIPO DE VEÍCULO: Automovel
MUNICÍPIO / UF: RIBEIRAO PIRES / SP

CHASSI: 9BHBH51DBGP541941
ANO FAB/MODELO: 2015/2016
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
ESPÉCIE: Passageiro
UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: F4FAFU029676
CAMBIO: NAFYCS411724
CILINDRADAS: 1591
SITUAÇÃO CHASSI: N
NUMERO EIXOS: 2
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 128
CAP. MAX. TRAÇÃO: 193.0
TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO VEÍCULO: S
PESO BRUTO TOTAL: 153.0
CAP. DE CARGÁ: 0.0

HISTÓRICO DE CSV



HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**IBIZZA OFFICE CENTER LTDA - ME**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma **RESTRIÇÃO** ou no próprio CRLV do veículo.