

 VISTORIA REPROVADA

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

FIAT | UNO MILLE SMART 2001 / 2001

Data da Vistoria: 18/04/2022 17:33:13
 Laudo nr: 1608011
 Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
 Cód. da Consulta: 7060961
 Data da Consulta: 18/04/2022 15:43:54
 Marca / Modelo: FIAT | UNO MILLE SMART
 Ano / Modelo: 2001 / 2001
 Cor / Combustível: CINZA / GASOLINA
 Cidade / UF (BIN): IMPERATRIZ / MA
 Chassi (BIN): 9BD15828814228531
 Motor (BIN): 6201633
 Câmbio (BIN):
 Renavam: 00750898135
 Nr. Lacre da Placa:

IMPERATRIZ - MA
JFJ7382

Solicitante: PARTICULAR IMPERATRIZ
 Cidade / UF: IMPERATRIZ / MA
 Chassi: 9BD15828814228531
 Nr. Motor: 6201633
 Nr. Caixa de Câmbio: 0926213284
 CRLV: DIGITAL
 Hodômetro: 212419



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

-  NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
-  ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
-  APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
-  REPROVADO com apontamento e / ou restrição



ETIQUETA "VIS" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- ✔ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "VIS" - BATENTE DA PORTA:

- ✔ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✔ 128 - Vidro não original

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

- ✔ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

- ✔ 150 - Vidro não original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✔ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✔ 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO:

- ✔ 179 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO:

- ✔ 190 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

- ✔ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

LACRE DA PLACA:

- ✔ 209 - Lacre de plástico sem numeração sem vestígios de violação

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

- ✔ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo). **IMPORTANTE:** A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.

OBSERVAÇÃO: CAIXA DE RODA LD RECUPERADA DIANTEIRA. PARALAMA LD DIANTEIRA COM TRINCO, *FAZ-SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE A APROVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO FICA A CRITÉRIO DA ACEITAÇÃO DAS EMPRESAS E COMPANHIAS SEGURADORAS, FICANDO O CLIENTE ORIENTADO A BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO AS MESMAS. **NÃO É OBJETIVO DA PERICIA CAUTELAR A AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ABS, AIR BAG, ETC.), QUILOMETRAGEM, FICANDO O CONTRATANTE ORIENTADO A PROCURAR A CONCESSIONÁRIA REPRESENTANTE DA MARCA DO VEÍCULO, CIENTE QUE A EMPRESA IMPERATRIZ 3 VISAO PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI, INSCRITA NO CGC/CNPJ 32.462.859/0001-09, SE ISENTA DE RESPONSABILIDADES QUANTO A RELATAR A QUALIDADE E ESTADO DE CONSERVAÇÃO (PARTE ELÉTRICA/MECÂNICA, PINTURA/REPINTURA, PNEUS, REPAROS DE FUNILARIA, ACESSÓRIOS). ***POR NÃO HAVER ÓRGÃOS OFICIAIS QUE REGULAMENTE OU PADRONIZE AS EMPRESAS DE PERÍCIAS E SEUS MÉTODOS UTILIZADOS, O CONTEÚDO DAS PESQUISAS QUE ACOMPANHAM O LAUDO DE PERICIA CAUTELAR SÃO ORIUNDOS DE BANCOS DE DADOS OFICIAIS E PRIVADOS, E SUAS INFORMAÇÕES PODEM NÃO TER SIDO RELATADAS NO ATO DAS PESQUISAS OU DOCUMENTADAS NAS BASES CONSULTADAS PARA A PRESENTE DATA. POR ISSO SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA NÃO INCLUSÃO OU ALTERAÇÃO NOS DADOS DO VEÍCULO E/OU SUAS CARACTERÍSTICAS NAS FONTES DE INFORMAÇÃO, MESMO HAVENDO DIVERGÊNCIA COM INFORMAÇÕES DE PESQUISAS DE OUTROS FORNECEDORES DISPONÍVEIS NO MERCADO.



LDD



CAIXA DE RODA LD RECUPERADO



PARALAMA LD COM TRINCO '



PLACA TRASEIRA



LDE



CHASSIS COM SOLDA '



TAMPA DO PORTA MALA COM SOLDA



PORTA MALA COM SOLDA



PARALAMA TRASEIRO LE RECUPERADO '

7060961.9BD15828814228531.18042022173313.1608011

Peri



LTD



LTE



PARALAMA TRASEIRO LD RECUPERADO '

7060961.9BD15828814228531.18042022173313.1608011

B-AVIS
Perícias e Vistorias Automotivas

Nrº do Laudo: 1608011
 Data da Vistoria: 18/04/2022 17:33:13
 Unidade: IMPERATRIZ
 Solicitante: PARTICULAR IMPERATRIZ
 Perito em Identificação Veicular: JOAO PAULO NOGUEIRA
 Emitido por: JOAO PAULO NOGUEIRA


VISTORIA REPROVADA

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI



❌ 014 - Gravação implantada ou com características de implante.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR



✅ 041 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO



✅ 069 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

HODÔMETRO



✅ 249 - Hodômetro fotografado.

JOAO PAULO NOGUEIRA
 Perito(a) em Identificação Veicular

JOAO PAULO NOGUEIRA
 Emitido Por

IMPORTANTE
 A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR
 IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - IMPERATRIZ 3 VISAO PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.462.859/0001-09 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).