



DATA REALIZAÇÃO: 12/04/2022 09:53 - DATA IMPRESSÃO: 12/04/2022 10:53

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 714327	QUILOMETRAGEM: 91952 KM
Nº CHASSI: 9BWDB45U4ET195269	COR: PRATA
Nº MOTOR: CCRC02123	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: RJ FTY6476	ANO FABRICAÇÃO: 2014
MARCA: VW	ANO MODELO: 2014
MODELO: NOVO VOYAGE 1.6 HIGH	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

SITUAÇÃO GERAL

- ✓ CONFORME 171 ITENS
- ! CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) 4 ITENS
- ✗ NÃO CONFORME 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: BMZSUPERDRIVER@BMZ.COM.BR NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. ORIGEM DA INFORMAÇÃO LEILÃO BASE 1 LEILOEIRO N/ ANO 2014/2014 LOTE 34 COMITENTE BV FINANCEIRA DATADO LEILÃO 12/03/2020 STATUS NÃO DIVULGADO PÁTIO NÃO DIVULGADO STATUS DE AVÁRIAS A-SEM DANO informações: Débitos, IPVA, licenciamento e multas foram validadas manualmente – Informações indisponíveis via integração com o DETRAN do estado.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ SUPER DRIVER
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 43853361000193
TELEFONE: 21

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWDB45U4ET195269
Nº MOTOR: CCRC02123
PLACA: RJ FTY6476
MARCA:VW
MODELO:NOVO VOYAGE 1.6 HIGH

COR:PRATA
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2014
ANO MODELO:2014
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACA0



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
 MUNICÍPIO: SAO GONCALO
 TIPO DO VEICULO: AUTOMOV EL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTA GEM:
 POTÊNCIA: 104

CLINDRADAS: 1598
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT:
 FBT:
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REV. ENDEADOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2014
 Carroceria Sedan
 cc Motor 1.6 8V (104cv),
 Dígito Verificador Def inido Automaticamente pelo Sistema
 Fabricante Volksw agen
 Localização da Fábrica Taubaté - SP

Região Geográfica
 Sistema de segurança
 Veículo

América do Sul
 Air Bag Duplo
 Voyage.



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



CAXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PANEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



RENAJUD



ADICIONAL 2

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: BMZ SUPER DRIVER E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 43853361000193 TELEFONE: 21	Nº CHASSI: 9BWBDB45U4ET195269 Nº MOTOR: CCR002123 PLACA: RJ FTY6476 MARCA: VW MODELO:NOVO VOYAGE 1.6 HIGH	COR:PRATA COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2014 ANO MODELO:2014 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

✔ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✘ VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

! PESQUISAS EM BASES DE DADOS	CONFORME COM OBSERVAÇÃO		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: RJ	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:2
RESTRICÃO DE VEICULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRICÃO DE VEICULO A PROPRIANÇA	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDA DE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	CONSTA OCORRÊNCIA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	6		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✘	OFERTADO EM LEILÃO	DATA	LEILOEIRO / VENDEDOR	COMITENTE	AVARIAS A SEM DANO	BASE
		12/03/2020	NI	BV FINANCEIRA		1
✔	CRLV		NADA CONSTA			
✔	PLACAS		NADA CONSTA			
✔	VIDROS		NADA CONSTA			
✔	CHASSI		NADA CONSTA			
✔	NR. DO MOTOR		NADA CONSTA			
✔	DATA DE PEÇAS		PEÇAS COM DATA DE PRODUÇÃO NÃO CONDIZENTE COM A DO VEICULO			
✔	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		QTD ETIQUETAS: 2			
✔	CINTO DE SEGURANÇA		NADA CONSTA			
✔	AIRBAG/ABS		OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS. A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEICULO.			
✔	QUILOMETRAGEM		NADA CONSTA - KM: 91952			

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: BMZ SUPER DRIVER E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 43853361000193 TELEFONE: 21	Nº CHASSI: 9BWB45U4ET195269 Nº MOTOR: CRC02123 PLACA: RJ FTY6476 MARCA:VW MODELO:NOVO VOYAGE 1.6 HIGH	COR:PRATA COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2014 ANO MODELO:2014 SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULCAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA	ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	REPARADO
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINADIREITA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
LONGARINAESQUERDA	OK
CAIXADE RODADIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNATRASEIRA	OK
CAIXADE AR	OK
OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	REPARADO
CAIXADO ESTEPE	OK
LONGARINATRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	PAINEL TRASEIRO INFERIOR AMASSADO.
ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNADIANTEIRA	OK
COLUNATRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXADE AR	OK
OBSERVAÇÃO	
TETO	
TETO	OK
ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ SUPER DRIVER
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 43853361000193
TELEFONE: 21

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWBDB45U4ET195269
Nº MOTOR: CCR02123
PLACA: RJ FTY6476
MARCA: VW
MODELO: NOVO VOYAGE 1.6 HIGH

COR: PRATA
COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2014
ANO MODELO: 2014
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO



OBSERVAÇÃO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: BMZ SUPER DRIVER E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 43853361000193 TELEFONE: 21	Nº CHASSI: 9BWDB45U4ET195269 Nº MOTOR: CCRC02123 PLACA: RJ FTY6476 MARCA: VW MODELO: NOVO VOYAGE 1.6 HIGH	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2014 ANO MODELO: 2014 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido re pintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e re pintada)

	PINTURA	MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO
--	----------------	---

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ SUPER DRIVER
 E-MAIL: nao.possui
 CPF: 43853361000193
 TELEFONE: 21

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BWB845U4ET195269
 Nº motor: CCR02123
 Placa: RJ FTY6476
 Marca: VW
 Modelo: NOVO VOYAGE 1.6 HIGH

Cor: Prata
 Combustível: ALCOOL/GASOLINA
 Ano fabricação: 2014
 Ano modelo: 2014
 Situação chassi: CIRCULACAO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avaliando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e o sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação do risco seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desamada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

 Assinatura cliente

 Assinatura vistoriador
 5122 - ALESSANDER FERREIRABARROS DE SOUZA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:



Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA
Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.