



# VISTORIA VEICULAR

SC - INDAIAL  
QJN-0111



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44

CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

APROVADO

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC

## DADOS DO VEÍCULO



PLACA

QJN0111

CHASSI

98MHS7008G4A46932

FABRICANTE

BMW

MODELO

X1 S20I ACTIVEFLEX

COR

BRANCA

ANO FAB

2016

ANO MOD

2016

COMBUSTÍVEL

ALCOOL / GASOLINA

KM

122.616

MOTOR

F5711391



## RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



## ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



# VISTORIA VEICULAR

SC - INDAIAL  
QJN-0111



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44

CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

APROVADO

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC

## PROPRIETÁRIO

### VISTORIA

VISTORIA  
LAUDO CAUTELAR CARRO - VISTORIA  
VEICULAR

ID  
1936932

DATA  
10/06/2025

HORA  
15:44

UNIDADE  
JR7 PROCEDENCIA VEICULAR

CLIENTE  
PARTICULAR

## ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL

✓ OK

PAINEL CORTA FOGO

✓ OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO

✓ OK

PARALAMA INTERNO DIREITO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO

✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA CENTRAL DIREITA

✓ OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO

✓ OK

LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO

✓ OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO

✓ OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

✓ OK

PAINEL TRASEIRO

✓ OK

TETO ESTRUTURA

✓ OK

PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA  
MALAS (INTERIOR)

✓ OK

CAIXA ESTEPE

✓ OK



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA TRASEIRA



# VISTORIA VEICULAR



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44

CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

APROVADO

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC

## ESTRUTURA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45º LADO DIREITO



FRENTE 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



# VISTORIA VEICULAR

SC - INDAIAL  
QJN-0111



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44


CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC

APROVADO

## ESTRUTURA



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO




LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO




PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE  
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE  
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44


CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

APROVADO

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC





## ESTRUTURA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)

## PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO: OK
- 8 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 9 PARALAMA TRASEIRO DIREITO: OK
- 10 PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA
- 11 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 12 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 13 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: REPINTURA
- 14 PARA-CHOQUE TRASEIRO: OK



● Pintura original  
 ● Pequenos riscos/Amassado  
 ● Repintura  
 ● Repintura com massa  
 ● Avariado  
 ● Não Aplicável



# VISTORIA VEICULAR

SC - INDAIAL  
QJN-0111



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44

CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

APROVADO

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC


## ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO  
✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

## VIDROS

PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTE TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

## IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK



NÚMERO MOTOR

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



# VISTORIA VEICULAR

SC - INDAIAL  
QJN-0111



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44

CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

APROVADO

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC

## VEÍCULO

MODELO

BMW/X1 S20I ACTIVEFLEX

CHASSI

98MHS7008G4A46932

PLACA

QJN0111

FABRICANTE

BMW

COMBUSTÍVEL

ALCOOL / GASOLINA

ANO FAB

2016

ANO MOD

2016

COR

BRANCA

NÚMERO DO MOTOR

F5711391

QUILOMETRAGEM

122.616



Parecer Técnico:

APROVADO

Observações:



# VISTORIA VEICULAR

SC - INDAIAL  
QJN-0111



Nome Fantasia: JR7 PROCEDENCIA VEICU Data realização: 10/06/2025 | 15:44


CPF/CNPJ: 45.686.799/0001-50

Telefone: (47) 8427-0777

Endereço: Rua Raulino Luiz Bambinetti, 199 - Cedro, Camboriú - SC

APROVADO

## FOTOS ADICIONAIS





## RESUMO

### VEÍCULO



MARCA / MODELO:  
BMW / X1 S20I ACTIVEFLEX  
FABRICAÇÃO /  
MODELO:  
2016 / 2016  
EMPLACAMENTO:  
INDAIAL - SC

### CONSULTA

ENTRADA:  
QJN0111  
USUÁRIO:  
ADECIR CORDEIRO JUNIOR  
SOLICITADO POR:  
JR7 PROCEDENCIA  
VEICULAR  
DATA REALIZAÇÃO:  
10/06/2025 16:14  
CÓDIGO DA CONSULTA:  
3529593  
TOKEN DA CONSULTA:  
15FFD7D7-2CD4-4B25-82F9-AB215EF3CF28



### ITENS APROVADOS

BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA
DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA



### ITENS ALERTAS

NÃO HÁ ITENS



### ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

## DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO ROUBADO	CIRCULACAO NÃO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
<b>DADOS CADASTRAIS</b>			
PLACA	QJN0111	CHASSI	98MHS7008G4A46932
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	F5711391	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	F5711391
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	192
CILINDRADAS	1998	RENAVAM	01087552084
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	10/03/2025
MUNICÍPIO / UF	INDAIAL/SC	CPF/CNPJ FATURADO	02507162000146
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>			
MARCA/MODELO	BMW/X1 S20I ACTIVEFLEX	COR	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO	2016	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2016	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL-GASOL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SUVS
<b>PROPRIETÁRIOS</b>			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	ADRIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		
<b>FICHA TÉCNICA</b>			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL	208	CAPACIDADE DE CARGA	208
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	200	TIPO DE CARROCERIA	NAO APPLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APPLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	0	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTÓCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
<b>COMUNICAÇÃO DE VENDA</b>			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
<b>RESTRIÇÕES</b>			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

## DADOS ESTADUAIS

### DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

### HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

### INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

### INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

### HISTÓRICO VENDA

NADA CONSTA

### VEICULOS OFERTADOS A LEILÃO

NADA CONSTA

### LEILÃO COMPLEMENTAR

NADA CONSTA

### Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.

- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

## INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.