



RENAULT

ECV Premium

OWM9J22



Powered by



Consulta realizada em  
**sexta-feira, 2 de maio de 2025**

Id da consulta

**6814bc8ad10367898da567e9**BELO HORIZONTE  
ORIGEM12 anos  
IDADE DO VEÍCULO

### Quadro de Avisos

Possui Restrições Nacionais?



Possui Chassi Remarcado?



Possui Restrições Estaduais?



Possui Motor Alterado?



Possui Histórico de Roubo e Furto?



Possui Registro em Leilão?



Possui Indício de Sinistro?



### Dados de Fabricação

Ano Fabricação / Ano Modelo

**2013 / 2014**

Renavam

**00596353359**

Cor

**PRATA**

Município

**BELO HORIZONTE**

Número do Motor

**M4RT753N289289**

Registro DI

**Nada Consta**

UF

**MG**

Chassi

**8A1LZBW2TEL826216**

Combustível

**ALCOOL/GASOLINA**

Marca Modelo

**RENAULT/FLUENCE**

Nacionalidade

**IMPORTADA**

Placa

**OWM9922**

Tipo do Veículo

**AUTOMOVEL**

### Dados básicos

Caixa Câmbio

**Nada Consta**

Cilindradas

**1997**

Número 3º Eixo

**Nada Consta**

Potência

Capacidade Máxima de Tração

**309**

Eixo Diferencial

**Nada Consta**

Número Carroceria

**INEXISTENTE**

Tipo Carroceria

143

Peso Bruto  
**Nada Consta****Não Aplicável**Capacidade de Passageiros  
**5****Cadastro Nacional**

Categoria

**Nada Consta**

Chassi

**8A1LZBW2TEL826216**

Combustível

**ALCOOL/GASOLINA**

Cor

**PRATA**

DI

**1316662324**

Data Última Atualização

**05/01/2023**

Espécie do Veículo

**PASSAGEIRO**

Motor

**M4RT753N289289**

Município

**PARACATU**

Placa

**OWM9J22**

Renavam

**00596353359**

Tipo do Veículo

**AUTOMOVEL**

Tipo Documento Importador

**Nada Consta**

Tipo Marcação do Chassi

**NORMAL**

UF

**MG**

Situação do Veículo

**CIRCULACAO****Restrições Nacionais**

Comunicação de Venda

**NAO**

Indicação Restrição Renajud

**NAO**

Restrição Financiadora

**Nada Consta**

Ocorrência

**VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO**

Restrição 1

**NADA CONSTA**

Restrição 2

**NADA CONSTA**

Restrição 3

**NADA CONSTA**

Restrição 4

**NADA CONSTA****Certificado de Segurança Veicular (CSV-INMETRO)**Acesse a página de validação de CSV no site <https://www.gov.br/pt-br>.

Obs: Sempre verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV!

**Faturamento**

Documento Faturado

**11.953.116/0001-61**

Tipo Doc Faturado

**JURIDICA**

UF Faturado

**MG****Cadastro Estadual**

Categoria

**Nada Consta**

Combustível

**ALCO/GASOL**

Cor

**PRATA**

Data Licenciamento

**28/04/2025**

Data Emissão CRV <b>28/04/2025</b>	Espécie do Veículo <b>AUTOMOVEIS</b>
Exercício Licenciamento <b>2025</b>	Motor <b>M4RT753N289289</b>
Município <b>PARACATU</b>	Renavam <b>00596353359</b>
Situação do Veículo <b>CIRCULACAO</b>	Tipo Marcação do Chassi <b>NORMAL</b>
UF <b>MG</b>	

## Restrições Estaduais

Administrativa <b>NADA CONSTA</b>	Comunicação de Venda <b>NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS</b>
Data Tributária <b>Nada Consta</b>	Financeira <b>Nada Consta</b>
Guincho <b>NADA CONSTA</b>	Judicial <b>NADA CONSTA</b>
Arrendamento <b>Nada Consta</b>	Restrição 1 <b>NADA CONSTA</b>
Restrição 2 <b>NADA CONSTA</b>	Restrição 3 <b>NADA CONSTA</b>
Restrição 4 <b>NADA CONSTA</b>	Renajud <b>NADA CONSTA</b>
Roubo <b>NADA CONSTA</b>	Tributária <b>NADA CONSTA</b>
Observações <b>Nada Consta</b>	

## Detalhamento Intenção de Gravame

Restrição Financeira <b>Nada Consta</b>	Nome Financeira <b>Nada Consta</b>
Data Intenção <b>Nada Consta</b>	Documento Financeira <b>Nada Consta</b>

## Alerta de Débitos

Existe Débitos DPVAT? <b>NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT</b>	Existe Débitos IPVA? <b>NAO EXISTE DEBITO DE IPVA</b>
Existe Débitos Licenciamento? <b>NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO</b>	Existe Débitos Multa? <b>NAO EXISTE DEBITO DE MULTA</b>

### Atenção!



As informações de débitos e multas em nosso sistema são uma cortesia ao nosso cliente e podem não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos ou multas do veículo. Orientamos a todos a consultar o site do DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA da UF do veículo.

## SEFAZ - (Secretaria de Estado da Fazenda) - LINK de Direcionamento

Orientamos a todos a consultar o site de SECRETARIA DA FAZENDA da UF do veículo > LINK:

## Detalhamento Débitos e Multas

CETESB	DER
R\$ 0,00	R\$ 0,00
DERSA	DETTRAN
R\$ 0,00	R\$ 0,00
DPVAT	IPVA
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento	Multas
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Municipais	PRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENAINF	
R\$ 0,00	

## Histórico de Proprietários

### Registro 1

ROBSON BARBOSA MOREIRA MENDANHA

### Registro 2

Nada Consta

## Histórico de Proprietários - Detalhado

Ocorrencia	Município	UF	Exercício	Proprietário	Data	Motivo
-	-	MG	2025	ROBSON BARBOSA MOREIRA MENDANHA	-	-

## Histórico Roubo e Furto

Informação não encontrada nas bases consultadas.

## Bases de Leilão

Informação não encontrada nas bases consultadas.

### Atenção!



As informações de leilão são provenientes de diversos leiloeiros do país, ou seja, não são dados de bases públicas, como, por exemplo, o Detran. Além disso, muitas vezes, as informações de leilão precisam ser coletadas presencialmente, o que faz com que os fornecedores não tenham acesso em tempo real a 100% dos veículos de leilões realizados no Brasil.

## Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

## Remarketing

Informação não encontrada nas bases consultadas.

### ESTA É UMA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Seu uso deve ser exclusivo desta empresa consultante e conforme as regras previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tendo como finalidade a tomada de decisão e análises estratégicas para Proteção ao Crédito e prevenção de fraude. Para realização

**de contatos bem como oferta de produtos e serviços é necessário o consentimento do titular dos dados.**

©2020 Checktudo- v1.27.0



## VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2

### Relatório de vistoria veicular

# ✓ CONFORME (APROVADO)

OWM9J22

8A1LZW2TEL826216

Renavam:00596353359

Marca/Modelo:Renault/FLUENCE

Cor:PRATA

Ano Fabricação:2013

Ano Modelo:2014


Combustível:ALCO/GASOL

Renavam:00596353359

Cidade:PARACATU

UF:MG

KM:108973



Numeração de Motor



Numeração de Chassi



Numeração Câmbio



Gravação de Vidros



Estrutura Carroçaria



Cinto de Segurança



Etiquetas/ETA



Placa/Tarjeta



Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto



Histórico de Leilão



Chassi remarcado



Restrições



Indício de Sinistro



#### Parecer Técnico:

Veículo aprovado em vistoria apesar das avarias constatadas no veículo no para-choque traseiro na região do lado direito com amassado e arranhado, para-choque dianteiro na região do lado direito e centro inferior (abaixo da placa) com amassado e arranhado, caixa de ar dianteira direita amassada sem abalo estrutural, para-lama dianteiro esquerdo com pequeno amassado, onde não há abalos estruturais. O conjunto de identificação e integridade aparente semelhantes ao original. Por ocasião da vistoria realizada na presente data e em consonância com as características supracitadas, e em atendimento de padrões normativos da ABNT NBR 14040:2023, referenciados por essa ECV, sendo adotados o critério por análise visual por integridade aparente voltadas a identificação de conservação, funcionamento, fixação, dos componentes originais e outros no veículo. Critérios utilizados por esta ECV para referência de camada de pintura utilizada no mercado automotivo, medição por micras ( $\mu\text{m}$ ), porém pode variar de montadora a montadora. Para pinturas de peças internas consideradas originais da indústria, utiliza-se a referência de 20 a 90 micras. Para pinturas de peças externas consideradas originais da indústria, utiliza-se a referência de 80 a 170 micras. Pintura considerada manual ou artesanal original, a referência é de 140 à 250 micras. Indícios de repintura ou reparo, a referência é entre 160 e 300, independente de outros sinais. Indício de repintura que necessita atenção do contratante, utiliza-se a referência de  $\geq 301$  micras. Peças não ferrosas (plástico) não foram realizadas medições, nas peças ferrosas as medições realizadas estão evidenciadas no campo fotos.



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues


Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2

## Dados do Veículo

<b>Tipo:</b> AUTOMOVEL	<b>Espécie :</b> AUTOMOVEL	<b>Procedência :</b> IMPORTADA
<b>Categoria :</b> AU - SEDAN MEDIO	<b>Câmbio :</b>	<b>Passageiros :</b> 5

## Mapa de pintura



## Interessado

<b>CPF/CNPJ :</b> 02013888635	<b>Nome :</b> Thiago Silva Queiroz
<b>RG :</b> MG19983021 SSP MG	<b>Telefone :</b> ***
<b>Email:</b> ***	

Thiago Silva Queiroz

Interessado(a)

ECV Paracatu \_ Thainá Rodrigues

Responsável

Fausto Costa

Conferente



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2

## 🚗 Condições das numerações de Chassi e Motor

### 👍 Numeração de Motor

**Capturado:** M4RT753N289289

**Atual:** M4RT753N289289

**Fabricação:** M4RT753N289289

**Condição:** A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



### 👍 Numeração de Chassi

**Capturado:** 8A1LZBW2TEL826216

**Fabricação:** 8A1LZBW2TEL826216

**Condição:** A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



## 📣 Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

## 🔒 Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

## 🚗 Indício de Sinistro

👍 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

## ⚠️ Restrições de Base Estadual

👍 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2

## ⚠ Restrições de Base Nacional

👍 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

## 🏷️ Etiquetas

👍 Etiqueta Motor

👍 Etiqueta Porta

👍 Etiqueta Assoalho

👍 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

## 💻 Gravação de Vidros

👍 **Condição:** Originais

## plate Placa

👍 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

## 🚗 Estrutura Carroçaria

👍 **Condição:** Não Preenchido

## 👤 Estado Cinto de Segurança

👍 **Condição:** Não Preenchido

## ⚙️ Câmbio

👍 **Condição:** Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025


Placa: OWM9J22

Rodrigues


Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2


## Fotos




Outro - Avaria



Outro - Avaria




Outro - Avaria




Outro - Avaria



Outro - Avaria



Outro - Avaria



Outro



Outro



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22


Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro




Outro




Outro




Outro



Outro




Outro



Traseira



Outro



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2




Outro




Outro



Outro




Outro




Outro




Extra



Outro



Outro



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22


Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá


ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro




Odômetro




Outro




Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro




Vidros



Outro




Placa




Outro



Placa



Outro



Outro



Cinto de segurança



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2




Outro




Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



Código QR placa



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro




Outro



Outro



Outro




Outro




Código QR placa



Outro



Etiqueta



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22


Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22


Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá


ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro




Outro



Outro




Outro




Outro - Medições realizadas




Outro



Outro



Outro



Outro



# VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá


ID: 6814bce4d10367898da570e2



Outro




Outro




Outro




Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



## VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2

veículos automotores registrados em bases de dados públicas e privadas detentoras das informações, na avaliação técnica no ato da vistoria, nas condições de conformidade cadastral do veículo vistoriado em sua unidade ou no local contratado, tendo por base o comparativo nas informações constantes em CRLV e/ou CRLV-e, número VIN (chassi) número de motor, gravações de vidros, placas, etiquetas ETA entre outras, por confronto direto de informações, padrões legislados e da montadora automotiva entre outros. Apresenta-se a ciência de que a vistoria veicular de conservação, funcionamento, fixação, dos componentes originais e outros no veículo relacionados, eventuais vícios ocultos, reparos internos, outros danos não identificados pois não é escopo e espólio da contratação dos serviços contratados. O Contratante declara ter ciência que o serviço contratado de vistoria não pressupõe quaisquer garantia da contratada (Visual), explicita e/ou implícita, eventuais vícios ocultos, danos em componentes internos do conjunto motriz, periféricos, ou aos componentes inspecionados durante o teste e nem isenta o proprietário / fabricante / transformador/ instalador ou agente de manutenção do veículo de suas responsabilidades quanto a danos pessoais , materiais, morais e/ou qualquer perda provocada por problemas de instalação, fabricação, inspeção e/ou operação incorreta do veículo. O Contratante declara ter ciência que o serviço contratado de vistoria não pressupõe quaisquer garantias da contratada (Visual), explicita e/ou implícita, de aceitação futura, igualdade de resultado ou parecer final em eventos futuros, tais como oxidação, ferrugem, modificações, alterações ou qualquer natureza de números identificadores originais do veículo vistoriado, pois não há como a contratada prevê desgaste, outros danos previstos e não previstos após vistoria. Esta empresa cobra pelos serviços prestados e não pela emissão de vistorias veiculares e seus escopos, vistorias de procedência também conhecida como cautelar, e o pagamento pelo serviço deverá ser efetuado antes do início do serviço e independente do seu resultado (aprovado/reprovado), fator que o pagamento não influenciará no resultado técnico da avaliação. A empresa não realizará ressarcimento pelo valor pago pelo cliente referente ao serviço contratado, depois da assinatura da Ordem de Serviço (OS) e realização da prestação de serviço, se por qualquer motivo não for de utilidade ao cliente. Nos Termos do art. 14, § 3º do Código de Defesa do consumidor, a Visual se exime de qualquer responsabilidade por falhas ou quebras em componentes ou sistemas do veículo que eventualmente possam vir ocorrer durante a vistoria realizada dentro dos procedimentos preconizados por órgãos competentes. Saliente-se, que todas as ações da Visual são prescritas por normativa e legislação técnica, e tem por finalidade aferir se o veículo e seus componentes estão ou não de acordo com a legislação pertinente de segurança veicular. As informações exibidas nesta consulta retratada em vistoria, são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente, lembrando que eventuais registros de leilão podem demorar até 40 dias para que a informação seja captada. A visual possui seguros para responder economicamente diante de danos causados à propriedade pública, à coletividade e ao meio ambiente, em decorrência das atividades exercidas (Responsabilidade pública) e diante de danos materiais ou pessoas causadas a terceiros (Responsabilidade Profissional). A Visual declara que toda informação obtida ou criada durante o processo de vistoria é tratada como confidencial. Sua divulgação só é permitida mediante autorização do proprietário ou seu representante legal, exceto as requeridas por lei. Esta empresa está em atendimento a lei 13.709 – Lei geral de proteção de dados, garantindo assim o direito de seus clientes. Todos os colaboradores assinam um "Termo de Imparcialidade e Confidencialidade" declarando que não admitem favorecimentos comerciais, financeiros ou outros, que possam vir a influenciar no resultado da vistoria. O cliente, qualificado na condição de proprietário do veículo ou seu representante legal, declara que concorda com as informações da inspeção inicial quanto à acessórios e o estado geral do veículo antes de iniciar a inspeção e que está ciente e concorda com os termos e informações descritas nas condições gerais expostas neste termo de ciência e/ou Ordem de Serviço, além de permitir o envio de campanhas por meios de comunicação conforme lei 13.709 – Lei geral de proteção de dados. Para registros de leilão podem demorar até 40 dias para que a informação seja captada.



## VISUAL VISTORIA

CNPJ: 45773948000118

Telefone: 11915960191 Email: sbc@visualvistoria.com.br

02/05/2025

Placa: OWM9J22

Rodrigues

Responsável: ECV Paracatu \_ Thainá

ID: 6814bce4d10367898da570e2

