


## SITUAÇÃO GERAL

## APROVADO COM APONTAMENTO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4662983
DATA DE VISTORIA:	24/04/2025 14:51:01
MARCA:	NISSAN
MODELO:	KICKS SENSE CVT
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2021
ANO MODELO:	2022
PLACA:	RHO3C42
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	68437
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	CASCABEL
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



RHO3C42

4662983

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



**CHASSI .**

NO. CHASSI NA BIN: 94DFCAP15NB122899  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 94DFCAP15NB122899  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 94DFCAP15NB122899

**• GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR .**

NO. MOTOR NA BIN: HR16017393N  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: HR16017393N  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: HR16017393N

**• NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

**CÂMBIO .**

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: 225AHBB62623

**• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

**ETA'S**

**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS**

**• PLACA DIANTEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**• PLACA TRASEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS**

**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



RHO3C42

4662983



Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR** **• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTEIS
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)

**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):** **• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO** **• CRLV/PESQUISA NOVO**

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA/BLOQUEIOS DIVERSOS

**RHO3C42**

4662983

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**

## • VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

KM APENAS PARA REGISTRO.  
\*\*VEÍCULO PASSÍVEL DE NÃO ACEITAÇÃO EM COMPANHIA DE SEGUROS\*\*

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PAREcer;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTegra OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



RHO3C42

4662983

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM




## FOTOS

Frente




Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**RHO3C42**

4662983

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**RHO3C42**

4662983

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 44.136.955/0001-46 e  
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros  
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rua Siqueira Campos - Centro - TEL: (45) 33064336

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 24/04/2025 14:51:01, conforme horário oficial de brasilia, por CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090  
Conferido por: ALEX SANDRO GONCALVES - 104485090



RHO3C42

1000007

**Veículo vistoriado, você despreocupado!**





CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTANº: 7914775

CONFIDENCIAL PARA: Cascavel Vistorias Auto  
motivas Ltda

REALIZADA EM: 24/04/2025 às 14:39



#### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: RHO-3C42	Marca/Modelo: NISSAN / KICKS SENSE CVT	Combustível: Alcool / Gasolina
Chassi: 94DFCAP15NB122899	Motor: HR16017393N	Município/UF: CASCAVEL / PR
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	UF de Origem: Null
Ano fabricação: 2021	Ano modelo: 2022	Situação CIRCULACAO
UF Faturado: RJ	Caixa de câmbio:	Potência 114
Espécie Passageiro	Lotação 5	Procedência Nacional
Carroceria	Cilindradas 1598	Eixo traseiro 0
Situação Chassi N	Capacidade carga 153	Identidade importadora 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Fabricante
Número DI 0	Data Registri DI 0	Data limite restrição Trib
Segmento Não Identificado	Grupo modelo veículo Não Identifica do/Cadastrado	Capacidade máxima tração
Peso bruto total 153	Última atualização: 2021-11-18	

#### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: RHO-3C42	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: NISSAN / KICKS SENSE CVT	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022
Procedência: NACIONAL	Município/UF: CASCAVEL / PR
Chassi: 94DFCAP15NB122899 NORMAL	Motor: HR16017393N
Renavam: 01281472040	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1598
Peso bruto(PBT): 1.53	Peso bruto(CMT): 1.53
Potência: 114	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

#### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	94DFCAP15NB122899	94DFCAP15NB122899	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	HR16017393N	HR16017393N	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

 E-Decodificador de chassi

**Chassi :** 94DFCAP15NB122899

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** Nissan do Brasil

**Marca :** Nissan

**Versão :** NISSAN/KICKS SENSE CVT

**Ano Fabricação :** 2021

**Cilindradas :** 1598

**Origem :** Nacional

**País :** Nacional

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** NISSAN/KICKS SENSE CVT

**Carroceria :** Não Identificado

**Ano Modelo :** 2022

**Combustível :** Alcool / Gasolina


**Base estadual (Cortesia)**

**Placa:** RHO-3C42

**Marca/Modelo:** NISSAN / KICKS SENSE CVT

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**Chassi:** 94DFCAP15NB122899 **NORMAL**

**Renavam:** 01281472040

**Cor:** BRANCA

**Potência:** 114

**Peso bruto(PBT):** 153

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 2

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2021 / 2022

**Município/UF:** CASCAVEL / PR

**Motor:** HR16017393N

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1598

**Peso bruto(CMT):** 153

**Capacidade de carga:**


**Informações de proprietário**

**Proprietário Atual:** ARTHUR BARBIAN DINNEBIER

## Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** TRIBUTARIO

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## OUTRAS RESTRIÇÕES

TRIBUTARIO

TRIBUTARIO

## ► Informações do DETRAN (Cortesia)

### INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

<b>Placa:</b> RHO-3C42	<b>Situação do Veículo:</b> VIGENTE (EM CIRCULACAO)
<b>Renavam:</b> 0128.147204-0	<b>Chassi:</b> 94DFCAP15NB122899
<b>Marca/Modelo:</b> NISSAN/KICKS SENSE CVT	<b>Município:</b> CASCAVEL
<b>Ano de Fabricação/Modelo::</b> 2021 / 2022	<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA
<b>Cor:</b> BRANCA	<b>Categoria:</b> PARTICULAR
<b>Espécie/Tipo:</b> PASSAGEIRO / AUTOMOVEL	<b>Restrição à Venda:</b> BENEFICIO TRIBUTARIO -

### CRLV

<b>Licenciamento:</b> LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO	<b>Exercício:</b> 2025
<b>Data Pagamento:</b>	<b>Valor Pago:</b> R\$ 0,00
<b>Emissão Documento:</b> 25/02/2025	<b>Número Correios:</b> Origem: PROCESSO 986.3.8018612-0 - AUTORIZACAO CRLV DIGITAL

### ☒ DÉBITOS DO VEÍCULO

**IPVA Discriminação do valor:** NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA  
**Seguro Obrigatório DPVAT:** NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

### 🚫 MULTAS SSP

Discriminação de Multas	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DÍVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 0,00

### RESUMO DAS AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 0,00

### ODÔMETRO

Último odômetro registrado

<b>Número do Processo:</b> 040.3.2372935-4	<b>Motivo:</b> PRIMEIRO EMPLACAMENTO
<b>Data:</b> 16/11/2021	<b>Valor do Odômetro:</b> 434 km


**Histórico****PRIMEIRO EMPLACAMENTO**

434 km

16/11/2021

**SENATRAN / CSV - Para mais informações**Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>**Gravame Cortesia**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

**Comunicação de venda****Não Consta Comunicação de Venda****Recall****Não encontrado recall****(!) Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****(!) Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****(!) Parecer técnico (Cortesia)**

## 🔗 Informações para comercialização

### ⚠️ OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA RHO3C42 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚠️ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA RHO3C42 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚠️ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA RHO-3C42 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚠️ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA RHO-3C42 NAS BASES CONSULTADAS**

## ➡️ Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO** dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

## ❗️ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 44.136.955/0001-46** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 44.136.955/0001-46 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 44.136.955/0001-46 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.