



DATA REALIZAÇÃO: 11/10/2022 09:48 - DATA IMPRESSÃO: 11/10/2022 10:55

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	776931	QUILOMETRAGEM:	15254 KM
Nº CHASSI:	98861110XLK273298	COR:	PRETA
Nº MOTOR:	552771353505035	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	PE QYA8633	ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA:	JEEP	ANO MODELO:	2020
MODELO:	RENEGADE 1.8 AT	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL


CONFORME
174


SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	174 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENAN RAMOS
 E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR
 CPF: 40383893000116
 TELEFONE: 8199443921

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 98861110XLK273298
 Nº MOTOR: 552771353505035
 PLACA: PE QYA8633
 MARCA: JEEP
 MODELO: RENEGADE 1.8 AT

COR: PRETA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2019
 ANO MODELO: 2020
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC / LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC / LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC / LATERAL DIREITA



TRASEIRAC / LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 01204006595
 MUNICÍPIO: RECIFE
 TIPO DO VÉHICULO: CAMIONETA
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 139

CILINDRADA: 1800
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 22
 PBT: 18
 CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020
cc Motor	1.8 16v (139cv),
Combustível	BI-COMBUSTÍVEL
Fabricante	JEEP (Chrysler)
Localização da Fábrica	Goiana - PE
País	Brasil

Região Geográfica
 Tipo da Carroceria
 Veículo
 Versão

América do Sul
 SUV
 Renegade,
 1.8



CRLV




HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



CAIXADE CÂMBIO



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



ADICIONAL 10



RENAJUD



GRAVAÇÃO DOS VIDROS

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 01204006595	CILINDRADA: 1800	DATA DI:
MUNICÍPIO: RECIFE	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VÉHICULO: CAMIONETA	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 22	IDENT. PROPRIETÁRIO:
MONTAGEM:	PBT: 18	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 139	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.8 16v (139cv),	Tipo da Carroceria	SUV
Combustível	BI-COMBUSTIVEL	Veículo	Renegade,
Fabricante	JEEP (Chrysler)	Versão	1.8
Localização da Fábrica	Goiana - PE		
País	Brasil		



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 40383893000116 TELEFONE: 8199443921		N° CHASSI: 98861110XLK273298 N° MOTOR: 552771353505035 PLACA: PE QYA8633 MARCA: JEEP MODELO: RENEGADE 1.8 AT	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: PE		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 15254

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 40383893000116 TELEFONE: 8199443921		Nº CHASSI: 98861110XLK273298 Nº MOTOR: 552771353505035 PLACA: PE QYA8633 MARCA: JEEP MODELO: RENEGADE 1.8 AT	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINA ESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNA DIANTEIRA		OK
COLUNA CENTRAL		OK
COLUNA TRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODA TRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODA TRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNA DIANTEIRA		OK
COLUNA TRASEIRA		OK
COLUNA CENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 40383893000116 TELEFONE: 8199443921	N° CHASSI: 98861110XLK273298 N° MOTOR: 552771353505035 PLACA: PE QYA8633 MARCA: JEEP MODELO: RENEGADE 1.8 AT

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
<p>CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: Renan.ramos@bmz.com.br CPF: 40383893000116 TELEFONE: 8199443921</p>	<p>Nº chassi: 98861110XLK273298 Nº motor: 552771353505035 Placa: PE QYA8633 Marca: JEEP Modelo: RENEGADE 1.8 AT</p> <p>Cor:Preta Combustível: ALCOOL/GASOLINA Ano fabricação: 2019 Ano modelo: 2020 Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO</p>

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
4200 - JASIEL TRAJANO RODRIGUES

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.