

**DADOS GERAIS:**

DATA:	12/07/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1880098
UNIDADE:	SALVADOR 2	VISTORIADOR:	JACKSON SANTANA SOUSA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	MODELO/VERSÃO:	RENAULT/LOGAN AUTH 1 0
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA
PLACA:	PLK5E43	CIDADE:	CAMAÇARI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93Y4SRF84KJ657045	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	B4DC401Q113458
Nº DO CHASSI NA BIN:	93Y4SRF84KJ657045	Nº DO MOTOR NA BIN:	B4DC401Q113458
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93Y4SRF84KJ657045	Nº DO MOTOR NO CRLV:	B4DC401Q113458
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NC	KM:	50336

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NÃO FOI AVALIADO RETOQUE DE PINTURA NA CHAPARIA. PEQUENO PONTO DE OXIDAÇÃO INICIAL NO TRILHO DA COLUMNA TRASEIRA DIREITA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JACKSON SANTANA SOUSA - 986706035
VistoriadorTALES GARCÊS FONSECA - 363998760
Auxiliar Conferente


Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DANILO DE JESUS PINTO ME e CNPJ: 23748186000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1880098

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



JACKSON SANTANA SOUSA - 986706035
Vistoriador

TALES GARCÊS FONSECA - 363998760
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DANILO DE JESUS PINTO ME e CNPJ: 23748186000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1880098

LACRE



FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



JACKSON SANTANA SOUSA - 986706035
Vistoriador

TALES GARCÊS FONSECA - 363998760
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DANILO DE JESUS PINTO ME e CNPJ: 23748186000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



07188009820220112

DADOS GERAIS:

DATA:	12/07/2022	Nº DO LAUDO:	1880098
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JACKSON SANTANA SOUSA
UNIDADE:	SALVADOR 2		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	RENAULT	MODELO/VERSÃO:	RENAULT/LOGAN AUTH 1 0
ANO FAB./MODELO:	2018 / 2019	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:****ITEM**

- ✓ ESTEPE
- ✓ MACACO
- ✓ RÁDIO

ITEM

- ✓ TAPETES
- ✓ TRIÂNGULO

JACKSON SANTANA SOUSA - 986706035
Vistoriador

TALES GARCÊS FONSECA - 363998760
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DANILO DE JESUS PINTO ME e CNPJ: 23748186000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1880098

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



JACKSON SANTANA SOUSA - 986706035
Vistoriador

TALES GARCÊS FONSECA - 363998760
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DANILO DE JESUS PINTO ME e CNPJ: 23748186000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 3452420

CONFIDENCIAL PARA: Danilo De Jesus Pinto

REALIZADA EM: 12/07/2022 às 15:01



LOGAN AUTH 10

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: PLK-5E43

Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN AUTH 10

Montagem: COMPLETA

Procedência: NACIONAL

Chassi: 93Y4SRF84KJ657045 Normal

Renavam: 01177303270

Cor: BRANCA

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): 1,47

Potência: 082

Eixo: 02

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: CAMACARI / BA

Motor: B4DC401Q113458

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 005

Cilindradas: 0999

Peso bruto(CMT): 2,31

Capacidade de carga: 0,00

Última atualização: 03/01/2019

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi

Chassi : 93Y4SRF84KJ657045

Região : BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

Categoria : AUTOMOVEL

Modelo : LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 16V

Carroceria : SEDAN

Motor : 1.0

Chassi tratado: 93Y4SRF84KJ657045

Origem : NACIONAL

País : BRASIL

Marca : RENAULT

Ano : 2018

Versão : AUTH 1.0 1

local Fabricação : SAO JOSE DOS PINHAIS / PR

Retorno: Marca/Modelo/Ano Identificados



Base estadual (Cortesia)

Placa: PLK-5E43

Marca/Modelo: RENAULT / LOGAN AUTH 10

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: PR

Motor: B4DC401Q113458

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 231

Capacidade de carga: 0

Carroceria: INEXISTENTE

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: CAMACARI

Chassi: 93Y4SRF84KJ657045 NORMAL

Renavam: 01177303270

Cor: BRANCA

Potência: 82

Peso bruto(PBT): 147

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2



Informações de proprietário

Proprietário Atual: W MK AUTO SERVICO E PECAS LTDA



Débitos do veículo

Débito de multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débitos de IPVA: EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO

Débito Licenciamento: R\$ 152,78

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 1.021,46

Débitos de Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débitos de DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito municipais: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 03/01/2019

Data de licenciamento: 03/01/2019



Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO D E VENDAS



OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA

Informações do DETRAN (Cortesia)

INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOMÓVEL

Proprietário: W MK AUTO SERVICO E PECAS LTDA Aquisição: 06-12-2018
Licenciamento: 2021 IPVA: 2021

DADOS DO VEÍCULO

Placa: PLK5E43 Renavam: 1177303270
Chassi: 93Y4SRF84KJ657045 Tipo: AUTOMOVEL
Procedência: NACIONAL Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN AUTH 10
Categoria: PARTICULAR Espécie: PASSAGEIRO
Ano Fabricação: 2018 Ano Modelo: 2019
Combustível: ALCOOL/GASOLINA

RESTRIÇÕES

Restrição: Alienação Fiduciária Restrição: Gravame

INFORMAÇÕES DE DÉBITO ANTERIORES

Descrição	Débitos Anteriores	2019	2020	2021	Valor
Licenc. Exercícios Anteriores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Seguro Exercícios Anteriores				R\$0,00	R\$0,00
IPVA Exercícios Anteriores	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Valor Total à Pagar					R\$0,00

LICENCIAMENTO 2022

Descrição	Cota1	Cota2	Cota3	Cota4	Cota5	Valor
Datas Cotas	28/04/2022	27/05/2022	29/06/2022	28/07/2022	30/08/2022	30/08/2022
Licenciamento Atual						R\$152,78
Seguro Obrigatório						R\$0,00
IPVA Atual	R\$199,44	R\$199,44	R\$199,44	R\$199,44	R\$199,44	R\$1.021,46
Valor Total de Multas à Pagar						R\$0,00
Valor total dos débitos						R\$1.174,24

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfss

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

 Comunicação de venda

Não existe

 Dívida Ativa (Cortesia)

Placa: PLK5E43

Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN AUTH 10

DÉBITO DO EXERCÍCIO CORRENTE

Ano Exercício	Valor Real (R\$)	Desconto de 10% pago até	Desconto de 20% pago até
2022	R\$ 997,23		

 Recall

Não encontrado recall

 Para maiores informações

Consultar site: <https://bateu.pm.pr.gov.br/historico-registro>


 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia)



 Informações para comercialização **OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA PLK5E43 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA PLK-5E43 NAS BASES CONSULTADAS** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA PLK5E43 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA PLK-5E43 NAS BASES CONSULTADAS** **Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 23.748.186/0001-67** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 23.748.186/0001-67 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 23.748.186/0001-67 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.