



DATA REALIZAÇÃO: 19/04/2022 09:56 - DATA IMPRESSÃO: 19/04/2022 19:00

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	716496	QUILOMETRAGEM:	87470 KM
Nº CHASSI:	9BWDB45UXFT095369	COR:	VERMELHA
Nº MOTOR:	CCRC40253	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	MT QBF4801	ANO FABRICAÇÃO:	2015
MARCA:	VW	ANO MODELO:	2015
MODELO:	VOYAGE CL MB	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL


CONFORME

SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	174 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

174


IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 03055480180
 TELEFONE: 6635445252


DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWDB45UXFT095369
 Nº MOTOR: CCRC40253
 PLACA: MT QBF4801
 MARCA: VW
 MODELO: VOYAGE CL MB

COR: VERMELHA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2015
 ANO MODELO: 2015
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC / LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC / LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC / LATERAL DIREITA



TRASEIRAC / LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 01037837158
 MUNICÍPIO: NOVA UBIRATA
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 104

CILINDRADAS: 1598
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 188
 PBT: 148
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2015	Região Geográfica	América do Sul
Carroceria	Sedan	Sistema de segurança	Air Bag Duplo
cc Motor	1.6 8V (104cv), 1.6 8V (104...	Veículo	Voyage, Voyage,
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Ano Fabr/Mod a partir de 99	2015
Fabricante	Volksw agen	Carroceria	Sedan
Localização da Fábrica	Taubaté - SP	cc Motor	1.6 8V (104cv)



CRLV




HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2




CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 03055480180 TELEFONE: 6635445252		N° CHASSI: 9BWDB45UXFT095369 N° MOTOR: CCRC40253 PLACA: MT QBF4801 MARCA:VW MODELO:VOYAGE CL MB	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	
LICENCIAMENTO / DPVAT		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
EMPLACAMENTO		UF: MT	RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO
MULTAS / IPVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO
RESTRIÇÃO JUDICIAL		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA
ARRENDAMENTO		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
RESTRIÇÃO BLOQUEIO		NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO		NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO APROPRIAÇÃO		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
RESTRIÇÃO PENHORA		NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)		NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?
ALIENAÇÃO		CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 1)		NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 2)		NADA CONSTA	RENJUD
QTD DE PROPRIETÁRIOS		6	

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VÉHICULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 87470

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)
CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 03055480180 TELEFONE: 6635445252	N° CHASSI: 9BWDB45UXFT095369 N° MOTOR: CCRC40253 PLACA: MT QBF4801 MARCA:VW MODELO:VOYAGE CL MB

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINA ESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNA DIANTEIRA		OK
COLUNA CENTRAL		OK
COLUNA TRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODA TRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODA TRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNA DIANTEIRA		OK
COLUNA TRASEIRA		OK
COLUNA CENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 03055480180
TELEFONE: 6635445252

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWDB45UXFT095369
Nº MOTOR: CCRC40253
PLACA: MT QBF4801
MARCA: VW
MODELO: VOYAGE CL MB

COR: VERMELHA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2015
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



COLUMNADIANTEIRA



COLUMNACENTRAL




COLUMNATRASEIRA



CAIXADE AR



PAINEL TRASEIRO



CAIXADO ESTEPE



COLUMNADIANTEIRA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 03055480180
 TELEFONE: 6635445252

DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWDB45UXFT095369
 Nº MOTOR: CCRC40253
 PLACA: MT QBF4801
 MARCA:VW
 MODELO:VOYAGE CL MB

COR:VERMELHA
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:2015
 ANO MODELO:2015
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Conforme)



AMARELO
 (Conforme com Observações)



VERMELHO
 (Não Conforme)


FOTOS / ESTRUTURA



COLUNA TRASEIRA




COLUNA CENTRAL



CAIXADE AR



ASSOALHO DO PORTAMALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXADE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXADE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXADE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXADE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)
CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 03055480180 TELEFONE: 6635445252	N° CHASSI: 9BWDB45UXFT095369 N° MOTOR: CCRC40253 PLACA: MT QBF4801 MARCA:VW MODELO:VOYAGE CL MB

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: ITAMAR DE MEIRA E-MAIL: nao possui CPF: 03055480180 TELEFONE: 6635445252	Nº chassi: 9BWDB45UXFT095369 Nº motor: CCRC40253 Placa: MT QBF4801 Marca:VW Modelo:VOYAGE CL MB

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16001 - Joao Sousa Araujo

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

3

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.