



MEGA CAR SUMARÉ VISTORIAS EIRELI-ME  
CNPJ: 23.875.949/0001-30

Número do Laudo = 2274029  
VISTORIA CAUTELAR

Resultado:



APROVADO

Cliente : = PARTICULAR - SUMARE  
Cidade Estado: = SUMARE - SP  
Data: = 12/04/2022 12:01:35

#### DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo	= FORD   FORD/KA FLEX - 2010 / 2010 - VERDE		
Placa	= DXY1593	Cidade	= NOVA ODESSA
Nº do Chassi do veículo	= 9BFZK53A7AB211968	Nº do Motor no Veículo	= SMRBA211968
Nº do Chassi no Cadastro	= 9BFZK53A7AB211968	Nº do Motor no Cadastro	= SMRBA211968
Nº do Carr. no Veículo	= 0	Nº da Câmbio no Veículo	= 0
Nº do Carr. na BIN	= INEXISTENTE	Nº da Câmbio na BIN	=

#### 100-CONDICÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

#### 200-CONDICÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

#### 300-CONDICÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante

#### 400-CONDICÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

4 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE/SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO

#### 500-CONDICÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

#### 1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

#### 2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

#### 3-DO ASSOALHO:

Original

#### 600-CONDICÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

#### 1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro dos padrões

#### 2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrões

#### 4-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrões

#### 5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrões

#### 6-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:


Original/Dentro dos padrões

#### 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrões

**Observação:** o veículo examinado encontrava-se com reparo de pintura.

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a MEGA CAR SUMARÉ VISTORIAS EIRELI-ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

  
MATHEUS ORNELLAS DE ARAUJO BERTO  
(53.687.364-1)  
Vistoriador

  
MATHEUS ORNELLAS DE ARAUJO BERTO  
(53.687.364-1)  
Auxiliar Conferente



## VISTORIA CAUTELAR

Número do Laudo = 2274029

FRENTE




TRASEIRA



CHASSI




MOTOR



PLACA



VIDRO



MATHEUS ORNELAS DE ARAUJO BERTO (53.687.364-1)  
Vistoriador

MATHEUS ORNELAS DE ARAUJO BERTO (53.687.364-1)  
Auxiliar Conferente

(19) 3828-2405

# MEGA LAUDO TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RISCOS E VISTORIAS LTDA

## CO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações estadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta JAMAIS deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Índicio ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

**ATENÇÃO:** As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalundo.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo NÃO GARANTE o conteúdo das informações da consulta e ISENTO a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: DXY1593, SP,

Data da Pesquisa: terça-feira, 12 de abril de 2022 - 11:41:12

Data da Impressão: terça-feira, 12 de abril de 2022 - 12:02:33

## DADOS DO VEÍCULO

## **FORD KA FLEX**

**MARCA/MODELO:** FORD KA FLEX  
**ANO FAB/MODELO:** 2010 / 2010  
**RFNAVAM:** 00205082203

**COMBUSTIVEL:** ALCOOL/GASOLINA  
**CHASSI:** 9BFZK53A7AB211968  
**PLACA:** DXY1593  
**COR:** VERDE  
**CILINDRADAS:** 999

## MEGA BASE ESPECIAL

## RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

-  RESTRIÇÕES ESTADUAL
  -  LEILÃO
  -  ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS
  -  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
  -  SINISTRO
  -  ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
  -  HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
  -  ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

## REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

## DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:  
MARCA MODELO:  
COMBUSTIVEL:  
TIPO VEÍCULO:

2010  
FORD KA FLEX  
ALCOOL/GASOLINA  
AUTOMOVEL

ANO MODELO: 2010  
COR: VERDE  
ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO  
CATEGORIA VEICULO: PARTICULAR

## FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 5  
 CILINDRADAS: 999  
 CAPACIDADE DE CARGA 0,00  
 QUANTIDADE DE FIXOS: 2

PROCEDÊNCIA VEÍCULO: NACIONAL  
POTÊNCIA: 73  
CMT/PBT VEÍCULO: 0 / 141

**FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV: 06/10/2014

DATA LICENCIAMENTO: 06/08/2021

LICENCIAMENTO: 2021  
PLACA: DXY1593  
UF: SP  
CHASSI: 9BFZK53A7AB211968

RENAVAM: 00205082203  
MUN. EMPLACAMENTO: NOVA ODESSA-SP  
UF JURISDIÇÃO: SP  
SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO  
TIPO CHASSI: NORMAL

## AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO Nº MOTOR (ESTADUAL): SMRBA211968

## RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA  
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA  
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA FINANCEIRA: NADA CONSTA

## MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	NÃO EXISTE DÉBITOS	MUNICIPAIS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DER:	NÃO EXISTE DÉBITOS	POL. RODO. FEDERAL:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA:	NÃO EXISTE DÉBITOS	RENAINF:	NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB:	NÃO EXISTE DÉBITOS	IPVA:	824,10
LICENCIAMENTO:	144,86	DPVAT:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DIVIDA ATIVA:	NÃO EXISTE DÉBITOS		

## RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

## INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL	CGC FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL	INFORMANTE FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE:	NÃO DISPONÍVEL	DT. INCLUSÃO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL

## REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

## Descrição

ANO FABRICAÇÃO:	2010	ANO MODELO:	2010
MARCA MODELO:	FORD/FORD KA FLEX/	COR:	VERDE
COMBUSTIVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA	ESPÉCIE VEÍCULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTO	CATEGORIA VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL		

## Ficha Técnica

CMT/PBT VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL / 141	PROCEDÊNCIA VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
CAPACIDADE DE CARGA:	0	CILINDRADAS:	999
POTÊNCIA:	73	TIPO CARROCERIA:	AU - ENTRADA

## Ficha Cadastral

PLACA ATUAL:	DXY1593	MUN. EMPLACAMENTO:	NOVA ODESSA
UF JURISDIÇÃO:	SP	UF PLACA:	SP
		RENAVAM:	205082203
		CHASSI:	9BFZK53A7AB211968

## AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL NÚMERO MOTOR: SMRBA211968  
CARROCERIA: NÃO DISPONÍVEL

ÇÕES

OCIO DE FURTO: NADA CONSTA  
NISTRATIVA: NADA CONSTA  
CIAL: NADA CONSTA  
NAJUD: NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA  
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA  
FINANCEIRA: NADA CONSTA

## LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: JUNHO

UF EMPLOCAMENTO: SP

## HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022 - 11:41:12

DATA/HORA DA CONSULTA: TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2014 - 11:51:26

## HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

## LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

## CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

## PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

## INDICIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

## HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - ESPECIAL MEGA LAUDO

PROPRIETÁRIO ATUAL:  
ROSANA APARECIDA GALHO

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:  
PIRACICABA AUTOMOVEIS LTDA

2022

ROSANA APARECIDA GALHO

2019

ROSANA APARECIDA GALHO

2017

ROSANA APARECIDA GALHO

2015

RUBENS MOREIRA MENDONCA

2014

RUBENS MOREIRA MENDONCA

2011

REGINELI CRISTINA RACCHETTI CAZATTI

## HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

## VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



SITUAÇÃO DO LAUDO: APROVADO

PLACA DXY1593

DATA DE REALIZAÇÃO: 02/09/2014

CIDADE AMERICANA

UF SP