



DRADEVISÃO

CNPJ: 56984563000116

Drade Visão MP

Aprovado

31/07/2025

Placa: LXH9832

ID: 688b911ed11a89d33bd1d9b2

Responsável: RAFAEL VELLWOCK

Drade Visão MP

APROVADO

LXH9832

9BWZZZ30ZGT136419

Renavam:00547114893

Marca/Modelo:GOL

Cor:BRANCA

Ano Fabricação:1986

Ano Modelo:0000

Combustível:ALCOOL

Renavam:00547114893

Cidade:TIMBO

UF:SC

KM:78245



Numeração de Motor

Numeração de Chassi

Gravação de Vidros

Estrutura Carroçaria

Etiquetas/ETA

Placa/Tarjeta

Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto

Histórico de Leilão

Chassi remarcado

Restrições

Indício de Sinistro

Parecer Técnico:

Dados do Veículo

Tipo: INEXISTENTE

Espécie : NAO ATRIBUIDO

Procedência : IMPORTADA

Categoria : AU - HATCH PEQUENO

Câmbio :

Passageiros : 0

 Interessado

CPF/CNPJ :

Nome :

RG :

Telefone :

Email:

Interessado(a)


RAFAEL VELLWOCK

Responsável

 Mapa de pintura

DradeVisão - cnpj: 56984563000116
rvellwock@gmail.com tel: 4784393981

Rua Miracema do Norte, 468, Tapajós
Indaial-SC CEP: 89080196



LXH9832

GOL

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seuindo nela a legenda, você pode

notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

🚗 Condições das numerações de Chassi e Motor

👍 Numeração de Motor

Capturado: UP172776

Atual: UP172776

Fabricação: UP172776

Condição: A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



👍 Numeração de Chassi

Capturado: 9BWZZ30ZGT136419

Fabricação: 9BWZZ30ZGT136419

Condição: A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



📣 Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

🔒 Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

🚗 Indício de Sinistro

👍 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

Não Informado

Restrições de Base Nacional

 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Não Preenchido

Gravação de Vidros

 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

 **Condição:** Não Preenchido

Câmbio

 **Condição:** Não Preenchido

 Fotos




Frente



CRLV



Vidros




Longarina traseira direita




Longarina traseira esquerda



Traseira



Longarina dianteira direita



Longarina traseira esquerda



Odômetro

 Esclarecimentos

Não Informado



