

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4744313
DATA DE VISTORIA:	22/05/2025 15:58:50
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	ONIX 1.4AT LTZ
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2019
PLACA:	BCL3165
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	73496
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	CASCABEL
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



BCL3165

4744313



Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN: 9BGKT48V0KG158785
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BGKT48V0KG158785
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BGKT48V0KG158785

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÓES HABITUais DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN: JTU000278
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: JTU000278
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: JTU000278

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÓES HABITUais DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN: 136A5145
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: 136A5145

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO É A MESMA DA BIN / COINCIDE PARCIALMENTE
 DENTRO DOS PADRÓES HABITUais DO FABRICANTE

ETA'S 

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
 ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : NÃO OBRIGATÓRIO
 ETA ASSOALHO : ETA DENTRO DOS PADRÓES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

• PLACA DIANTEIRA
 PLACA DENTRO DOS PADRÓES
 • PLACA TRASEIRA
 PLACA DENTRO DOS PADRÓES

VIDROS 

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.
 PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
 PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



BCL3165

4744313

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR 
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTEIS
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): 
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO 
• CRLV/PESQUISA NOVO

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA/BLOQUEIOS DIVERSOS


BCL3165

4744313

WWW.SUPERVISAO.COM
Veículo vistoriado, você despreocupado!

 PROTEGIDO POR
 SUPER VISÃO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NO ATO DA VISTORIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PARA-CHOQUE DIANTEIRO SUBSTITUIDO.

KM APENAS PARA REGISTRO;

VEÍCULO PASSÍVEL DE NÃO ACEITAÇÃO EM COMPANHIA DE SEGUROS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTegra OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



BCL3165

4744313

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



FOTOS

Frente




Traseira



Placa




KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor




Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



BCL3165

4744313

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



BCL3165

4744313

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 44.136.955/0001-46 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rua Siqueira Campos - Centro - TEL: (45) 33064336



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 22/05/2025 15:58:50, conforme horário oficial de brasília, por CASCAVEL VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090
Conferido por: ALEX SANDRO GONÇALVES - 104485090



BCL3165


4744313



Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM





CONSULTANº: 8106824

CONFIDENCIAL PARA: Cascavel Vistorias Auto
motivas Ltda

REALIZADA EM: 22/05/2025 às 15:52



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: BCL-3165	Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.4AT LTZ	Combustível: Alcool / Gasolina
Chassi: 9BGKT48V0KG158785	Motor: JTU000278	Município/UF: FOZ DO IGUACU / PR
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	UF de Origem: PR
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019	Situação CIRCULACAO
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio: 136A5145	Potência 106
Espécie Passageiro	Lotação 5	Procedência Nacional
Carroceria	Cilindradas 1400	Eixo traseiro 0
Situação Chassi N	Capacidade carga 140	Identidade importadora 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Fabricante
Número DI 0	Data Registri DI 0	Data limite restrição Trib
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo ONIX	Última atualização: 2018-09-17
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 140	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: BCL-3165	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.4AT LTZ	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019
Procedência: NACIONAL	Município/UF: FOZ DO IGUACU / PR
Chassi: 9BGKT48V0KG158785 NORMAL	Motor: JTU000278
Renavam: 01165346998	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1400
Peso bruto(PBT): 1.4	Peso bruto(CMT): 1.4
Potência: 106	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: 136A5145

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BGKT48V0KG158785	9BGKT48V0KG158785	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	JTU000278	JTU000278	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

 E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BGKT48V0KG158785

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : General Motors / GM

Marca : General Motors

Versão : CHEVROLET/ 1.4AT LTZ

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 1400

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2019

Combustível : Alcool / Gasolina


Base estadual (Cortesia)

Placa: BCL-3165

Marca/Modelo: CHEVROLET / ONIX 1.4AT LTZ

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BGKT48V0KG158785 **NORMAL**

Renavam: 01165346998

Cor: BRANCA

Potência: 106

Peso bruto(PBT): 140

Espécie: PASSAGEIRO

Nº da caixa de câmbio: 136A5145

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: FOZ DO IGUACU / PR

Motor: JTU000278

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1400

Peso bruto(CMT): 140

Capacidade de carga:


Informações de proprietário

Proprietário Atual: VITOR HENRIQUE TERENCIO

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: TRIBUTARIO,

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

TRIBUTARIO,

ALIENAÇÃO / TRIBUTARIO

ALIENAÇÃO

► Informações do DETRAN (Cortesia)

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Placa: BCL-3165	Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)
Renavam: 0116.534699-8	Chassi: 9BGKT48V0KG158785
Marca/Modelo: CHEVROLET/ONIX 1.4AT LTZ	Município: FOZ DO IGUACU
Ano de Fabricação/Modelo:: 2018 / 2019	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Categoria: PARTICULAR
Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL	Restrição à Venda: BEN.TRIBUT./ALIEN.FIDUCIARIA - BRADESCO ADM CONSO LTDA

CRLV

Licenciamento: LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO	Exercício: 2025
Data Pagamento: 17/02/2025	Valor Pago: R\$ 90,94
Emissão Documento: 17/02/2025	Número Correios: Origem: PROCESSO 986.3.7984959-0 - AUTORIZACAO CRLV DIGITAL

✖ DÉBITOS DO VEÍCULO

IPVA Discriminação do valor: NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA	Seguro Obrigatório DPVAT: NÃO HÁ DEBITOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
---	--

🚫 MULTAS SSP

Discriminação de Multas	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DÍVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 0,00

RESUMO DAS AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
Total	-	R\$ 0,00

ODÔMETRO

NÃO FOI POSSÍVEL OBTER OS DADOS DE ODÔMETRO

► SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

► Gravame Cortesia


Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

► Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda****► Recall****Não encontrado recall** **ⓘ Informações de sinistro (cortesia)**

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 ⓘ Parecer técnico (Cortesia)**► Informações para comercialização****⚡ OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA BCL3165 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA BCL3165 NAS BASES CONSULTADAS

⚡ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA BCL-3165 NAS BASES CONSULTADAS

► Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 44.136.955/0001-46** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimização de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 44.136.955/0001-46 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 44.136.955/0001-46 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.