



DATA REALIZAÇÃO: 16/05/2022 08:48 - DATA IMPRESSÃO: 16/05/2022 10:18

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 725676	QUILOMETRAGEM: 20797 KM
Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131	COR: PRETA
Nº MOTOR: L13Z32111125	COMBUSTIVEL: ALCOOOL/GASOLINA
PLACA: SP FBB9299	ANO FABRICAÇÃO: 2012
MARCA: HONDA	ANO MODELO: 2012
MODELO: FIT LX FLEX	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

164



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	164 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: PNEU DIANTEIRO DIREITO COM DESGASTE NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO CONSTANTINO
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 36637100084
TELEFONE:


DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131
Nº MOTOR: L13Z32111125
PLACA: SP FBB9299
MARCA:HONDA
MODELO:FIT LX FLEX

COR:PRETA
COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2012
ANO MODELO:2012
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00455275254
 MUNICÍPIO: JUNDIAI
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 101

CILINDRADAS: 1339
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT 1
 PBT: 149
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2012	País	Brasil
Câmbio	5 Marchas / Mecânico	Portas	4
cc Motor	1.4 8V (101cv), 1.8 16V (140c...	Região Geográfica	América do Sul
DÍGITO DE CONTROLE	Código Fixado	Veículo	Fit,
Fabricante	HONDA	Versão	LX FLEX
Início de Motor	L13Z3	Versão	LXL FLEX



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10



CAIXA DE CÂMBIO

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00455275254
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 101

CILINDRADAS: 1339
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EXOS:
CMT: 1
PBT: 149
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL


DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99
Câmbio
cc Motor
DÍGITO DE CONTROLE
Fabricante
Início de Motor

2012
5 Marchas / Mecânico
1.4 8V (101cv), 1.8 16V (140c...
Código Fixado
HONDA
L13Z3

País
Portas
Região Geográfica
Veículo
Versão
Versão

Brasil
4
América do Sul
Fit,
LX FLEX
LXL FLEX



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



ADICIONAL 1

Dados informados	
Código Renavam	00455275254
Placa	FBS299
CPF/CNPJ	613.892.998-68
Dados do Veículo	
Indicadores de Situação do Veículo	
Restrição-1:	Não há
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existência de roubo/furto ativa:	Não
Existência comunicação de venda ativa?	Não
Existência restrição judicial RENAJUD?	Não
Existência multa RENANF?	Não
Existência recall?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

RENAJUD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CYRO CONSTANTINO E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 36637100084 TELEFONE:	Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131 Nº MOTOR: L13Z32111125 PLACA: SP FBB9299 MARCA:HONDA MODELO:FIT LX FLEX	COR:PRETA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2012 ANO MODELO:2012 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:2
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	1		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	LACRE DA PLACA ROMPIDO
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 20797

HISTÓRICO DE RECALL

SUMARÉ, 12 DE MAIO DE 2015 – A HONDA AUTOMÓVEIS CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS AUTOMÓVEIS FIT CITY, CIVIC E CR-V RELACIONADOS A SEGUIR A COMPARECEREM A PARTIR DO DIA 01 DE JUNHO A UMA DAS CONCESSIONARIAS AUTORIZADAS DA MARCA PARA A SUBSTITUIÇÃO GRATUITA DO SENSOR RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE. MODELO FIT/FIT S ANO/ MODELO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS FINAIS DATA DE PRODUÇÃO DE ATE INICIAL FINAL 2011 BZ104686 BZ124062 05/04/2011 22/06/2011 2012 CZ100001 CZ500045 22/06/2011 14/03/2012 2013 DZ100001 DZ602059 04/08/2011 27/03/2013 2014 E2100002 E2503439 08/03/2013 10/04/2014 2015 FZ200002 FZ400001 27/01/2014 05/12/2014 MODELO CITY CITY ANO/ MODELO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS FINAIS DATA DE PRODUÇÃO DE ATE INICIAL FINAL 2011 BZ207744 BZ213443 28/03/2011 23/06/2011 2012 CZ200001 CZ214820 28/06/2011 09/04/2012 2013 D*100001 D*411010 14/12/2011 01/07/2013 2014 E*200001 E*307830 16/04/2013 02/06/2014 MODELO CIVIC CIVICS ANO/ MODELO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS FINAIS DATA DE PRODUÇÃO DE ATE INICIAL FINAL 2011 BZ123097 BZ136356 04/04/2011 18/11/2011 2012 CZ200001 CZ400062

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CYRO CONSTANTINO E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 36637100084 TELEFONE:	Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131 Nº MOTOR: L13Z32111125 PLACA: SP FBB9299 MARCA:HONDA MODELO:FIT LX FLEX	COR:PRETA COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2012 ANO MODELO:2012 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  VERDE (Conforme)  AMARELO (Conforme com Observações)  VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	ALMA DO PARA-CHOQUE AMASSADO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	AMASSADO
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	PAINEL TRASEIRO COLUNAOK
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO CONSTANTINO
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 36637100084
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131
Nº MOTOR: L13Z32111125
PLACA: SP FBB9299
MARCA:HONDA
MODELO:FIT LX FLEX

COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2012
ANO MODELO:2012
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA




LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE




PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO CONSTANTINO
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 36637100084
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131
 Nº MOTOR: L13Z32111125
 PLACA: SP FBB9299
 MARCA:HONDA
 MODELO:FIT LX FLEX

COR:PRETA
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:2012
 ANO MODELO:2012
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADO ESTEPE



OBSERVAÇÃO



COLUNADIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



COLUNA CENTRAL



CAIXA DE AR



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO CONSTANTINO
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 36637100084
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131
Nº MOTOR: L13Z32111125
PLACA: SP FBB9299
MARCA: HONDA
MODELO: FIT LX FLEX

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2012
ANO MODELO: 2012
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CYRO CONSTANTINO E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 36637100084 TELEFONE:	Nº CHASSI: 93HGE6750CZ111131 Nº MOTOR: L13Z32111125 PLACA: SP FBB9299 MARCA:HONDA MODELO:FIT LX FLEX	COR:PRETA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2012 ANO MODELO:2012 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: CYRO CONSTANTINO
E-MAIL: nao possui
CPF: 36637100084
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 93HGE6750CZ111131
Nº motor: L13Z32111125
Placa: SP FBB9299
Marca:HONDA
Modelo:FIT LX FLEXCor:Preta
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação:2012
Ano modelo:2012
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
13757 - VAGNER SANCHES CASTILHO

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.