

## SITUAÇÃO GERAL

**APROVADO**

## **APRESENTAÇÃO**



**PARAISOS GERAIS DO VEÍCULO** 

NO. LAUDO:	4773020
DATA DE VISTORIA:	02/06/2025 10:56:13
MARCA:	HONDA
MODELO:	HONDA/CITY EX FLEX
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2012
ANO MODELO:	2012
PLACA:	EUA3191
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	133815
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	OSASCO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

<b>OK</b> CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
<b>OK</b> MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
<b>OK</b> CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
<b>OK</b> ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
<b>OK</b> PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
<b>OK</b> VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
<b>OK</b> ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
<b>OK</b> HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
<b>OK</b> DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS**

- #### • ACESSÓRIOS E EXTRAS

**Vocês vistoriada, você desprotegido!**



FUA3191

4773020

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)



Página 0 de 6

**CHASSI .**

NO. CHASSI NA BIN: 93HGM2640CZ214711  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93HGM26400Z214711  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93HGM2640CZ214711

**• GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

**MOTOR .**

NO. MOTOR NA BIN: L15A82114706  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: L15A82114706  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: L15A82114706

**• NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE

**CÂMBIO .**

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: N/C

**• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

**ETA'S**

**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**  
**ETA MOTOR :** ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
**ETA BATENTE DA PORTA :** ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
**ETA ASSOALHO :** ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
**PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :** PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS**

**• PLACA DIANTEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES  
**• PLACA TRASEIRA**  
 PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS**

**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**  
**PARABRISA :** GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
**PORTA DIANTE. ESQ. :** GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
**PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :** GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
**VIGIA TRASEIRO. :** GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
**PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :** GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



EUA3191

4773020

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR****• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO ..:	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO .:	AMASSADO
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):****• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO****• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



EUA3191

4773020

## OBSERVAÇÃO

PAINEL TRASEIRO AMASSADO

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLuíDA DO PAREcer;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



EUA3191

4773020

Veículo vistoriado, você desocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM




Página 3 de 6

## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



EUA3191

4773020

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina danti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**EUA3191**

4773020

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 36.130.206/0001-83 e  
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros  
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Avenida Sport Club Corinthians Paulista - Bussocaba - TEL: (11) 3683-0437

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 02/06/2025 10:56:13, conforme horário oficial de brasilia, por LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: SAMUEL ANDRADE MACEDO - 655137178  
Conferido por: SAMUEL ANDRADE MACEDO - 655137178



EUA3191

4773020



*Veículo vistoriado, você desocupado!*


WWW.SUPERVISAOCOM



Página 6 de 6



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 8173400

CONFIDENCIAL PARA: Lc Vistorias Automotiva  
s Ltda

REALIZADA EM: 02/06/2025 às 11:10



HISTÓRICO DE  
ROUBO E/OU  
FURTO!

### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: EUA-3191

Marca/Modelo: HONDA / CITY EX FLEX

Chassi: 93HGM2640CZ214711

Motor: L15A82114706

Combustível: Alcool / Gasolina

Cor: Prata

Tipo de veículo: Automovel

Município/UF: SAO PAULO / SP

Ano fabricação: 2012

Ano modelo: 2012

UF de Origem: SP

UF Faturado: SP

Caixa de câmbio:

Situação CIRCULACAO

Espécie Passageiro

Lotação 5

Potência 116

Carroceria

Cilindradas 1496

Procedência Nacional

Situação Chassi N

Capacidade carga 1

Eixo traseiro 0

Terceiro eixo 0

Documento importadora

Identidade importadora 0

Número DI 0

Data Registri DI 0

Fabricante

Segmento AU - SEDAN COMPACTO

Grupo modelo veículo CITY

Data limite restrição Trib

Capacidade máxima tração

Peso bruto total 154

Última atualização: 2014-04-14

## Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EUA-3191	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CITY EX FLEX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2012 / 2012	Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: 93HGM2640CZ214711 NORMAL
Motor: L15A8-2114706	Renavam: 00464336074
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5	Especie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 1496	Peso bruto(PBT): 1,54
Peso bruto(CMT): 1	Potência: 116
Capacidade de carga: 0,00	Eixo: 0
Nº carroceria: INEXISTENTE	Número da Carroceria: INEXISTENTE

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

## Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Existe histórico de roubo e furto

## HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Alerta de Roubo/Furto Ano: 2013 Orgão de segurança: 152 Nº do boletim: 4450 Município/UF: SAO PAULO / SP Data da ocorrência 14/07/2013	Ocorrência: Encontrado Ano: 2013 Orgão de segurança: 106 Nº do boletim: 7253 Município/UF: SAO PAULO / SP Data da ocorrência 14/07/2013	Ocorrência: Devolvido Ano: 2013 Orgão de segurança: 106 Nº do boletim: 7253 Município/UF: SAO PAULO / SP Data da ocorrência 14/07/2013
---	--	---

### Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HGM2640CZ214711	93HGM2640CZ214711	
Motor	L15A82114706	L15A82114706	
Cor	PRATA	PRATA	
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	

## E-Decodificador de chassi

<b>Chassi :</b> 93HGM2640CZ214711	<b>Origem :</b> Nacional
<b>Região :</b> Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai	<b>País :</b> Nacional
<b>Montadora :</b> Honda Automóveis do Brasil	<b>Categoria :</b> Automovel
<b>Marca :</b> Honda	<b>Modelo :</b> HONDA/CITY EX FLEX
<b>Versão :</b> HONDA/ EX FLEX	<b>Carroceria :</b> AU - SEDAN COMPACTO
<b>Ano Fabricação :</b> 2012	<b>Ano Modelo :</b> 2012
<b>Cilindradas :</b> 1496	<b>Combustível :</b> Alcool / Gasolina



## Base estadual (Cortesia)

<b>Placa:</b> EUA-3191	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> HONDA / CITY EX FLEX	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Categoria:</b> PARTICULAR	<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2012 / 2012
<b>Procedência:</b> NACIONAL	<b>Município/UF:</b> SAO PAULO-SP / SP
<b>UF de origem:</b> SP	<b>Chassi:</b> 93HGM2640CZ214711 <b>NORMAL</b>
<b>Motor:</b> L15A82114706	<b>Renavam:</b> 00464336074
<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA	<b>Cor:</b> PRATA
<b>Capacidade de passageiros:</b> 5	<b>Potência:</b> 116
<b>Cilindradas:</b> 1496	<b>Peso bruto(PBT):</b> 154
<b>Peso bruto(CMT):</b> 1	<b>Espécie:</b> PASSAGEIRO
<b>Capacidade de carga:</b> 0,00	<b>Eixo:</b> 0
<b>Carroceria:</b> NENHUMA	

## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** LUCIA APARECIDA RODRIGUES MATOS      **Proprietário anterior:** ITA PECAS PARA VEIC COM SERV LTDA

## Débitos do veículo

<b>Multas:</b> Consultar Detran / Sefaz	<b>Multas:</b> R\$ *
<b>IPVA:</b> Consultar Detran / Sefaz	<b>IPVA:</b> R\$ *
<b>Licenciamento:</b> NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	<b>Licenciamento:</b> R\$ 0,00
	<b>Guincho:</b> NADA CONSTA

## LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2025

## Restrições

<b>Roubo e Furto:</b> NADA CONSTA	<b>Restrição Administrativa:</b> NADA CONSTA
<b>Restrição Tributária:</b> NADA CONSTA	<b>Restrição Judiciária:</b> NADA CONSTA
<b>Restrição Financeira:</b> NADA CONSTA	<b>Comunicação de Venda:</b> NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
<b>Restrição Jurídica:</b> NADA CONSTA	<b>Restrição Ambiental:</b> veiculo com inspecao veicular ok

**► DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições**

**Consultar site:** [https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/po\\_rtaldetran/cidadao/home](https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/po_rtaldetran/cidadao/home)    **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

**► SENATRAN / CSV - Para mais informações**

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

**► Gravame Cortesia**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

**► Comunicação de venda**

**Não Consta Comunicação de Venda**

**► Recall**


**Não encontrado recall**

 **ⓘ Informações de sinistro (cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

 **ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

 **ⓘ Parecer técnico (Cortesia)**

## 🔗 Informações para comercialização

### ⚠️ OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EUA3191 NAS BASES CONSULTADAS

### ⚠️ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EUA3191 NAS BASES CONSULTADAS

### ⚠️ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EUA-3191 NAS BASES CONSULTADAS

### ⚠️ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EUA-3191 NAS BASES CONSULTADAS

## ➡️ Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida  
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO  
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

## ❗️ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 36.130.206/0001-83** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 36.130.206/0001-83 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 36.130.206/0001-83 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.