

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/07/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1897660
UNIDADE:	HORTOLÂNDIA	VISTORIADOR:	JUAN FELIPE INACIO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	JAC	MODELO/VERSÃO:	JAC J3
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2012	COR:	VERMELHA
PLACA:	FBT8297	CIDADE:	HORTOLÂNDIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	LJ12EKR1XC4377901	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	HFC4EB13DB3476958
Nº DO CHASSI NA BIN:	LJ12EKR1XC4377901	Nº DO MOTOR NA BIN:	HFC4EB13DB3476958
Nº DO CHASSI NO CRLV:	LJ12EKR1XC4377901	Nº DO MOTOR NO CRLV:	HFC4EB13DB3476958
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/C	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/c	KM:	91333

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

- ✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

- ✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

- ✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradora:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 20/07/2022 09:34:33 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1897660

CHASSI



MOTOR



FRENTE




TRASEIRA




PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 20/07/2022 09:34:33 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1897660

LACRE



FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA




LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 20/07/2022 09:34:33 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	20/07/2022	Nº DO LAUDO:	1897660
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JUAN FELIPE INACIO
UNIDADE:	HORTOLANDIA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	JAC	MODELO/VERSÃO:	JAC J3
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2012	COR:	VERMELHA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ MANUAL DO VEÍCULO
✓ ALARME	✓ CHAVE DE RODA
✓ CD PLAYER	✓ EXTINTOR
✓ ESTEPE	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ MACACO	✓ VIDROS VERDES
✓ VIDROS DEGRADÊ	✓ AR CONDICIONADO
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ ANTENA
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ BANCO DE COURO
✓ BANCO BI-PARTIDO	✓ COMP. DE BORDO
	✓ FAROL DE MILHA
	✓ TAPETES
	✓ TRIÂNGULO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 20/07/2022 09:34:33 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1897660

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 20/07/2022 09:34:34 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

Confidencial para CNPJ:
24.477.453/0001-71
Realizada em: **20/07/2022**
09:29:57

Placa: **FBT8297**
Modelo: **I/JAC J3**



Dados do Veículo

Placa: FBT8297	Renavam: 00465632009
Chassi: LJ12EKR1XC4377901	Município/UF: HORTOLANDIA/SP
Marca/Modelo: I/JAC J3	Nº do Motor: HFC4EB13DB3476958
Ano Fabricação: 2011	Ano Modelo: 2012
Tipo: AUTOMOVEL	Categoria: PARTICULAR
Espécie: PASSAGEIRO	Cor: VERMELHA
Combustível: GASOLINA	Procedência: IMPORTADO
Tipo de Montagem: COMPLETA	Cap. de Passageiro: 005
Capac. de Carga: 00000	Potência: 108
Cilindrada: 1332	PBT: 00144
Eixos: 02	CMT: 00184
N.º da Carroceria: N/C	N.º de Câmbio: N/C
Tipo de Carroceria: INEXIST.	N.º do Eixo: N/C
Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C	Quantidade de Eixos:
Situação: CIRCULACAO	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **ADRIANO MAX DA SILVA TEIXEIRA**

Histórico de Proprietários

Junho 2017



Pessoa Física
ADRIANO MAX DA SILVA TEIXEIRA

Maio 2017



Pessoa Jurídica
SPN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT DA

Maio 2012



Pessoa Física
EDILCEIA KNONER

Débitos

Multa:	0,00	IPVA:	884,18
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	884,18		

Observação: EXISTE DÉBITO IPVA.

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: 2021

Data do Licenciamento: 17/01/2021

Emissão CRV: 02/08/2017

Restrições

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Gravame

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Intenção de Gravame

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Comunicação de Venda

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Detalhes de Bloqueio do Detran

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Detalhes Bloqueios Renajud

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Sinistro

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Indício de Sinistro

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Histórico de Roubo/Furto

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Leilão

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Recall

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS