



DADOS COMPLETOS:

UNIDADE:	SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA
CLIENTE:	PARTICULAR LEOPOLDINA
DATA:	23/06/2025 11:46:34

Nº DA VISTORIA:	3561946
VISTORIADOR:	IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO

DADOS DO VEÍCULO:

PLACA:	ELC9H16
ANO FAB./MODELO:	2009/2009
Nº DO CHASSI NA BIN:	3VWTE61K89M344880
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3VWTE61K89M344880
Nº DO CHASSI NO VEÍC:	3VWTE61K89M344880
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:	

CIDADE:	SAO PAULO
COR:	PRETA
MODELO/VERSÃO:	VOLKSWAGEN
Nº DO MOTOR NA BIN:	CCC056965
Nº DO MOTOR NO CRLV:	CCC056965
Nº DO MOTOR NO VEÍC:	CCC056965
KM:	151086
COMBUSTÍVEL:	N/I

1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- 02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

- VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- 01-Original/Dentro do padrão (OK)

2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- 01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)

7-CONDIÇÃO DA PLACA:

- 01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- 08-OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUIDO DE PARECER)

8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA:

- 01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroceria (OK)

4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- 01-ORIGINAL (OK)

BATENTE DA PORTA:

- 01-Original (OK)

DO ASSOALHO:

- 08-Não obrigatória

9-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

- 01-Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO DIREITO:

- 01-compatível com o ano do veículo

DIANTEIRO ESQUERDO:

- 01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO DIREITO:

- 01-compatível com o ano do veículo

TRASEIRO ESQUERDO:

- 01-compatível com o ano do veículo

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.




IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO-66.085.947-6

Vistoriador

LARISSA CRISTINA DA SILVA SIMAS-55.818.175-2

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR LEOPOLDINA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3561946


DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



CINTO DE SEGURANÇA



LACRE



VIDRO



CRLV




IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO-66.085.947-6

Vistoriador



LARISSA CRISTINA DA SILVA SIMAS-55.818.175-2

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR LEOPOLDINA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3561946

COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR




LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA




LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



EXTRA



IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO-66.085.947-6
Vistoriador

LARISSA CRISTINA DA SILVA SIMAS-55.818.175-2
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR LEOPOLDINA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e comprehendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO



APROVADO
VISTORIA CAUTELAR



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO

A handwritten signature in blue ink.

IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO-66.085.947-6
Vistoriador

A handwritten signature in blue ink.


LARISSA CRISTINA DA SILVA SIMAS-55.818.175-2
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR LEOPOLDINA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO



IZAIAS JAIRO BONFIM DO NASCIMENTO-66.085.947-6
Vistoriador



LARISSA CRISTINA DA SILVA SIMAS-55.818.175-2
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR LEOPOLDINA declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e comproendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO



SEGURANÇA22368281SUPEROLHOVISTORIASVILAOPOLDINAELC9H16,SP,SEGURANÇA22368281SUPEROLHOVISTORIASVILAOPOLDINAELC9H16,SP,SEGURANÇA22368281SUPEROLHOVISTORIASVILAOPOLDINAELC9H16,SP,SEGURANÇA22368281SUPEROLHOVISTORIASVILAOPOLDINAELC9H16,SP

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: ELC9H16, SP,

Data da Pesquisa: segunda-feira, 23 de junho de 2025 - 11:39:14

Data da Impressão: segunda-feira, 23 de junho de 2025 - 11:40:46

DADOS DO VÉHÍCULO

VOLKSWAGEN VW JETTA VARIANT

MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN VW JETTA VARIANT
ANO FAB/MODELO: 2009 / 2009
RENAVAM: 00161104720

COMBUSTIVEL: GASOLINA
CHASSI: 3VWTE61K89M344880
PLACA: ELC9H16
COR: PRETA
CILINDRADAS: 2480

MEGA BASE ESPECIAL

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- | | |
|---|---|
|  RESTRIÇÕES ESTADUAL |  LEILÃO |
|  ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS |  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO |
|  SINISTRO |  HISTÓRICO DE CONSULTAS |
|  HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR |  HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR |

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2009
MARCA MODELO: VOLKSWAGEN VW JETTA VARIANT
COMBUSTIVEL: GASOLINA
TIPO VEÍCULO: AUTOMÓVEL

ANO MODELO: 2009
COR: PRETA
ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: **5** PROCEDÊNCIA VEICULO: **IMPORTADA**
CILINDRADAS: **2480** POTÊNCIA: **170**
CAPACIDADE DE CARGA **0,00** CMT/PBT VEÍCULO: **24 / 19**
QUANTIDADE DE EIXOS: **0**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **27/08/2020** **DATA LICENCIAMENTO:** **23/06/2025**
EXER. LICENCIAMENTO: **2025** **RENAVAM:** **00161104720**

PLACA ATUAL:
UF PLACA:
CHASSI

ELC9H16
SP
3VWTE61K89M344880

MUN. EMPLACAMENTO:
UF JURISDIÇÃO:
SITUAÇÃO VEÍCULO:
TIPO CHASSI:

SAO PAULO-SP
SP
CIRCULACAO
NORMAL

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO Nº MOTOR (ESTADUAL): CCC056965

RESTRICOES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA FINANCEIRA: NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS MUNICIPAIS: 130,16
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS RENAINFO: NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: MBDG LOCACAO B MOVEIS LTDA EPP
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR: WINTERTON INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL DT. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

Descrição

ANO FABRICAÇÃO: 2009 ANO MODELO: 2009
MARCA MODELO: VWI/VW JETTA VARIANT/ COR: PRETA
COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
TIPO VEICULO: AUTO CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

Ficha Técnica

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL / 19 PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL QUANTIDADE DE EIXOS: 2
CAPACIDADE DE CARGA: 0 CILINDRADAS: 2480
POTÊNCIA: 170 TIPO CARROCERIA: AU - SW GRANDE

Ficha Cadastral

PLACA ATUAL: ELC9716 MUN. EMPLACAMENTO: SAO PAULO
UF JURISDIÇÃO: SP UF PLACA: SP
RENAVAM: 161104720
CHASSI: 3VWTE61K89M344880

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL NÚMERO MOTOR: CCC056965
CARROCERIA: NÃO DISPONÍVEL

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**

BLOQUEIO DE GUINCHO: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: **AGOSTO**

UF EMPLACAMENTO: **SP**

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR LOCADORA / FROTA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

MBDG LOCACAO B MOVEIS LTDA EPP

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

WINTERTON INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA

2025

MBDG LOCACAO B MOVEIS LTDA EPP

2019

MBDG LOCACAO B MOVEIS LTDA EPP

2017

WINTERTON INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA

2015

WINTERTON INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA

2014

WINTERTON INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA

2011

GRAZIELA SILVA DE TOLEDO MENDES PEREIRA

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

BASE: RECALL ENCONTRADO

IDENTIFICAÇÃO: 9BW2017001-MODULO ELETRONICO DO ABS

Descrição: FALHA DO ABS

SITUAÇÃO: PENDENTE DE ATENDIMENTO

DATA: 05/04/2017

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vendo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que o veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais Informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Índicio ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalundo.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo NÃO GARANTE o conteúdo das informações da consulta e ISENTO a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.