



DADOS GERAIS:

DATA:	25/05/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1768097
UNIDADE:	IBIRAPUERA	VISTORIADOR:	MARCIO MOLLO DE ANDRADE

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2019	COR:	VERMELHA
PLACA:	CTB4692	CIDADE:	SANTANA DE PARNAÍBA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGKS48U0KG337368	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	JTSSG6614
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGKS48U0KG337368	Nº DO MOTOR NA BIN:	JTSSG6614
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGKS48U0KG337368	Nº DO MOTOR NO CRLV:	JTSSG6614
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	32227

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 25/05/2022 17:54:39 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999;
Conferido por: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09530158000148 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1768097

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 25/05/2022 17:54:39 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999;
Conferido por: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09530158000148 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1768097

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA




LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 25/05/2022 17:54:39 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999;
Conferido por: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09530158000148 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	25/05/2022	Nº DO LAUDO:	1768097
CLIENTE:		VISTORIADOR:	MARCIO MOLLO DE ANDRADE
UNIDADE:	IBIRAPUERA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT
ANO FAB./MODELO:	2019 / 2019	COR:	VERMELHA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ VIDROS VERDES
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ AR CONDICIONADO
✓ ALARME	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ MACACO	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ RÁDIO	✓ ANTENA
✓ VIDROS DEGRADÊ	✓ COMP. DE BORDO
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ FAROL DE MILHA
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TRIÂNGULO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	
✓ AIR BAG MOTORISTA	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 25/05/2022 17:54:40 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999;
Conferido por: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09530158000148 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1768097

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.




PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 25/05/2022 17:54:40 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999;
Conferido por: MARCIO MOLLO DE ANDRADE - 302405999.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: VILA MARIANA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 09530158000148 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

CONSULTA Nº: 3287293

CONFIDENCIAL PARA: Vila Mariana Vistorias

Automotiva

REALIZADA EM: 25/05/2022 às 17:43



Informações do veículo - Base Nacional

Placa: CTB-4692

Marca/Modelo: CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2019

Município/UF: SANTANA DE PARNAIBA / SP

Motor: JTSSG6614

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 80

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BGKS48U0KG337368 **Normal**

Renavam: 01199893754

Cor: VERMELHA

Cilindradas: 1000

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BGKS48U0KG337368

Região : BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

Categoria : AUTOMOVEL

Modelo : ONIX 1.0 MT LT

Carroceria : HATCH

Motor : 1.0

Chassi tratado: 9BGKS48U0KG337368

Retorno: Marca/Modelo/Ano Identificados

Origem : NACIONAL

País : BRASIL

Marca : CHEVROLET

Ano : 2019

Versão : 1.0 MT LT

local Fabricação : GRAVATAI

Combustível : Flex

Base estadual (Cortesia)

Placa: CTB-4692

Marca/Modelo: CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: JTSSG6614

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1000

Capacidade de carga: 130

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2019

Município/UF: SANTANA DE PARNAIBA / SP

Chassi: 9BGKS48U0KG337368 **Normal**

Renavam: 01199893754

Cor: VERMELHA

Potência: 80

Espécie: Passageiro

Nº da caixa de câmbio: BLNV0527

Informações de proprietário

Proprietário Atual: FERNANDA RIBEIRO SCHREINER

Proprietário anterior: ITA PCS P VEIC COM SERV LTDA

Débitos do veículo

Débitos de IPVA: Existe débito de IPVA

Débito IPVA: R\$ 2.458,34

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito RENAINF: 0,00

Débito municipais: R\$ 293,47

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 29/07/2019

Data de licenciamento: 31/05/2021

Ano de exercício do licenciamento: 2021

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

Alienação Fiduciária

Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: R\$ 303,80

IPVA: R\$ 2.458,34 - EM ATRASO

Licenciamento do Ano: em dia (o prazo máximo para licenciamento de veículos com final 2 é 31/05/2022)

Último licenciamento efetuado: exercício 2021

Inspeção GNV: NADA CONSTA

Inspeção Veicular:

Licenciamento Digital - Acesso permitido: Sim

Renavam: 01199893754

MULTAS SSP

Bloqueio de Furto: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição financeira: BANCO GM SA

Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

SENATRAN - Para maiores informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

DADOS DO VEÍCULO

Chassi: 9BGKS48U0KG337368

Placa: CTB4692

UF: SP

Ano Fabricação: 2019

Ano Modelo: 2019

DADOS DO AGENTE

Financeira: BANCO GMAC SA

Documento Financeira: 296.428.998-09

DADOS DA RESTRIÇÃO

Restrição financeira: Alienação Fiduciária

Data da inclusão: 23/07/2019

Arrendatário ou financiado: FERNANDA RIBEIRO SCHREINER

Comunicação de venda

Não existe

Divida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: CTB4692

Renavam: 01199893754

Marca/Modelo: CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT

Faixa de IPVA: 1495720

Ano/Fabricação: 2019

Município: Santana do Parnaíba

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: PASSAGEIRO

Categoria: PARTICULAR

Tipo: AUTOMOVEL

Passageiros: 5

Carroceria: INEXISTENTE

Último licenciamento: 2021

IPVA

[1] - Valor base: 49.246,00

[2] - Alíquota: 4,0

[3] - IPVA Apurado: 1.969,84

[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---

[5] - IPVA devido: 1.969,84

[6] - Pagamento efetuado: 0,00

[7] - Descontos e abatimentos: ---

[8] - Saldo: 1.969,84

[9] - Acréscimos legais: 488,50

[10] - Valor a pagar: 2.458,34

PAGAMENTO DE DÉBITOS

Modalidades disponíveis

Vencimento

Valor

À vista com desconto de 5%

11/02/2022

R\$ 2.458,34

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

Licenciamento atual: Licenciamento 2022

Mês de vencimento: 2022/05

Taxa Devida

▷ Valor **144,86**

Valor a Pagar

▷ Valor: **144,86**

MULTAS

Orgão: MUNICIPAL

Quantidade: 1

▷ Valor: **303.8**

Total de multas: **303.8**

Total Débitos: **2.907,00**

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA CTB4692 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA CTB-4692 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA CTB4692 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA CTB-4692 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

Fim desta pesquisa.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.530.158/0001-48** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.530.158/0001-48 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.530.158/0001-48 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.