



## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle  
85505-150 - Pato Branco/PR

Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Informações do Cliente e do Veículo



Nome: BMZ Concessionária Digital  
Veículo: VW Spacefox  
Modelo: Trend GII  
Placa: AWB-1724  
Km: 102562  
Nº do Laudo: 220810556  
Data da Vistoria: 11/08/2022

### Dados - Base de Índice Nacional BIN

RENAVAM: 00490795730

Fabricante: VOLKSWAGEN

Nº do Chassi: 9BWPB45ZXD4099275

Nº do Motor: CCRP25756

Nº do Câmbio: Não Informado

Carroceria: INEXISTENTE

Ano Fab/Mod.: 2012/2013

Capacidade: Não Informado

Cilindrada 1598

Espécie PASSAGEIRO

Potência 104

### Verificação de Dados e de Identificação

CHASSI - A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
MOTOR- A numeração está em conformidade e nos padrões do fabricante?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
ETIQUETAS ETA - Estão em conformidade e nos padrões do fabricante?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS- Estão em conformidade e nos padrões?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
LACRE DE PLACA - Está em conformidade e com numeração do Detran? O	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
CINTOS DE SEGURANÇA - Estão em conformidade com a data de fabricação?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim
REGISTRO E HISTÓRICO DE FURTO OU ROUBO?	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO?	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO OU INDENIZAÇÃO?	<input type="checkbox"/>	Consta Bateu/PR.
REGISTRO DE MULTA/AUTUAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA?	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
REGISTRO DE IMPEDIMENTO JUDICIAL?	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA?	<input checked="" type="checkbox"/>	Não
DÉBITO DE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE LICENCIAMENTO?	<input type="checkbox"/>	Sim - Vide Observações



## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br


CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle

85505-150 - Pato Branco/PR

Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Registro Fotográfico das Identificações do Veículo





## Vistoria Cautelar


brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle  
85505-150 - Pato Branco/PR  
Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Registro Fotográfico das Identificações do Veículo



**Teste de Pintura**

- |                                 |                                     |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 - Capô                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura Original      |
| 2 - Teto                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura Original      |
| 3 - Tampa Traseira              | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura Original      |
| 4 - Paralama Dianteiro Esquerdo | <input type="checkbox"/>            | Repintura             |
| 5 - Porta Dianteira Esquerda    | <input checked="" type="checkbox"/> | Reparação e Repintura |
| 6 - Porta Traseira Esquerda     | <input type="checkbox"/>            | Repintura             |
| 7 - Lateral Traseira Esquerda   | <input type="checkbox"/>            | Repintura             |
| 8 - Paralama Dianteiro Direito  | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura Original      |
| 9 - Porta Dianteira Direita     | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura Original      |
| 10 - Porta Traseira Direita     | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintura Original      |
| 11 - Lateral Traseira Direita   | <input type="checkbox"/>            | Repintura             |



## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle

85505-150 - Pato Branco/PR

Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Observações

\*\*APROVADO COM APONTAMENTO\*\* 1. Consta um acidente de trânsito registrado no sistema Bateu sob o nº704530, acidente registrado no dia 24/10/2019, na cidade de Pato Branco/PR. 2. IPVA 2022 QUITADO, somente licenciamento em aberto, o qual vence somente no dia 05/09/2022. 3. Não possui multas de trânsito pendente. 4. Possui nota fiscal de compra, manual e livrete de revisão. 5. Parabrisa substituído (Fabricação 2017). 6. Porta Dianteira Esquerda com recuperação e repintura, indícios de colisão leve. 7. Toda Lateral Esquerda foi repintada. 8. Lateral Traseira Direita repintada.



## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle

85505-150 - Pato Branco/PR

Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Registro Fotográfico da Vistoria





## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle

85505-150 - Pato Branco/PR

Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Registro Fotográfico da Vistoria





## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br



CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle

85505-150 - Pato Branco/PR

Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Registro Fotográfico da Vistoria





## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle  
85505-150 - Pato Branco/PR  
Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Registro Fotográfico da Vistoria

 <p>Dion. Carqueja - SC DN/1312</p>	Com o veículo foram entregues:	OK
	Literatura de bordo	<input type="checkbox"/>
	Primeira chave	<input type="checkbox"/>
	Segunda chave	<input type="checkbox"/>
	Observações:	<input type="checkbox"/>

Visto do proprietário:

Carimbo da Concessionária Volkswagen

<b>mechanica lora</b> km / data em que o serviço foi realizado: 17.161 km 16.10.14		<i>REVISÃO</i>
Previsão para execução do 3º serviço Prevalecendo o que ocorrer primeiramente: 17.161 km ou 3225-5621		Carimbo da Concessionária Volkswagen
Número da ordem de serviço: 6122		km ou 3225-5621
Serviço realizado por: <b>mechanica lora</b>		<i>REVISÃO</i>
km / data em que o serviço foi realizado: 27.458 km 25.09.14		Carimbo da Concessionária Volkswagen
Previsão para execução do 4º serviço Prevalecendo o que ocorrer primeiramente: 25.10.14 km ou 3225-5621		<i>REVISÃO</i>
Número da ordem de serviço: 7041		Carimbo da Concessionária Volkswagen
Previsão para execução do 5º serviço Prevalecendo o que ocorrer primeiramente: 30.10.14 km ou 3225-5621		<i>REVISÃO</i>

01.118 km 21.03.17 Carimbo da Concessionária Volkswagen	
Previsão para execução do 7º serviço Prevalecendo o que ocorrer primeiramente: 10.628 km ou / / a)	
Número da ordem de serviço: 19401	
Serviço realizado por: <b>MEC LORA</b>	
km / data em que o serviço foi realizado: 10.628 km 19.02.2018	
Carimbo da Concessionária Volkswagen	
Previsão para execução do 8º serviço Prevalecendo o que ocorrer primeiramente: km ou / / a)	
Número da ordem de serviço: 19401	
Serviço realizado por: <b>MEC LORA</b>	
km / data em que o serviço foi realizado: km / / /	
Carimbo da Concessionária Volkswagen	
Previsão para execução do 9º serviço Prevalecendo o que ocorrer primeiramente: km ou / / a)	
Número da ordem de serviço: 18604	
Serviço realizado por: <b>MEC LORA</b>	
LORA & LORA LTDA 3225-5621 REVISÃO	
Carimbo da Concessionária Volkswagen	

355.587.112 IDENTIFICAR O RESIDENTE Nome: Cláudia de Cosmeticos Ltda Endereço: Rua das Flores, 688 Bairro: Centro Cidade: Pato Branco UF: PR CEP: 82201-020 Número: 3225-3393		(046) 3225-3393 (046) 3225-4545	DATA DA EMISSÃO: 09/10/2012 CODIGO: 78.936.8200001-87 CODIGO: 85201-020 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2012 CODIGO: 3225-5621
BASE DE CALCULO DO IRMS BASE DE CALCULO DO IRMS VALOR DO IRMS: 0,00 VALOR DO IRMS: 0,00 VALOR DO IRMS: 0,00		BASE DE CALCULO DO IRMS BASE DE CALCULO DO IRMS VALOR DO IRMS: 0,00 VALOR DO IRMS: 0,00 VALOR DO IRMS: 0,00	VALOR DO IRMS: 0,00 VALOR DO IRMS: 0,00 VALOR DO IRMS: 0,00
OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DA NOTA: 46.200,00		OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DA NOTA: 46.200,00	OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DA NOTA: 46.200,00
TRANSPORTADORES TRANSPORTADORES VALOR TOTAL DA NOTA: 46.200,00		TRANSPORTADORES TRANSPORTADORES VALOR TOTAL DA NOTA: 46.200,00	TRANSPORTADORES TRANSPORTADORES VALOR TOTAL DA NOTA: 46.200,00
INDICADOR INDICADOR PESO BRUTO		INDICADOR INDICADOR PESO BRUTO	INDICADOR INDICADOR PESO BRUTO
QUANTIDADE QUANTIDADE PESO LÍQUIDO		QUANTIDADE QUANTIDADE PESO LÍQUIDO	QUANTIDADE QUANTIDADE PESO LÍQUIDO
BASES DOS PRODUTOS: LÍQUIDOS BASES DOS PRODUTOS: LÍQUIDOS NOME DO PRODUTO / SERVICO		BASES DOS PRODUTOS: LÍQUIDOS BASES DOS PRODUTOS: LÍQUIDOS NOME DO PRODUTO / SERVICO	BASES DOS PRODUTOS: LÍQUIDOS BASES DOS PRODUTOS: LÍQUIDOS NOME DO PRODUTO / SERVICO
78300 Vw Saveiro Trend G4 Chassi: 9WVPB452X4D99275 Cor: 0097 Prata Satinada Placa: 10-00000000 Cilindrada: 1.000 Peso Bruto: 1.555 Combustivel: Gasolina / Álcool Nro. do Motor: CCRP23756 Chassi: 9WVPB452X4D99275 Dist. entre eixos: 2464 Ano Fabrica: 2012 Ano Model: 2012 Cor: 0097 Prata Satinada 3 Meses de garantia no veículo VIN: N Cadeado do Veículo: 1 Col. Maca Modulo: 160637 Cod: 1		78300 Vw Saveiro Trend G4 Chassi: 9WVPB452X4D99275 Cor: 0097 Prata Satinada Placa: 10-00000000 Cilindrada: 1.000 Peso Bruto: 1.555 Combustivel: Gasolina / Álcool Nro. do Motor: CCRP23756 Chassi: 9WVPB452X4D99275 Dist. entre eixos: 2464 Ano Fabrica: 2012 Ano Model: 2012 Cor: 0097 Prata Satinada 3 Meses de garantia no veículo VIN: N Cadeado do Veículo: 1 Col. Maca Modulo: 160637 Cod: 1	78300 Vw Saveiro Trend G4 Chassi: 9WVPB452X4D99275 Cor: 0097 Prata Satinada Placa: 10-00000000 Cilindrada: 1.000 Peso Bruto: 1.555 Combustivel: Gasolina / Álcool Nro. do Motor: CCRP23756 Chassi: 9WVPB452X4D99275 Dist. entre eixos: 2464 Ano Fabrica: 2012 Ano Model: 2012 Cor: 0097 Prata Satinada 3 Meses de garantia no veículo VIN: N Cadeado do Veículo: 1 Col. Maca Modulo: 160637 Cod: 1
*INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CONT)* 1-Data de garantia: 00/00/2015 2-Modelo do veículo: 1 Col. Maca Modulo: 160637 Cod: 1		*INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CONT)* 1-Data de garantia: 00/00/2015 2-Modelo do veículo: 1 Col. Maca Modulo: 160637 Cod: 1	



## Vistoria Cautelar

brandalize@peritoautomotivo.com.br

CNPJ: 33.339.502/0001-09 - Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle  
85505-150 - Pato Branco/PR  
Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067



### Termos do Laudo

Este laudo não é válido para transferência de propriedade junto ao Detran, fins judiciais ou como perícia técnica cível ou criminal. Esta vistoria é de caráter privado e suas informações tem validade apenas para o exato momento de sua execução, limitando-se a tentar identificar visualmente e sem desmontar nenhuma peça, os possíveis problemas ou adulterações do veículo. As consultas nas bases de dados são de responsabilidade da fornecedora de informações. Qualquer alteração ou modificação no veículo, bem como a inclusão de novas informações nas bases de dados, invalida a análise feita na vistoria.

### CGB VISTORIA AUTOMOTIVA -

brandalize@peritoautomotivo.com.br CNPJ: 33.339.502/0001-09 Rua Luiz Favretto, 45, bairro La Salle  
85505-150 PR  
Tel: (46) 99122-8105 - Tel 2: (46) 3225-8067