



DADOS GERAIS:

| | | | |
|----------|------------|--------------|---------------------|
| DATA: | 25/06/2022 | STATUS: | APROVADO |
| CLIENTE: | PARTICULAR | Nº DO LAUDO: | 1833100 |
| UNIDADE: | COTIA | VISTORIADOR: | LUIZ ANDRÉ KITAGATA |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| FABRICANTE/MARCA: | MMC | MODELO/VERSÃO: | PAJERO TR4 FLEX HP |
| ANO FAB./MODELO: | 2011 / 2011 | COR: | CINZA |
| PLACA: | EMT1086 | CIDADE: | SÃO PAULO |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 93XFRH77WBCB58603 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | 4G94RK8437 |
| Nº DO CHASSI NA BIN: | 93XFRH77WBCB58603 | Nº DO MOTOR NA BIN: | 4G94RK8437 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV: | 93XFRH77WBCB58603 | Nº DO MOTOR NO CRLV: | 4G94RK8437 |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: | N/C | COMBUSTÍVEL: | FLEX |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN: | N/C | KM: | 74373 |

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Vistoriador

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP e CNPJ: 22217264000134 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1833100

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Vistoriador

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP e CNPJ: 22217264000134 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1833100

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Vistoriador

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP e CNPJ: 22217264000134 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

| | | | |
|----------|------------|--------------|---------------------|
| DATA: | 25/06/2022 | Nº DO LAUDO: | 1833100 |
| CLIENTE: | | VISTORIADOR: | LUIZ ANDRÉ KITAGATA |
| UNIDADE: | COTIA | | |

DADOS DO VEICULO:

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------------------|
| FABRICANTE/MARCA: | MMC | MODELO/VERSÃO: | PAJERO TR4 FLEX HP |
| ANO FAB./MODELO: | 2011 / 2011 | COR: | CINZA |

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

| ITEM | ITEM |
|-------------------------------|----------------------|
| ✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO | ✓ CHAVE RESERVA |
| ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA | ✓ MANUAL DO VEÍCULO |
| ✓ AR QUENTE | ✓ CHAVE DE RODA |
| ✓ BANCO ELÉT. MOTORISTA | ✓ RODAS DE LIGA LEVE |
| ✓ CD PLAYER | ✓ AR CONDICIONADO |
| ✓ ESTEPE | ✓ TRAVAS ELÉTRICAS |
| ✓ MACACO | ✓ TÉRMICO TRASEIRO |
| ✓ RÁDIO | ✓ AIR BAG PASSAGEIRO |
| ✓ VIDROS ELÉTRICOS | ✓ ANTENA |
| ✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS. | ✓ BANCO DE COURO |
| ✓ AIR BAG MOTORISTA | ✓ FAROL DE MILHA |
| ✓ BANCO BI-PARTIDO | ✓ TAPETES |
| | ✓ TRIÂNGULO |

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Vistoriador

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP e CNPJ: 22217264000134 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1833100

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Vistoriador

LUIZ ANDRÉ KITAGATA - 280439842
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO COTIA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP e CNPJ: 22217264000134 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!