



11221134220220109

**DADOS GERAIS:**

<b>DATA:</b>	09/11/2022	<b>STATUS:</b>	<b>APROVADO</b>
<b>CLIENTE:</b>	GRUPO BMZ	<b>Nº DO LAUDO:</b>	2211342
<b>UNIDADE:</b>	BRAGANÇA PAULISTA	<b>VISTORIADOR:</b>	FELIPE CARLOS DOS ANJOS

**DADOS DO VEÍCULO:**

<b>FABRICANTE/MARCA:</b>	HONDA	<b>MODELO/VERSÃO:</b>	HONDA/FIT LXL FLEX
<b>ANO FAB./MODELO:</b>	2009 / 2010	<b>COR:</b>	DOURADA
<b>PLACA:</b>	EJB3972	<b>CIDADE:</b>	SÃO PAULO
<b>Nº DO CHASSI NO VEÍC.:</b>	93HGE6850AZ112857	<b>Nº DO MOTOR NO VEÍC.:</b>	L13Z30112873
<b>Nº DO CHASSI NA BIN:</b>	93HGE6850AZ112857	<b>Nº DO MOTOR NA BIN:</b>	L13Z30112873
<b>Nº DO CHASSI NO CRLV:</b>	93HGE6850AZ112857	<b>Nº DO MOTOR NO CRLV:</b>	L13Z30112873
<b>Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:</b>	obs	<b>COMBUSTÍVEL:</b>	FLEX
<b>Nº DO CÂMBIO NA BIN:</b>	0	<b>KM:</b>	144569

**1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:**

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:**

- DENTRO DOS PADRÕES

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

- OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

- ASSOALHO
- NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

- DIANTEIRO DIREITO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

- VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
- VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

- PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROCÁRIA:**

- APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCÉRIA
- NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCÉRIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

- NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

 FELIPE CARLOS DOS ANJOS - 509284711  
 Vistoriador

 FELIPE CARLOS DOS ANJOS - 509284711  
 Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JC SERVIÇOS DE VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 30654282000101 e comprehendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



11221134220220109

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2211342

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA




DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



FELIPE CARLOS DOS ANJOS - 509284711  
Vistoriador

FELIPE CARLOS DOS ANJOS - 509284711  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JC SERVIÇOS DE VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 30654282000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



11221134220220109

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2211342

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO

FELIPE CARLOS DOS ANJOS - 509284711  
VistoriadorFELIPE CARLOS DOS ANJOS - 509284711  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: JC SERVIÇOS DE VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 30654282000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA N°: 4182849

CONFIDENCIAL PARA: Jc Servicos D  
e Vistorias Veiculares Ltda

REALIZADA EM: 09/11/2022 às 08:57

HONDA  
FIT LXL FLEX

### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EJB-3972

Marca/Modelo: HONDA/FIT LXL FLEX

Ano fabricação/Ano modelo: 2009 / 2010

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: L13Z3-0112873

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 101

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 93HGE6850AZ112857 Normal

Renavam: 00194109542

Cor: DOURADA

Cilindradas: 1339

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

### Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

### E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93HGE6850AZ112857

Origem : Nacional

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

País : Brasil

Montadora : Honda Automóveis do Brasil

Categoria : Automovel

Marca : Honda

Modelo : FIT LXL FLEX

Versão : HONDA/ LXL FLEX

Carroceria : AU - MONOCAB

Ano Fabricação : 2009

Ano Modelo : 2010

Cilindradas : 1339

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** EJB-3972**Situação:** CIRCULAÇÃO**Marca/Modelo:** HONDA/FIT LXL FLEX**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL**Categoria:** PARTICULAR**Ano fabricação/Ano modelo:** 2009 / 2010**Procedência:** NACIONAL**Município/UF:** SAO PAULO / SP**UF de origem:** SP**Chassi:** 93HGE6850AZ112857 Normal**Motor:** L13Z3-0112873**Renavam:** 00194109542**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA**Cor:** DOURADA**Capacidade de passageiros:****Potência:** 101**Cilindradas:** 1339**Espécie:** Passageiro**Capacidade de carga:** 1

## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** ZILDETE SANTANA DALPINO**Proprietário anterior:** DAITAN COMERCIO DE VEICULOS L

TDA

## Débitos do veículo

**Débitos de IPVA:** 0,00**Débito IPVA:** R\$ 0,00**Débito DERSA:** R\$ 0,00**Débito DER:** R\$ 0,00**Débito DETRAN:** R\$0,00**Débito CETESB:** R\$ 0,00**Débito RENAINF:** 0,00**Débito municipais:** R\$ 0,00

## LICENCIAMENTO

**Data da emissão CRV:** 03/02/2010**Data de licenciamento:** 16/06/2022**Ano de exercício do licenciamento:** 2022

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Restrição Jurídica:** Nada consta**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK

## OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

## DETRAN - Para mais informações

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/>

## Multas PRF (Cortesia)

**Multas:** Consultar site <https://cpag.prf.gov.br/multas>

## SENATRAN - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não existe

Dívida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: EJB3972	Renavam: 00194109542	Marca/Modelo: HONDA/FIT LXL FLEX
Faixa de IPVA: 1537220	Ano/Fabricação: 2009	Município: São Paulo
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Espécie: PASSAGEIRO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: AUTOMOVEL	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2022		

IPVA

[1] - Valor base: 32.759,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.310,36
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---	[5] - IPVA devido: 1.310,36	[6] - Pagamento efetuado: 1.244,83
[7] - Descontos e abatimentos: 65,53	[8] - Saldo: 0,00	[9] - Acréscimos legais: ---
[10] - Valor a pagar: 0,00		

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

NADA CONSTA

MULTAS

NADA CONSTA

Total Débitos: **0,00**

Recall

Não encontrado recall

**!** Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

**!** Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

**!** Informações para comercialização

 OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EJB3972 NAS BASES CONSULTADAS**

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EJB3972 NAS BASES CONSULTADAS**

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EJB-3972 NAS BASES CONSULTADAS**

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EJB-3972 NAS BASES CONSULTADAS**

**■ Dívida Ativa proprietário atual**

**NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**

**■ Ações trabalhista (Cortesia)**

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**   
dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

**!** Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 30.654.282/0001-01** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 30.654.282/0001-01 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 30.654.282/0001-01 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.