

**DADOS GERAIS:**

DATA:	02/08/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1929113
UNIDADE:	MACAÉ	VISTORIADOR:	MATEUS SILVA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	POLO MCA
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2018	COR:	PRETA
PLACA:	KYM8C25	CIDADE:	RIO DAS OSTRAS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAG5BZ4JP022607	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CSE279251
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAG5BZ4JP022607	Nº DO MOTOR NA BIN:	CSE279251
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAG5BZ4JP022607	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CSE279251
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	nc	KM:	62601

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
! GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

MATEUS SILVA - 461161161
VistoriadorMATEUS SILVA - 461161161
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MARLENE A. DOMINGUES CARVALHO - ME e CNPJ: 31562828000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



08192911320220102

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1929113

CHASSI



MOTOR



FRENTE




TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



MATEUS SILVA - 461161161
Vistoriador

MATEUS SILVA - 461161161
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MARLENE A. DOMINGUES CARVALHO - ME e CNPJ: 31562828000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1929113

LACRE



FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



MATEUS SILVA - 461161161
Vistoriador

MATEUS SILVA - 461161161
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MARLENE A. DOMINGUES CARVALHO - ME e CNPJ: 31562828000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



08192911320220102

DADOS GERAIS:

DATA:	02/08/2022	Nº DO LAUDO:	1929113
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	MATEUS SILVA
UNIDADE:	MACAÉ		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	POLO MCA
ANO FAB./MODELO:	2017 / 2018	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE DE RODA
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ EXTINTOR
✓ ALARME	✓ AR CONDICIONADO
✓ AR QUENTE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ CD PLAYER	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ MACACO	✓ ANTENA
✓ RÁDIO	✓ FAROL DE MILHA
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ TAPETES
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TRIÂNGULO
✓ AIR BAG MOTORISTA	

MATEUS SILVA - 461161161
Vistoriador

MATEUS SILVA - 461161161
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MARLENE A. DOMINGUES CARVALHO - ME e CNPJ: 31562828000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1929113

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



MATEUS SILVA - 461161161
Vistoriador

MATEUS SILVA - 461161161
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: MARLENE A. DOMINGUES CARVALHO - ME e CNPJ: 31562828000167 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONSULTA Nº: 3559806

CONFIDENCIAL PARA: Marlene A. D
omingues Carvalho

REALIZADA EM: 02/08/2022 às 09:39



POLO MCA

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: KYM-8C25

Marca/Modelo: VW/POLO MCA

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018

Município/UF: RIO DAS OSTRAS / RJ

Motor: CSE279251

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 84

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BWAG5BZ4JP022607 **Normal**

Renavam: 01140696936

Cor: PRETA

Cilindradas: 999

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO HA, ,

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAG5BZ4JP022607

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ MCA

Ano Fabricação : 2017

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : POLO MCA

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2018

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: KYM-8C25

Marca/Modelo: VW/POLO MCA

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: RJ

Motor: CSE279251

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 999

Capacidade de carga: 169

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018

Município/UF: RIO DAS OSTRAS / RJ

Chassi: 9BWAG5BZ4JP022607 Normal

Renavam: 01140696936

Cor: PRETA

Potência: 84

Espécie: Passageiro



Informações de proprietário

Proprietário Atual: LUCAS PINTO PAES



Débitos do veículo

Débito de multas: Não existe débito.

Débitos de IPVA: Não existe débito de IPVA

Débitos de Licenciamento: Não existe débito de licenciamento

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: 0,00

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



OUTRAS RESTRIÇÕES

Nao Ha



Informações do DETRAN (Cortesia)

Proprietário: LUCAS

Placa anterior: KYM8225

Espécie tipo: PASSAGEIRO

Marca/Modelo: VW/POLO MCA

Ano modelo: 2018

Categoria: PARTICULAR

Município: RIO DAS OSTRAS

Placa: KYM8C25

Ano último licenciamento: 2022

Combustível: ALCO/GASOL

Ano fabricação: 2017

Cap/Pot/Cil: 999

Cor: PRETA

Observações:

 MULTAS SSP

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAX PE RMITIDA EM MAI
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 04/06/2022 Hora: 11:47
Local da Infração: RJ-106, KM 169,2 - Macae/RJ- St:Niteroi/ Macae-MACAE
Valor original R\$ 880.41
Valor a ser pago R\$ 880.41
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A M AXIMA PERMITID
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 01/09/2021 Hora: 14:37
Local da Infração: RJ-106, KM 169,2 - Macae/RJ- St:Niteroi/ Macae-MACAE
Valor original R\$ 195.23
Valor a ser pago R\$ 195.23
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAX PE RMITIDA EM MAI
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 20/07/2021 Hora: 15:54
Local da Infração: RJ-106, KM 169,2 - Macae/RJ- St:Niteroi/ Macae-MACAE
Valor original R\$ 880.41
Valor a ser pago R\$ 880.41
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A M AXIMA PERMITID
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 05/05/2021 Hora: 09:06
Local da Infração: RJ-106, KM 144,7 - Casimiro de Abreu/R J- St:N-CASIMIRO DE ABREU
Valor original R\$ 130.16
Valor a ser pago R\$ 130.16
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A M AXIMA PERMITID
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 12/01/2021 Hora: 07:36
Local da Infração: RJ106 Km 111,00 - Sao Pedro da Aldeia: Sao Pe-SAO PEDRO DA ALDEIA
Valor original R\$ 195.23
Valor a ser pago R\$ 195.23
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMEN
Orgão emissor: RIO DAS OSTRAS
Data e hora da infração 27/12/2020 Hora: 15:31
Local da Infração: AV COSTA AZUL POSTO DO BOMBEIR O -RIO DAS OSTRAS
Valor original R\$ 130.16
Valor a ser pago R\$ 130.16
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: ESTACIONAR LOCAL/HORARIO DE ESTACION AMENTO E PARAD
Orgão emissor: RIO DAS OSTRAS
Data e hora da infração 27/12/2020 Hora: 15:27
Local da Infração: AV COSTA AZUL NR. 616 PRÓXIMO A R

Descrição: PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MU DANCA DE SINAL
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 04/04/2022 Hora: 21:52
Local da Infração: RJ 106 Km 142,9 - Fx1 - Sentido Niteroi - CASIMIRO DE ABREU
Valor original R\$ 130.16
Valor a ser pago R\$ 130.16
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAX PE RMITIDA EM MAI
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 17/08/2021 Hora: 09:03
Local da Infração: RJ-106, KM 169,2 - Macae/RJ- St:Niteroi/ Macae-MACAE
Valor original R\$ 880.41
Valor a ser pago R\$ 880.41
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: ULTRAPASSAR PELA CONTRAMAO LINHA DE DIVISAO DE FLU
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 28/05/2021 Hora: 21:55
Local da Infração: RJ 106 KM 139 BARRA DE SAO JOAO - CASIMIRO DE ABREU
Valor original R\$ 1.467
Valor a ser pago R\$ 1.467
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A M AXIMA PERMITID
Orgão emissor: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Data e hora da infração 14/03/2021 Hora: 13:42
Local da Infração: BR-101 KM-316 UF-RJ -SAO GONCALO
Valor original R\$ 130.16
Valor a ser pago R\$ 130.16
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A M AXIMA PERMITID
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 04/02/2021 Hora: 10:03
Local da Infração: RJ106 Km 111,00 - Sao Pedro da Aldeia: Sao Pe-SAO PEDRO DA ALDEIA
Valor original R\$ 195.23
Valor a ser pago R\$ 195.23
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A M AXIMA PERMITID
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 07/01/2021 Hora: 09:36
Local da Infração: RJ106 Km 169,2 - Macae: Niteroi/Macae -MACAE
Valor original R\$ 130.16
Valor a ser pago R\$ 130.16
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: ESTACIONAR LOCAL/HORARIO DE ESTACION AMENTO E PARAD
Orgão emissor: RIO DAS OSTRAS
Data e hora da infração 27/12/2020 Hora: 16:56
Local da Infração: AV COSTA AZUL NR. 616 -RIO DAS OS TRAS
Valor original R\$ 195.23
Valor a ser pago R\$ 195.23
Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUP A MAX PE RMITIDA EM MAI
Orgão emissor: DER - RJ
Data e hora da infração 17/03/2020 Hora: 10:52
Local da Infração: RJ106 Km 169,2 - Macae: Niteroi/Macae

OBERTO SILVE-RIO DAS OSTRAS

Valor original R\$ 195.23

Valor a ser pago R\$ 195.23

Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR COM O VEICULO EM ACOSTAMENTOS

Orgão emissor: DER - RJ

Data e hora da infração 12/03/2020 Hora: 16:03

Local da Infração: RJ 106 KM 151 -RIO DAS OSTRAS

Valor original R\$ 880.41

Valor a ser pago R\$ 880.41

Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA

Orgão emissor: DER - RJ

Data e hora da infração 04/03/2020 Hora: 14:06

Local da Infração: RJ106 Km 169,2 - Macae: Niteroi/Macae -MACAE

Valor original R\$ 130.16

Valor a ser pago R\$ 130.16

Status do pagamento NÃO PAGO

-MACAE

Valor original R\$ 880.41

Valor a ser pago R\$ 880.41

Status do pagamento NÃO PAGO

Descrição: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA

Orgão emissor: DER - RJ

Data e hora da infração 12/03/2020 Hora: 09:09

Local da Infração: RJ106 Km 169,2 - Macae: Niteroi/Macae -MACAE

Valor original R\$ 130.16

Valor a ser pago R\$ 130.16

Status do pagamento NÃO PAGO

DÉBITOS IPVA (Cortesia)

NÃO HÁ DÉBITOS PENDENTES

DÉBITOS LICENCIAMENTO (Cortesia)**CONSULTA DÉBITOS DO VEÍCULO**

Informações de Pagamentos Efetuados: Não há débitos pendentes

Multas PRF (Cortesia)

Nº Documento	Valor	Infração	Placa	UF	Data da Infração	N.º AI
67459113	130,16	74550	KYM8C25	RJ	14/03/2021	R517328607

RENAINF

INFRAÇÃO: X40150179

7471 - TRANSITAR ACIMA DE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 169 2 MACAE RJ S**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 04/06/2022**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X40150179**Cód. Infração:** 7471**Cadastrado em:** 13/06/2022**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 11:47**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 84,00**Valor da infração:** 880,41**INFRAÇÃO: X38131506**

5673 - PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANCA DE SEMAFORO

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 142 9 FX1 SENTID**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 04/04/2022**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Manual**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38131506**Cód. Infração:** 5673**Cadastrado em:** 13/04/2022**Cód. Município da infração:** 5825**Hora da infração:** 21:52**Velocidade permitida:** 0,00**Medição real:** 0,00**Valor da infração:** 130,16**INFRAÇÃO: X40022324**

7463 - TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATA 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 169 2 MACAE RJ S**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 01/09/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X40022324**Cód. Infração:** 7463**Cadastrado em:** 21/09/2021**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 14:37**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 73,00**Valor da infração:** 195,23

INFRAÇÃO: X40012453

7471 - TRANSITAR ACIMA DE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 169 2 MACAE RJ S**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 17/08/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X40012453**Cód. Infração:** 7471**Cadastrado em:** 20/09/2021**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 09:03**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 102,00**Valor da infração:** 880,41**INFRAÇÃO: X38996527**

7471 - TRANSITAR ACIMA DE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 169 2 MACAE RJ S**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 15:54**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 90,00**Valor da infração:** 880,41**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38996527**Cód. Infração:** 7471**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 20/07/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Eletronico**Valor pago:** 0,00**INFRAÇÃO: Z54879706**

7471 - TRANSITAR ACIMA DE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 169 2 MACAE RJ S**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 15:54**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 90,00**Valor da infração:** 880,41**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** Z54879706**Cód. Infração:** 5967**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 28/05/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00

INFRAÇÃO: Y34283757

7455 - TRANSITAR EM ATA 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 144 7 CASIMIRO DE**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 05/05/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** Y34283757**Cód. Infração:** 7455**Cadastrado em:** 18/05/2021**Cód. Município da infração:** 5825**Hora da infração:** 09:06**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 59,00**Valor da infração:** 130,16**INFRAÇÃO: R517328607**

5967 - ULTRAPASSAR SOBRE LINHA DUPLA/SIMPLES AMARELA CONTINUA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 139 BARRA DE SAO J**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 100**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 14/03/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Manual**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** R517328607**Cód. Infração:** 7455**Cadastrado em:** 15/06/2021**Cód. Município da infração:** 5825**Hora da infração:** 21:55**Velocidade permitida:** 0,00**Medição real:** 0,00**Valor da infração:** 1.467,35**INFRAÇÃO: X38901482**

7463 - TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATA 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ106 KM 111 00 SAO PEDRO DA**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 04/02/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38901482**Cód. Infração:** 7463**Cadastrado em:** 17/02/2021**Cód. Município da infração:** 5903**Hora da infração:** 10:03**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 72,00**Valor da infração:** 195,23

INFRAÇÃO: X38881461

7463 - TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATA 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ106 KM 111 00 SAO PEDRO DA**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 12/01/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38881461**Cód. Infração:** 7463**Cadastrado em:** 21/01/2021**Cód. Município da infração:** 5903**Hora da infração:** 07:36**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 72,00**Valor da infração:** 195,23**INFRAÇÃO: X38877082**

7455 - TRANSITAR EM ATA 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ106 KM 169 2 MACAE NITERO**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 07/01/2021**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38877082**Cód. Infração:** 7455**Cadastrado em:** 13/01/2021**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 09:36**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 60,00**Valor da infração:** 130,16**INFRAÇÃO: K30509337**

5568 - ESTACIONAR/PARAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO

Placa: KYM8C25**Local da infração:** AV COSTA AZUL NR 616 PR XIMO**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 229210**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Emissão da penalidade:** 09/06/2022**Hora da infração:** 15:27**Velocidade permitida:** 0,00**Medição real:** 0,00**Valor da infração:** 195,23**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** K30509337**Cód. Infração:** 5568**Cadastrado em:** 29/12/2020**Cód. Município da infração:** 2921**Data da infração:** 27/12/2020**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Manual**Valor pago:** 0,00

INFRAÇÃO: K30534343

5568 - ESTACIONAR/PARAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO

Placa: KYM8C25**Local da infração:** AV COSTA AZUL NR 616**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 229210**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Emissão da penalidade:** 09/06/2022**Hora da infração:** 16:56**Velocidade permitida:** 0,00**Medição real:** 0,00**Valor da infração:** 195,23**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** K30534343**Cód. Infração:** 5568**Cadastrado em:** 29/12/2020**Cód. Município da infração:** 2921**Data da infração:** 27/12/2020**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Manual**Valor pago:** 0,00**INFRAÇÃO: K30535212**

5550 - ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO

Placa: KYM8C25**Local da infração:** AV COSTA AZUL POSTO DO BOMBEIR**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 229210**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Emissão da penalidade:** 09/06/2022**Hora da infração:** 15:31**Velocidade permitida:** 0,00**Medição real:** 0,00**Valor da infração:** 130,16**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** K30535212**Cód. Infração:** 5550**Cadastrado em:** 29/12/2020**Cód. Município da infração:** 2921**Data da infração:** 27/12/2020**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Manual**Valor pago:** 0,00**INFRAÇÃO: X38618257**

7471 - TRANSITAR ACIMA DE 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ106 KM 169 2 MACAE NITERO**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 17/03/2020**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38618257**Cód. Infração:** 7471**Cadastrado em:** 23/03/2020**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 10:52**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 108,00**Valor da infração:** 880,41


INFRAÇÃO: Z52106310

5819 - TRANSITAR EM CALÇADAS,PASSEIOS,PASSARELAS,CICLOVIAS,GRAMADOS

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ 106 KM 151**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 12/03/2020**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** Manual**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** Z52106310**Cód. Infração:** 5819**Cadastrado em:** 18/03/2020**Cód. Município da infração:** 2921**Hora da infração:** 16:03**Velocidade permitida:** 0,00**Medição real:** 0,00**Valor da infração:** 880,41**INFRAÇÃO: X38616729**

7455 - TRANSITAR EM ATA 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYM8C25**Local da infração:** RJ106 KM 169 2 MACAE NITERO**Exigibilidade:** Nao**Orgão:** 119200**Cód. Município de emplacamento:** 2921**Data da infração:** 12/03/2020**UF Jurisdição do veículo:** RJ**Medição considerada:** 0,00**Tipo de autuação:** EletrAnico**Valor pago:** 0,00**Veículo:** 160126 - VW/POLO MCA**Auto de infração:** X38616729**Cód. Infração:** 7455**Cadastrado em:** 13/01/2021**Cód. Município da infração:** 5847**Hora da infração:** 09:36**Velocidade permitida:** 50,00**Medição real:** 60,00**Valor da infração:** 130,16 **SENATRAN - Para mais informações**Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> **Gravame****Situação:** VEÍCULO NUNCA CONSTOU NA BASE DE GRAVAMES **Comunicação de venda****Não existe** **Dívida Ativa (Cortesia)** CONSULTA DE VALORES DE DÉBITOS**NÃO HÁ DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA PARA O RENAVAL** **Recall****Não encontrado recall**

! Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****! Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****! Parecer técnico (Cortesia)****🔍 Informações para comercialização****🔍 OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA KYM8C25 NAS BASES CONSULTADAS****🔍 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA KYM8C25 NAS BASES CONSULTADAS****🔍 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA KYM-8C25 NAS BASES CONSULTADAS****🔍 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA KYM-8C25 NAS BASES CONSULTADAS****📄 Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.****! Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 31.562.828/0001-67** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 31.562.828/0001-67 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 31.562.828/0001-67 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

