

**DADOS GERAIS:**

DATA:	29/06/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	18677
UNIDADE:	VILA CARRÃO	VISTORIADOR:	HUMBERTO LUIZ DE LIRA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	UNO MILLE WAY ECON
ANO FAB./MODELO:	2012/2013	COR:	BRANCA
PLACA:	OPB8590	CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD15844AD6797210	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	146E10111302482
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD15844AD6797210	Nº DO MOTOR NA BIN:	146E10111302482
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD15844AD6797210	Nº DO MOTOR NO CRLV:	146E10111302482
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	74342

100 - CONDIÇÃO DA PLACA:

101 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES (OK)

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

409 - NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

500. 3 - DO ASSOALHO:

526 - NÃO OBRIGATÓRIA

500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

701 - NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA.

706 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIREITA DA CARROÇARIA.

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:LATERAL TRASEIRA DIREITA AVARIADO/REPARADO
PORTA DIANTEIRA DIREITA AVARIADO/REPARADO**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RETA VISTORIA VEICULAR LTDA, não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.


ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 18677






ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 18677



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 18677



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Digitador


HUMBERTO LUIZ DE LIRA
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 18677

ANÁLISE DE PINTURA



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Digitador


HUMBERTO LUIZ DE LIRA
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 18677

ANÁLISE ESTRUTURAL



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: OPB8590

DATA DA PESQUISA: 29/06/2022

17:07:32

DATA DA IMPRESSÃO: 29/06/2022

17:16:03



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2012	ANO MODELO:	2013
MARCA / MODELO:	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	COR:	BRANCA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1000	POTÊNCIA:	66
CAPAC. DE CARGA:	0	CMT/PBT:	164/124
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	22/12/2017	DT LICENCIAMENTO:	14/01/2020
MUNICÍPIO PLACA:	SAO PAULO-SP	RENAVAM:	504477323
CHASSI:	9BD15844AD6797210	SITUAÇÃO VEICULO:	CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	146E10111302482
------------------	-----------	------------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	Nº MOTOR:	146E10111302482
CARROCERIA:		76384064

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 2: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 3: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 4: **NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: **0,00** MUNICIPAIS: **0,00**
DER: **0,00** POL. ROD. FEDERAL: **0,00**
DERSA: **0,00** RENAINF: **0,00**
CETESB: **0,00** IPVA: **0,00**
DPVAT: **0,00** MULTAS: **0,00**
LICENCIAMENTO: **144,86**

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **MARTA RIBEIRO**
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: **GETULIO MEIRELLES RIBEIRO**

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: **OPB8590** CHASSI: **9BD15844AD6797210**
MARCA/MODELO: **FIAT/UNO MILLE WAY ECON** ANO FAB/MODELO: **2012/2013**
COR: **Branca** COMBUSTÍVEL: **Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO: **Automovel** ESPÉCIE: **Passageiro**
MUNICÍPIO / UF: **SAO PAULO / SP** UF ORIGEM: **MG**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: **146E10111302482** POTÊNCIA: **66**
CAMBIO: CAP. MAX. TRAÇÃO: **164.0**
CILINDRADAS: **1000** TIPO CARROCERIA: **NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI: **N** SITUAÇÃO VEÍCULO: **S**
NUMERO EIXOS: **0** PESO BRUTO TOTAL: **124.0**
NUM. TERC. EIXO: CAP. DE CARGA: **0.0**
NUM. EIXO TRAS.:

SENATRAN - CSV (Cortesia)

SENATRAN indisponível, recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>

RECALL

SENATRAN indisponível, recomendamos verificar a existência de Recalls, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/recall/consultar>

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

REGISTRO ENCONTRADO

2017 - MARTA RIBEIRO

PLACA: OPB8590

PROPRIETÁRIOS - LINHA DO TEMPO

LINHA DO TEMPO INDISPONÍVEL.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA VENDA DIRETA NA CONSULTA REALIZADA.

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**RETA VISTORIA VEICULAR LTDA.**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada.**

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.