

DADOS DO SOLICITANTE

Nome

PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome **FLAVIO FERREIRA NEGRAO** CPF/CNPJ Telefone E-mail

DADOS DO VEÍCULO - CARACTERÍSTICAS

Placa	Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustível
AWH0G22	AUDI	Q3 150CV	2015	2016	Branca	Gasolina
Tipo de Veículo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos	KM
Utilitario	5	150	1395	CARROCERIA FECHADA	2	80217

DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO

DADOS COLETADOS PELO VISTORIADOR

Chassi **WAUBYA8U2GR011342** Nr Motor **CZD209600** Nr Cambio

DADOS APRESENTADOS NA BASE NACIONAL/AGREGADO

Chassi **WAUBYA8U2GR011342** Nr Motor **CZD209600** Nr Cambio

DADOS APRESENTADOS BASE ESTADUAL

Chassi **WAUBYA8U2GR011342** Nr Motor **CZD209600** Nr Cambio

PARECER TÉCNICO

APROVADO

OBSERVAÇÕES

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

NUMERAÇÃO DO CHASSI

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO DO MOTOR

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

ANÁLISE DAS PLACAS

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TARJETAS EM CONFORMIDADE (OK)

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNYCNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



ITENS DE IDENTIFICAÇÃO**ANÁLISE DOS DOCUMENTOS****1 - CRV/CRLV EM CONFORMIDADE (OK)****ANÁLISE DAS DATAS DE CINTO DE SEGURANCA**

- 1 - DIANT. ESQ.**
- 2 - DIANT. DIR.**
- 3 - TRAS. ESQ.**
- 4 - TRAS. CENTRAL**
- 5 - TRAS. DIR.**

ETIQUETAS

- 1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL**
- 2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL**
- 3 - ETIQUETA PISO - SEM CAMPO VISUAL**

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA/DATA ORIGINAL /	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA/DATA ORIGINAL /	PORTA TRASEIRA ESQUERDA/DATA ORIGINAL /
LATERAL ESQUERDO/DATA ORIGINAL /	TRASEIRO/DATA ORIGINAL /	LATERAL DIREITO/DATA ORIGINAL /
PORTA TRASEIRA DIREITA/DATA ORIGINAL /	PORTA DIANTEIRA DIREITA/DATA ORIGINAL /	

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO VEICULAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais).Somos responsáveis sim, pela informação que coletamos. Não somos responsáveis pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, apenas são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso a informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar em prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda da seguradora do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, que não estão informados em nenhuma base de pesquisa, não cabe nossa responsabilidade. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883

CIDADE
CURITIBA/PR

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL**LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA**

CHECKLIST DE ITENS

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS


BUZINA
CINTO DE SEGURANÇA
TRIÂNGULO
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO
EXTINTOR
FREIO DE ESTACIONAMENTO
LUZ DE POSIÇÃO
LUZ DE MARCHA RÉ
LUZ DE SETAS TRASEIRAS
MACACO
VELOCIMETRO / TACOGRAFO
VIDRO TRASEIRO
VIDROS LARETAIS ESQUERDO

CINTO DE SEGURANÇA P/ ARVORE DE TRANSMISSÃO
CHAVE DE RODA
ESPELHO RETROVISOR DIREITO
ESPELHO RETROVISOR CENTRAL/INTERNO
FARÓIS PRINCIPAIS DIANTEIROS
LUZ DE FREIO
LUZ DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA
LUZ DE SETAS DIANTEIRAS
LIMPADOR DE PARABRISA
PARA-SOL
VIDRO PARABRISA
VIDROS LATERAIS DIREITO

ACESSÓRIOS

ADAPTADO PARA DEFICIENTE
AIR BAG MOTORISTA
ALARME
BANCO DE COURO
CAMBIO AUTOMATICO
CAMERA DE RÉ
FREIO ABS
KIT MULTIMIDIA

AIR BAG LATERAIS / CORTINA
AIR BAG PASSAGEIRO
AR CONDICIONADO
BANCO REGULAGEM ELÉTRICA
CAMBIO AUTOMATIZADO
DIREÇÃO ELÉTRICA / HIDRÁULICA
KIT GAS COMBUSTÍVEL
TAPETES



VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, CURITIBA/PR
12883

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



ANÁLISE DA ESTRUTURA

ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



ITENS ANALISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO
 NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO.

LEGENDAS

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	ORIGINAL	LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	ORIGINAL	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
COLUNA DIANTEIRA DIREITA	ORIGINAL	COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
COLUNA CENTRAL DIREITA	ORIGINAL	COLUNA CENTRAL ESQUERDA	ORIGINAL
COLUNA TRASEIRA DIREITA	ORIGINAL	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
PAINEL FRONTAL	ORIGINAL	PAINEL TRASEIRO	ORIGINAL
CAIXA DE AR DIREITA	ORIGINAL	CAIXA DE AR ESQUERDA	ORIGINAL
TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA	ORIGINAL	TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA	ORIGINAL
TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA	ORIGINAL	TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA	ORIGINAL

OBSERVAÇÕES

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
 ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
 CIDADE
CURITIBA/PR
 BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
 CEP
81690200
 FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



ANÁLISE DA PINTURA

ORIGINALIDADE DA PINTURA



LEGENDAS

Itens Verificados

- TETO
- CAPÔ
- CAPÔ TRASEIRO
- PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
- PORTA DIANTEIRA DIREITA
- PORTA TRASEIRA DIREITA
- LATERAL TRASEIRA DIREITA
- PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- PARA-CHOQUE DIANTEIRO
- PARA-CHOQUE TRASEIRO

Espessura (µ)

Status

- ORIGINAL



OBSERVAÇÕES

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
 ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
 CIDADE
CURITIBA/PR

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
 CEP
81690200
 FONE
(41)3276-2880


VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA




FOTOS



FRENTE




FRENTE DIREITA 45°




FRENTE ESQUERDA 45°



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA ESQUERDA 45°

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



FOTOS



NR. CHASSI



NR. MOTOR



QUILOMETRAGEM



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



CRLV / CRV

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



FOTOS



PAINEL INSTRUMENTOS LD ESQ.



ETA MOTOR



ETA PORTA



DATA CINTO



GRAV. VIDRO PARABRISA



COMPARTIMENTO MOTOR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



FOTOS



PNEU / RODA



MOLA/SUSPENSÃO DIANTEIRO ESQ.



VIDRO PARABRISA



VIDRO TRASEIRO



PORTAMALA/CAÇAMBA



FOTO ESTEPE/CHAVE RODA/MACACO

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883

CIDADE
CURITIBA/PR

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA



✔ Nenhum impedimento

⚠ 1 alerta(s)

✔ Dados do veículo - OK

CONSULTA
MASTER

carfacts
Sua compra no azul.

Laudo ID: 2230000262 / Data impressão: 13/07/2022



BASE ESTADUAL

Placa
AWH0G22

Tipo
UTILITARIO

Espécie
MISTO

Ano Fabricação
2015

Ano Modelo
2016

Cilindrada
1395

Renavam
01065378561

Situação Chassi
NORMAL

Chassi
WAUBYA8U2GR011342

Procedência
IMPORTADA

N° Motor
CZD209600

Combustível
GASOLINA

Cap de Carga
42

Potência
150

Proprietário Atual
FLAVIO FERREIRA NEGRAO

NR Cambio

Marca/Modelo
Q3 150CV

Município/UF
/

Categoria
PARTICULAR

Cor
BRANCA

Cap. de Passageiro

Carroceria

Proprietário Anterior



DÉBITOS

Status Multas

Total Débitos/Multas
NADA CONSTA

Status IPVA

Débitos IPVA
NADA CONSTA

Total Geral
NADA CONSTA



RESTRICÇÕES

Restrição 1
NADA CONSTA

Restrição 4
NADA CONSTA

Restrição 2
NADA CONSTA

Restrição Judicial(RENAJUD):
NADA CONSTA

Restrição 3
NADA CONSTA

VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000262 / Data impressão: 13/07/2022



BASE NACIONAL

Placa
AWH0G22

Tipo
UTILITARIO

Espécie
MISTO

Ano Fabricação
2015

Ano Modelo
2016

Cilindrada
1395

Renavam
01065378561

Nº Eixo Traseiro

Situação Chassi
NORMAL

Ocorrência
VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Chassi
WAUBYA8U2GR011342

Procedência
ESTRANGEIRA

Nº Motor
CZD209600

Combustivel
GASOLINA

Cap de Carga
0.6

Potência
150

Nº Cambio

Cap. Tração
4.0

Montagem

Restrição
NADA CONSTA

Marca/Modelo
AUDI/Q3 150CV

Município/UF
CURITIBA/PR

Categoria
MISTO

Cor
BRANCA

Cap. de Passageiro
5

Nº Carroceria

Qtde. Eixos
2

Peso Bruto
2.0

Situação
CIRCULACAO

Restrição Judicial



HISTÓRICO
ROUBO/FURTO

Boletim	Data da ocorrência	Nº Ocorrência	Categoria	Orgão Segurança	Tipo Declaração
---------	--------------------	---------------	-----------	-----------------	-----------------

NÃO CONSTAM DADOS DE ROUBO E FURTO

VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000262 / Data impressão: 13/07/2022



INDÍCIO DE
SINISTRO

Situação

Não consta indicio de sinistro

Data Inclusão



HISTÓRICO DE
OFERTA DE VENDA

Não foram encontradas informações de oferta de venda



HISTÓRICO DE KM

Não foi encontrado histórico de quilometragem



PARECER TÉCNICO



MÉDIA PROBABILIDADE DE ACEITAÇÃO NO SEGURO



VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000262 / Data impressão: 13/07/2022



DECODIFICADOR

Categoria

Marca/Modelo
AUDI/Q3 150CV

Motor
1.4

Região
ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

Tipo Carroceria

Chassi

WAUBYA8U2GR011342

Ano Modelo
2016

Origem
IMPORTADO

Retorno
Marca/Modelo/Ano Identificados

Versão

Chassi Tratado

WAUBYA8U2GR011342

Local Fabricação

Pais
ALEMANHA



PRECIFICADOR

Precificador FIPE

Código	Modelo	Combustivel	Valor
008201-5	Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p	G	111.801,00

Precificador Molicar

Código	Modelo	Combustivel	Valor
0	Q3 ATTRACTION 1.4 TFSi STRONIC 150cv 4p Gasolina 4x2 Automático SUV/Crossover		112.053,00
0	Q3 AMBIENTE 1.4 TFSi STRONIC 150cv 4p Gasolina 4x2 Automático SUV/Crossover		104.713,00



HISTÓRICO DE
INDÍCIO DE DANOS

Não foi encontrado histórico de indício de danos.

VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000262 / Data impressão: 13/07/2022



Data Recall	Defeito	Risco
25/07/2017	Sistema de sinalização	Não identificação por terceiros que seguem atrás do veículo de que este está em função de frenagem, podendo acarretar em acidente com danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros.
26/08/2019	Sistema de sinalização	O condutor não será alertado através de função específica no painel caso as setas dianteiras deixem de funcionar, e outros condutores e transeuntes não receberão a indicação de mudança de direção do veículo, o que aumenta o risco de acidente com possibilidade de danos físicos e materiais aos ocupantes e a terceiros.



Não foi encontrado histórico de vistoria para este veículo



Aro OffSet:	43	Tamanho do Aro:	7 x 17	Furação da Roda:	5x112	Parafuso Porca:	17
Tipo de Rosca:	M14x1.5	Torque da Porca:	125	Info. do Pneu:	235/55R17 99V	Medida do Cubo:	57,1
Modelo:	Q3. Standard						



VistoPar

INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000262 / Data impressão: 13/07/2022



Status da consulta: **Consulta realizada com sucesso**

Data da Consulta: **13/07/2022 14:01**

Qtde Multas em Aberto: **0**

Total de Multas: **R\$0,00**

Não há registros de infrações em aberto para este veículo

**DÉBITOS RENAINF
MULTAS EM ABERTO**

Importante: Nos termos de contrato vigente, a CARFACTS, não altera, adultera ou manipula informação obtida nos diversos bancos de dados com que mantém acesso legítimo, automático e sistemático com os respectivos titulares. Assim, a CARFACTS não é responsável pela veracidade, exatidão, falta, insuficiência e/ou distorção das informações obtidas em relação ao veículo consultado, em razão de erros na sua origem e/ou fonte, posto que tais informações são reproduções exatas e fiéis das informações constantes nos bancos de dados. A CARFACTS, igualmente, não se responsabiliza pela realização ou não do negócio jurídico entre o usuário e seu cliente com base nas informações acessadas, uma vez que a decisão negativa ou positiva sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo usuário e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CARFACTS não participa.

