

DADOS DO SOLICITANTE

Nome

PARTICULAR**DADOS DO PROPRIETÁRIO**Nome **FLAVIO FERREIRA NEGRAO** CPF/CNPJ Telefone E-mail**DADOS DO VEÍCULO - CARACTERÍSTICAS**

Placa	Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustível
BBZ4901	RENAULT	CAPTUR INTEN 16A	2018	2019	VERMELHA	BI-COMBUSTIVEL
Tipo de Veiculo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos	
AUTOMOVEL	5	120	1598	NÃO INFORMADO	2	

DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO**DADOS COLETADOS PELO VISTORIADOR**Chassi **93YRHAMH7KJ306424** Nr Motor **H4MG736Q019296** Nr Cambio**DADOS APRESENTADOS NA BASE NACIONAL/AGREGADO**Chassi **93YRHAMH7KJ306424** Nr Motor **H4MG736Q019296** Nr Cambio**DADOS APRESENTADOS BASE ESTADUAL**Chassi **93YRHAMH7KJ306424** Nr Motor **H4MG736Q019296** Nr Cambio**PARECER TÉCNICO****APROVADO****OBSERVAÇÕES****ITENS DE IDENTIFICAÇÃO****NUMERAÇÃO DO CHASSI****1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE****NUMERAÇÃO DO MOTOR****1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE****ANÁLISE DAS PLACAS****1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TARJETAS EM CONFORMIDADE (OK)****UNIDADE CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNYCNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880**VISTORIADOR RESPONSÁVEL**

LEANDRO CARLOS DA SILVA



ITENS DE IDENTIFICAÇÃO**ANÁLISE DOS DOCUMENTOS****1 - CRV/CRLV EM CONFORMIDADE (OK)****ANÁLISE DAS DATAS DE CINTO DE SEGURANCA**

- 1 - DIANT. ESQ.**
- 2 - DIANT. DIR.**
- 3 - TRAS. ESQ.**
- 4 - TRAS. CENTRAL**
- 5 - TRAS. DIR.**

ETIQUETAS

- 1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL**
- 2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL**
- 3 - ETIQUETA PISO - SEM CAMPO VISUAL**

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA/DATA ORIGINAL /	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA/DATA ORIGINAL /	PORTA TRASEIRA ESQUERDA/DATA ORIGINAL /
LATERAL ESQUERDO/DATA ORIGINAL /	TRASEIRO/DATA ORIGINAL /	LATERAL DIREITO/DATA ORIGINAL /
PORTA TRASEIRA DIREITA/DATA ORIGINAL /	PORTA DIANTEIRA DIREITA/DATA ORIGINAL /	

ANÁLISE DAS CONSULTAS/PESQUISAS**1 - CONSTA RESTRIÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA****TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO VEICULAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais).Somos responsáveis sim, pela informação que coletamos. Não somos responsáveis pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, apenas são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso a informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar em prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda da seguradora do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, que não estão informados em nenhuma base de pesquisa, não cabe nossa responsabilidade. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883

CIDADE
CURITIBA/PR

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL**LEANDRO CARLOS DA SILVA**

CHECKLIST DE ITENS

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

BUZINA
CINTO DE SEGURANÇA
TRIÂNGULO
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO
EXTINTOR
FREIO DE ESTACIONAMENTO
LUZ DE POSIÇÃO
LUZ DE MARCHA RÉ
LUZ DE SETAS TRASEIRAS
MACACO
VELOCIMETRO / TACOGRAFO
VIDRO TRASEIRO
VIDROS LARETAIS ESQUERDO

CINTO DE SEGURANÇA P/ ARVORE DE TRANSMISSÃO
CHAVE DE RODA
ESPELHO RETROVISOR DIREITO
ESPELHO RETROVISOR CENTRAL/INTERNO
FARÓIS PRINCIPAIS DIANTEIROS
LUZ DE FREIO
LUZ DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA
LUZ DE SETAS DIANTEIRAS
LIMPADOR DE PARABRISA
PARA-SOL
VIDRO PARABRISA
VIDROS LATERAIS DIREITO

ACESSÓRIOS

ADAPTADO PARA DEFICIENTE
AIR BAG MOTORISTA
ALARME
BANCO DE COURO
CAMBIO AUTOMATICO
CAMERA DE RÉ
FREIO ABS
KIT MULTIMIDIA

AIR BAG LATERAIS / CORTINA
AIR BAG PASSAGEIRO
AR CONDICIONADO
BANCO REGULAGEM ELÉTRICA
CAMBIO AUTOMATIZADO
DIREÇÃO ELÉTRICA / HIDRÁULICA
KIT GAS COMBUSTÍVEL
TAPETES



VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LEANDRO CARLOS DA SILVA



ANÁLISE DA ESTRUTURA

ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



ITENS ANÁLISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO
NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO.

LEGENDAS

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
 LONGARINA TRASEIRA DIREITA
 COLUNA DIANTEIRA DIREITA
 COLUNA CENTRAL DIREITA
 COLUNA TRASEIRA DIREITA
 PAINEL FRONTAL
 CAIXA DE AR DIREITA
 TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA
 TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA

ORIGINAL LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL COLUNA CENTRAL ESQUERDA
ORIGINAL COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL PAINEL TRASEIRO
ORIGINAL CAIXA DE AR ESQUERDA
ORIGINAL TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

OBSERVAÇÕES

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
 ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, CURITIBA/PR
12883

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
 CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL




LEANDRO CARLOS DA SILVA



ANÁLISE DA PINTURA

ORIGINALIDADE DA PINTURA



LEGENDAS

Itens Verificados

- TETO
- CAPÔ
- CAPÔ TRASEIRO
- PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
- PORTA DIANTEIRA DIREITA
- PORTA TRASEIRA DIREITA
- LATERAL TRASEIRA DIREITA
- PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- PARA-CHOQUE DIANTEIRO
- PARA-CHOQUE TRASEIRO

Espessura (µ)

Status

- ORIGINAL



OBSERVAÇÕES

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
 ENDEREÇO CIDADE
RODOVIA BR-476, CURITIBA/PR
12883

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
 CEP FONE
81690200 (41)3276-2880


VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LEANDRO CARLOS DA SILVA



FOTOS




FRENTE



FRENTE DIREITA 45°



FRENTE ESQUERDA 45°



TRASEIRA



TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA ESQUERDA 45°

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883

CIDADE
CURITIBA/PR

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LEANDRO CARLOS DA SILVA



FOTOS



NR. CHASSI



NR. MOTOR



QUILOMETRAGEM



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



CRLV / CRV

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
 ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, CURITIBA/PR
12883

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
 CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LEANDRO CARLOS DA SILVA



FOTOS



PAINEL INSTRUMENTOS LD ESQ.



ETA MOTOR



ETA PORTA



DATA CINTO



GRAV. VIDRO PARABRISA



COMPARTIMENTO MOTOR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR
BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200
FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LEANDRO CARLOS DA SILVA



FOTOS



PNEU / RODA



VIDRO PARABRISA



VIDRO TRASEIRO



PORTAMALA/CAÇAMBA



FOTO ESTEPE/CHAVE RODA/MACACO

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
VISTOPAR - ALEXANDRE SCHUCHOWSKY
ENDEREÇO
RODOVIA BR-476, 12883
CIDADE
CURITIBA/PR

BAIRRO
FANNY

CNPJ
11140376000118
CEP
81690200

FONE
(41)3276-2880

VISTORIADOR RESPONSÁVEL



LEANDRO CARLOS DA SILVA



⚠ 2 Impedimento(s)- Restrições 1
- Restrições 2
2 Impedimento(s)

🟢 Nenhum alerta

🟢 Dados do veículo - OK

CONSULTA
MASTER

carfacts
Sua compra no azul.

Laudo ID: 2230000312 / Data impressão: 16/09/2022



BASE ESTADUAL

Placa
BBZ4901

Tipo
AUTOMOVEL

Espécie
PASSAGEIRO

Ano Fabricação
2018

Ano Modelo
2019

Cilindrada
1598

Renavam
01146660267

Situação Chassi
NÃO INFORMADO

Chassi
93YRHAMH7KJ306424

Procedência
NACIONAL

Nº Motor
H4MG736Q019296

Combustível
ALCOOL/GASOLINA

Cap de Carga
0

Potência
120

Proprietário Atual
FLAVIO FERREIRA NEGRAO

Situação do Veículo
CIRCULACAO

Marca/Modelo
CAPTUR INTEN 16A

Município/UF
CURITIBA-PR/PR

Categoria
PARTICULAR

Cor
VERMELHA

Cap. de Passageiro
5

Carroceria

Proprietário Anterior

NR Cambio



DÉBITOS

Status Multas
NADA CONSTA

Total Débitos/Multas
NADA CONSTA

Status IPVA
NADA CONSTA

Débitos IPVA
NADA CONSTA

Total Geral
NADA CONSTA



RESTRICÇÕES

Restrição 1
CONSTA RESTRICAO FINANCIAMENTO

Restrição 4
NADA CONSTA

Restrição 2
ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO
BRADESCO FINAN SA

Restrição Judicial(RENAJUD):
NADA CONSTA

Restrição 3
NADA CONSTA

VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000312 / Data impressão: 16/09/2022



BASE NACIONAL

Placa
BBZ4901

Tipo
AUTOMOVEL

Espécie
PASSAGEIRO

Ano Fabricação
2018

Ano Modelo
2019

Cilindrada
1598

Renavam
01146660267

Nº Eixo Traseiro

Situação Chassi
NORMAL

Ocorrência
VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Chassi
93YRHAMH7KJ306424

Procedência
NACIONAL

Nº Motor
H4MG736Q019296

Combustível
ALCOOL/GASOLINA

Cap de Carga
0.0

Potência
120

Nº Cambio

Cap. Tração
2.33

Montagem

Restrição
ALIENACAO FIDUCIARIA

Marca/Modelo
RENAULT/CAPTUR INTEN 16A

Município/UF
CURITIBA/PR

Categoria
PASSAGEIRO

Cor
VERMELHA

Cap. de Passageiro
5

Nº Carroceria

Qtde. Eixos
2

Peso Bruto
1.74

Situação
CIRCULACAO

Restrição Judicial



HISTÓRICO
ROUBO/FURTO

Boletim	Data da ocorrência	Nº Ocorrência	Categoria	Orgão Segurança	Tipo Declaração
---------	--------------------	---------------	-----------	-----------------	-----------------

NÃO CONSTAM DADOS DE ROUBO E FURTO

VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000312 / Data impressão: 16/09/2022



INDÍCIO DE
SINISTRO

Situação

Não consta indício de sinistro

Data Inclusão



HISTÓRICO DE
OFERTA DE VENDA

Não foram encontradas informações de oferta de venda



HISTÓRICO DE KM

Não foi encontrado histórico de quilometragem



PARECER TÉCNICO



ALTA PROBABILIDADE DE ACEITAÇÃO NO SEGURO



VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000312 / Data impressão: 16/09/2022



DECODIFICADOR

Categoria	Chassi 93YRHAMH7KJ306424	Chassi Tratado 93YRHAMH7KJ306424
Marca/Modelo RENAULT/CAPTUR	Ano Modelo 2019	Local Fabricação SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
Motor 1.6	Origem NACIONAL	Pais BRASIL
Região BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	Retorno Marca/Modelo/Ano Identificados	
Tipo Carroceria	Versão	



PRECIFICADOR

Precificador FIPE

Código	Modelo	Combustivel	Valor
025262-0	CAPTUR Intense 1.6 16V Flex 5p Aut.	G	86.084,00

Precificador Molcar não encontrado



HISTÓRICO DE
INDÍCIO DE DANOS

Não foi encontrado histórico de indício de danos.



VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudo ID: 2230000312 / Data impressão: 16/09/2022



RECALL

Data Recall	Defeito	Risco
07/09/2020	Mecanismo de Travamento do Capô	A não conformidade no travamento da fechadura do capô pode ocasionar o destravamento e abertura com o carro em movimento.



HISTÓRICO
VISTORIA

Não foi encontrado histórico de vistoria para este veículo



RODAS E PNEUS

Aro OffSet:	40	Tamanho do Aro:	6.5 x 17	Furação da Roda:	4x100	Parafuso Porca:	17
Tipo de Rosca:	M12x1.5	Torque da Porca:	115	Info. do Pneu:	215/60R17 96H	Medida do Cubo:	60,1
Modelo:	Captur. 1.6 Zen, Intense						
Aro OffSet:	40	Tamanho do Aro:	6.5 x 17	Furação da Roda:	4x100	Parafuso Porca:	17
Tipo de Rosca:	M12x1.5	Torque da Porca:	115	Info. do Pneu:	215/60R17 96H	Medida do Cubo:	60,1
Modelo:	Captur 1.6L Intens						



VistoPar
INSPEÇÃO VEICULAR

Laudos ID: 2230000312 / Data impressão: 16/09/2022



Serviço indisponível, para acessar mais detalhes acesse: [Portal SENATRAN](#)

DÉBITOS RENAINF
MULTAS EM ABERTO

Importante: Nos termos de contrato vigente, a CARFACTS, não altera, adultera ou manipula informação obtida nos diversos bancos de dados com que mantém acesso legítimo, automático e sistemático com os respectivos titulares. Assim, a CARFACTS não é responsável pela veracidade, exatidão, falta, insuficiência e/ou distorção das informações obtidas em relação ao veículo consultado, em razão de erros na sua origem e/ou fonte, posto que tais informações são reproduções exatas e fiéis das informações constantes nos bancos de dados. A CARFACTS, igualmente, não se responsabiliza pela realização ou não do negócio jurídico entre o usuário e seu cliente com base nas informações acessadas, uma vez que a decisão negativa ou positiva sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo usuário e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CARFACTS não participa.

