



DATA REALIZAÇÃO: 15/08/2025 10:02 - DATA IMPRESSÃO: 15/08/2025 13:59

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	1180947	QUILOMETRAGEM:	71801 KM
Nº CHASSI:	LYVUZ10CCLB412797	COR:	CINZA
Nº MOTOR:	B4204T237391698	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
PLACA:	PE QTW8B41	ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA:	VOLVO	ANO MODELO:	2020
MODELO:	XC60 2.0 T5 MOM	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

PARECER FINAL


CONFORME

SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	179 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: PARALAMAS TESTE DE PINTURA NÃO CONCLUSIVO MATERIAL NÃO FERROSO NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENAN RAMOS
 E-MAIL: RENAN@NEWCONCEPTMOTORS.COM.BR
 CPF: 05445777448
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: LYVUZ10CCLB412797
 Nº MOTOR: B4204T237391698
 PLACA: PE QTW8B41
 MARCA: VOLVO
 MODELO: XC60 2.0 T5 MOM

COR: CINZA
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2019
 ANO MODELO: 2020
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC / LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC / LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC / LATERAL DIREITA



TRASEIRAC / LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 00000000000
 MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES
 TIPO DO VÉHICULO: CAMIONETA
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 254

CILINDRADA: 1969
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT: 48
 PBT: 24
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2020
Carroceria	SUV
cc Motor	2.0 (254cv),
Dígito de Controle	Gerado pela Montadora
Dígito Verificador	Definido automaticamente pelo Sistema
Fabricante	VOLVO



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1




ADICIONAL 2



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)



ADICIONAL 3

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN@NEWCONCEPTMOTORS.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE:		N° CHASSI: LYVUZ10CCLB412797 N° MOTOR: B4204T237391698 PLACA: PE QTW8B41 MARCA: VOLVO MODELO: XC60 2.0 T5 MOM	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	NADA CONSTA
LICENCIAMENTO / DPVAT		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
EMPLACAMENTO		UF: PE	
MULTAS / IPVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO
RESTRIÇÃO JUDICIAL		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)
ARRENDAMENTO		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA		NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VÉHICULO APREENDIDO
RESTRIÇÃO BLOQUEIO		NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO		NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO APROPRIAÇÃO		NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
RESTRIÇÃO PENHORA		NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)		NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?
ALIENAÇÃO		CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 1)		NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 2)		NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
QTD DE PROPRIETÁRIOS	5		RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO		NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
INDÍCIO DE SINISTRO		NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS	

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN@NEWCONCEPTMOTORS.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE:		Nº CHASSI: LYVUZ10CCLB412797 Nº MOTOR: B4204T237391698 PLACA: PE QTW8B41 MARCA: VOLVO MODELO: XC60 2.0 T5 MOM	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 71801

HISTÓRICO DE RECALL

COMUNICADO DE RECALL VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELO S60, S90, V60, XC60 E XC90. VEÍCULO: VOLVO S60 DATA/PERÍODO DE FABRICACAO: DE15/07/2019 A 22/01/2020 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVIADOS: YV1ZWPBACDKP065056 A LYVPSBACDL093395 VEÍCULO: VOLVO S90 DATA/PERÍODO DE FABRICACAO: DE26/02/2019 A 29/12/2019 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVIADOS: YV1ZWPBACDL093395 VEÍCULO: VOLVO V60 DATA/PERÍODO DE FABRICACAO: DE21/01/2019 A 04/03/2020 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVIADOS: YV1ZWPBACDL1389115 VEÍCULO: VOLVO XC40 DATA/PERÍODO DE FABRICACAO: DE21/01/2019 A 08/03/2020 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVIADOS: YV1XZ6CCK2121937 A YV1XZB0CFL2322381 VEÍCULO: VOLVO XC60 DATA/PERÍODO DE FABRICACAO: DE20/01/2019 A 21/01/2020 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVIADOS: LYVUZ10CCKB330217 A LYVUZBACDLBS57501 VEÍCULO: VOLVO XC90 DATA/PERÍODO DE FABRICACAO: DE20/01/2019 A 21/08/2019 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVIADOS: YV1LF68CCK1488692 A YV1LBACDL1552424 A VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN@NEWCONCEPTMOTORS.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE:		Nº CHASSI: LYVUZ10CCLB412797 Nº MOTOR: B4204T237391698 PLACA: PE QTW8B41 MARCA: VOLVO MODELO: XC60 2.0 T5 MOM	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINAESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINATRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINATRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNATRASEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)
CLIENTE: RENAN RAMOS E-MAIL: RENAN@NEWCONCEPTMOTORS.COM.BR CPF: 05445777448 TELEFONE:	N° CHASSI: LYVUZ10CCLB412797 N° MOTOR: B4204T237391698 PLACA: PE QTW8B41 MARCA: VOLVO MODELO: XC60 2.0 T5 MOM

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

	PINTURA	NADA CONSTA
--	---------	-------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente

RENAN RAMOS

Parceiro Comercial

SEM PARCEIRO

Data da Realização

15/08/2025 12:23

Nº da Placa

PE QTW8B41

Nº do Laudo

1180947

PRODUTO SELECIONADO

DEKRACAUTELAR COMPINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRACAUTELAR	✓	✓		
DEKRACAUTELAR COMPINTURA	✓	✓	✓	
DEKRAGARANTIDO	✓	✓	✓	✓

DISCLAIMER DE SERVIÇO

IMPORTANTE

A DEKRA possui em seu portfólio de produtos três tipos de laudos cautelares, diferenciados por módulos de análise, limitando-se a verificação visualmente apenas dos itens dos módulos correspondente ao produto solicitado:

DEKRA Cautelar – Módulos: Identificação / Estrutura

DEKRA Cautelar com Pintura - Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura

DEKRA Garantido - Módulos: Identificação / Estrutura / Pintura / Estado de Conservação

O laudo DEKRA Cautelar com Pintura solicitado NÃO AVALIA ITENS COMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO e não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento da sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo e a conformidade da pintura com os padrões originais, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. ESTE LAUDO NAO VERIFICA SINAIS DE ALAGAMENTO NO VEICULO.

Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e lícitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Mecânica, Elétrica e Transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Air-Bag, Controle de Tração e Estabilidade: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFETOS, FRAUDE OU FALTA DE EQUIPAMENTO NOS SISTEMAS DE AIR-BAG, CONTROLE DE TRAÇÃO, ESTABILIDADE E OUTROS ITENS QUE REQUEREM UMA AVALIAÇÃO TÉCNICA. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Registro do Veículo – Estadual/Federal: O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINFO. A responsabilidade por multas em aberto anterior à data da aquisição do veículo é do proprietário anterior e deve ser por ele informado.

Oferta em Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Remarketing: Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é reproduzida pela CHECKAUTO, por meios de fornecedores terceiros. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de Avaliação das Seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos por medição, a espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Numeração da Caixa de Câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de Quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Assim, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço no Grupo DEKRA não teremos o histórico da mesma. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Indício de Sinistro: As informações referentes aos indícios de sinistro são normalmente originadas de dados cujas fontes podem ser públicas (quando advindas de órgãos administrativos/oficiais) ou privadas (como seguradoras e lojas de bens salvados). Em alguns casos, tais informações são restritas ao informante das mesmas e não são divulgadas. Embora as bases de dados sejam constantemente atualizadas, a não identificação de indícios de sinistro não deve ser compreendida como ausência/não ocorrência de sinistros, podendo restar a informação inconclusiva. Recomendamos a execução de vistoria física para uma inspeção completa e mais conclusiva a respeito das evidências de acidentes e/ou quaisquer alterações/impactos que possam descharacterizar o veículo automotivo.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Gravame: ESTE LAUDO PREVÉ APENAS A INFORMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARA INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE GRAVAME, SOLICITAR A INCLUSÃO ANTES DO INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO. O gravame é um registro cujo propósito é informar a existência de um contrato que vincula o veículo enquanto bem utilizado como garantia, restringindo a sua transferência para terceiros sem que a respectiva instituição financeira ou vendedor tenham ciência e concordem com esta transação. Os gravames mais comuns são: a alienação fiduciária (financiamento), reserva de domínio e o arrendamento mercantil. Tal registro informativo é feito junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN) que indicará se há: um gravame ativo, pelo qual a titularidade do veículo não é passível de transferência; gravame baixado, apontando que não há nenhuma pendência financeira em relação ao veículo, podendo ter sua titularidade transferida. Para realizar a consulta junto ao DETRAN é necessário ter a placa e o número de chassi do veículo, e, eventualmente, o CPF do proprietário poderá ser requerido.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A FORMAÇÃO DE HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO A CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A ANÁLISE E REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS CORRELATOS OFERECIDOS PELO GRUPO DEKRA.

Assinatura do Condutor Proprietário

RENAN RAMOS

Assinatura do Vistoriador

2901 - GILMAR JOSE DA SILVA