

Cred Laudo



Ultra Visão Perícias e Vistorias

FOTOTRANSFERÊNCIA - MÁQUINAS - VEÍCULOS - CHASSIS - ACIDENTES - GR - TÉCNICA - AUDIO - VÍDEO



VEÍCULO CERTIFICADO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Placa: EVY6675
Veículo: HONDA / FIT DX FLEX
Ano/Modelo: 2011 / 2011
Cor: PRETA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA
Município/UF: SANTO ANDRÉ / SP
Renavam: 00308120353
Potência:
Cilindradas:
Chassi: 93HGE6730BZ113313
Motor: L13Z3-1113308
Cx. Câmbio:

DADOS DA VISTÓRIA

Data da Vistoria: 11/08/2022
Nº do Laudo: 702
Unidade: ULTRA VISÃO ITUPEVA / S

ITENS VERIFICADOS NA VISTÓRIA

- | | |
|---|---|
| ☒ Identificação do chassi | ☒ Gravação do chassi vidros |
| ☒ Identificação do motor | ☒ Lacre da placa |
| ☐ Identificação do câmbio | ☒ Reparos da Carroceria |
| ☒ Etiquetas "on-line" | ☒ Hodômetro |

PESQUISA EM BASES DE DADOS DE SINISTROS

- | | |
|---|--|
| ☐ Impedimentos de Circulação | ☐ Oriundo da Seguradora |
| ☐ Impedimentos de Venda | ☐ Oriundo da Locadora |
| ☐ Sinistro Diversos | ☐ Oriundo de Órgão Público |
| ☐ Utilização Excessiva (frotas) | ☐ Boletim de Ocorrência |
| ☐ Ofertado em Leilão | ☐ Divergência de Motor |
| ☐ Notificação de Órgão de Defesa do Consumidor | ☐ Alteração de Cor |
| ☐ Quilometragem | ☐ Alteração da Cidade de Circulação |



Ultra Visão Perícias e Vistorias
Assinatura: (FABRICIO GABRIEL SILVA)



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 702

DATA/HORA : 11/08/2022 - 10:54:38
RENAVAM : 00308120353
ANO/MODELO : 2011 / 2011
MOTOR : L13Z3-1113308
HODÔMETRO : 135373
CRLV : 0123
CPF / CNPJ :

UNIDADE : ULTRA VISÃO ITUPEVA / SP
CHASSI : 93HGE6730BZ113313
COMBUSTIVEL : ALCOOL / GASOLINA
CAMBIO : *
Nº DO LACRE :
MARCA / MODELO : HONDA / FIT DX FL
SOLICITANTE : PARTICULAR



POR OCASIÃO DOS EXAMES, O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE COM :

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI :

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR :

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQ. COMPARTIMENTO DO MOTOR :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQ. BATENTE DA PORTA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LACRE DA PLACA :

LACRE SEM VESTÍGIOS DE VIOLAÇÃO

REPAROS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA :

ORIGINAL SEM CORTE (DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE).

ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE :

DIANTEIRO (PARA - BRISA) :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA ESQUERDA DIANTEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA ESQUERDA TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA DIREITA DIANTEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA DIREITA TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LATERAL ESQUERDA TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LATERAL DIREITA TRASEIRA :

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

LEILÃO :

REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO.

SINISTRO :

REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO.

ROUBO FURTO :

REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO.



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 702



DIANTEIRA



TRASEIRA




HODOMETRO



PLACA




MOTOR




CHASSI



ETA MOTOR



ETA CHASSI



G.VIDROS



PORTA D ESQ



PORTA T ESQ



PORTA D DIRE



PORTA T DIRE



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº: 702

OBSERVAÇÃO :

ITUPEVA, 11 DE AGOSTO DE 2022 - 10:55:08HS

Ultra Visão Perícias e Vistorias

CNPJ: 24.030.920/0001-10

Emitido por: **FABRICIO HENRIQUE SILVA**
RG: 457070626

Ultra Visão Perícias e Vistorias

CNPJ: 24.030.920/0001-10

Vistoriador(a): **FABRICIO HENRIQUE SILVA**
RG: 457070626

IMPORTANTE: O presente Laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a J N A VISTORIAS VEICULARES EIRELI LTDA, CNPJ 24.030.920/0001-10 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A J N A VISTORIAS VEICULARES EIRELI LTDA, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de SEGURADORAS, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. **O presente laudo é válido por 30 dias.**

Critério de avaliação das seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

A Contratada se compromete a cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais tratados em razão da execução do presente Contrato, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 765 - SANTA CLARA - CEP 13295-000 - ITUPEVA / SP
TELEFONE: (11) 4591-2995



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO Nº : 702

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

PLACA	EVY6675	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	93HGE6730BZ113313 (Normal)	Nº MOTOR	L13Z3-1113306
RENAVAM	00308120353	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
COR	PRETA	FABRICAÇÃO / MODELO	2011 / 2011
FABRICANTE / MARCA	HONDA/FIT DX FLEX	MUNICÍPIO / UF	SANTO ANDRÉ / SP
CAR. PASSAGEIRO	5	MODELO	HONDA/FIT DX FLEX
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	POTÊNCIA	101
CARROCERIA	Nao Informado	CAIXA / CÂMBIO	NÃO Informado
EIXO	Nao Informado	EIXO AUXILIAR	Nao Informado
EIXO TRASEIRO DIF.	Nao Informado	CILINDRADAS	1339
PESO BRUTO / CMT	1.49 - 0.01	TIPO	AUTOMÓVEL
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ULTIMA ATUALIZAÇÃO	2020-10-23

RESTRIÇÕES

QUEIXA DE ROUBO / FURTO	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	RESTRIÇÃO 02
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04
RESTRIÇÃO 03		

INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE MERCADO

NAO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA

COMUNICADO / VENDA

RENAJUD DETALHADO



VEICULO NAO POSSUI RESTRICAO

RECALL DE VEÍCULO



(NAO) EXISTE RECALL PARA O VEICULO

INFORMAÇÕES DE SINISTRO - PT

NADA CONSTA 11/08/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDICIO DE SINISTRO.

INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS	R\$ 038.51	ULTIMO LICENCIAMENTO	2021
IPVA	NADA CONSTA	OBSERVAÇÕES	EM DIA (O PRAZO MAXIMO PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAL 5 E 30/09/2022)
RESTRICÇÕES			
BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

LAUDO N° 762

TABELA FIPE			
MODELO	Fit DX 1.4 Flex 16V Sp Mec.	MONTADORA	HONDA
VALOR	R\$ 39.288,00	COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA
ANO MODELO	2011	REFERENCIA	Agosto/2022
MODELO	Fit DX 1.4 Flex 16V Sp Aut.	MONTADORA	HONDA
VALOR	R\$ 41.969,00	COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA
ANO MODELO	2011	REFERENCIA	Agosto/2022

DECODIFICADOR DE CHASSI			
CHASSI	93HGE6730B2113313	MONTADORA	HONDA
MODELO	FIT DX FLEX	ANO DE FABRICAÇÃO	2011
VEICULO	FIT DX FLEX	VERSÃO	DX FLEX
MOTOR	1.4	COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA
ANO MODELO	2011	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS	BRASIL	FABRICAÇÃO	BRASIL
SERIAL	OK	TIPO	Completa

GRAVAME			
NOME FINANCIADO		AGENTE	
CREDOR	BRADESCO ADM CONSORCIO LTDA	NÂ° CONTRATO	SIRCAF- SIM 2
UF GRAVAME	SP	DATA CONTRATO	20/12/2019
STATUS	VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO		

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL			
MARCA / MODELO	HONDA/FIT DX FLEX	MUNICIPIO / UF	SANTO ANDRE
FABRICAÇÃO	2011 / 2011	COR	PRETA
PLACA	EVY6875	RENAVAM	00308120353
CHASSI	93HGE6730B2113313	MOTOR	L13Z3-1113308

RESTRICÇÕES BASE ESTADUAL			
DEBITO MUNICIPAIS	880,41	DEBITO IPVA	0,00
DEBITO RENANF	0,00	DEBITO DER	0,00
DEBITO DERISA	0,00	DEBITO DETRAN	0,00
DEBITO LICENCIAMENTO	10/09/2021	DEBITO DPVAT	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTARIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NÃO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02	VEICULO COM INSPECÃO VEICULAR OK
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 05	NÃO INFORMADO	RESTRIÇÃO 06	

ULTIMO / LICENCIAMENTO

10/09/2021

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ATUAL	EDSON CARLOS DE OLIVEIRA	PROPRIETÁRIOS ANTERIOR	LETICIA CAROLINE DE ALCANTARA