

CÓD.: 573680  
DATA: 30/06/2025 12:33



APROVADO

## VISTORIA CAUTELAR : QOI4708



### DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: 39932212814

Telefone:

E-mail: CORALIVALERIANOLEO@GMAIL.COM



### DADOS DO VEÍCULO

Marca: NISSAN

Modelo: VERSA 10

Ano Fab. / Modelo: 2018 / 2019

Cor: BRANCA

Placa: QOI4708

Município: GUARULHOS-SP

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM:

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	94DBFAN17KB100487	94DBFAN17KB100487	94DBFAN17KB100487	
Motor	HR10047792A	HR10047792A	HR10047792A	
Câmbio				

### ANÁLISE DOS ITENS

#### 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 3.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

- 311 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 3.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

- 321 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 3.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

- 331 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

- 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

- 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

- 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

- 401 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

#### 5.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

- 510 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 5.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

- 520 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 5.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- 530 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### 5.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA LATERAL TRASEIRA DIREITA

- 540 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 5.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

- ✓ 550 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 5.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

- ✓ 560 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

- ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

## 6.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

- ✓ 610 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 6.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ 620 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

- ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

## 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

- ✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 7 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

- ✓ 701 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

## 8 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- ✓ 801 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

- ✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS


## 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- ✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO


## FOTOS



LONGARINA 1




LONGARINA 2



ETIQUETA (VIS)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLAQUETA FABRICAÇÃO



LONGARINA 3



LONGARINA 4



PLACA TRASEIRA



DIANTEIRA 45º



ETIQUETA (VIS)



TRASEIRA 45º



MOTOR



LACRE




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



CHASSI



# ANÁLISE ESTRUTURAL



**ISAQUE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA**


CNPJ: 49.240.444/0001-93

Telefone: (11) 5940-7689

Endereço: Rua Bela Vista do Paraíso, 74  
Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

ABIMAEI  
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a RENOVAR VI LUIZ FACINI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a RENOVAR VI LUIZ FACINI, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**AUTO SCORE****CÓDIGO:** 3274001**DATA:** 30/06/2025 12:02**IMPRESSÃO** 30/06/2025 12:36

Confidencial p/ 49.240.444/0001-93

**INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: QOI4708**

RESTRIÇÕES

**MULTAS E DÉBITOS****INDÍCIO DE SINISTRO****COMUNICAÇÃO DE VENDA****ROUBO E FURTO****VENDA DIRETA**

LEILÃO



REMARKETING

**DUPLICIDADE DE MOTOR****CHASSI REMARCADO**

RENAJUD

**OUTROS ALERTAS****BASE ESTADUAL**ANO FABRICAÇÃO: **2018**MARCA / MODELO: **NISSAN/VERSA 10**COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**ANO MODELO: **2019**COR: **BRANCA**ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**CATEGORIA: **PARTICULAR****FICHA TÉCNICA**PASSAGEIROS: **5**PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**CILINDRADAS: **999**POTÊNCIA: **77**CAPAC. DE CARGA: **0**CMT/PBT: **1,44/1,44**QTD. DE EIXOS: **2****FICHA CADASTRAL**DATA EMISSÃO CRV: **2023-11-16**DT LICENCIAMENTO: **2024**MUNICIPIO PLACA: **GUARULHOS-SP**RENAVAM: **1152873528**CHASSI: **94DBFAN17KB100487**SITUAÇÃO VEICULO: **EM\_CIRCULACAO**TIPO CHASSI: **NORMAL****AGREGADOS (ESTADUAL)**CAIXA DE CÂMBIO:  Nº MOTOR: **HR10047792A****AGREGADOS (FÁBRICA)**CAIXA DE CÂMBIO:  Nº MOTOR: **HR10047792A**CARROCERIA: **RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**JUDICIAL: **NADA CONSTA**BLOQUEIO: **NADA CONSTA**FINANCEIRA: **NADA CONSTA**ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**RENAJUD: **NADA CONSTA**TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA****RESTRIÇÕES (NACIONAL)**RESTRIÇÃO 1: **SEM RESTRICAO**RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**

RESTRICAO 3: SEM RESTRICAO

RESTRICAO 4: SEM RESTRICAO

#### MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	1.980,48
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	167,74		

#### INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECACAO AMBIENTAL

#### PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: BRUNA SILVA DOS SANTOS REGO

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: OXXY MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP

#### COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

#### GRAVAME

FINANCIERA: NADA CONSTA

#### INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCIERA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCIERA

### BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	QOI4708	CHASSI:	94DBFAN17KB100487
MARCA/MODELO:	NISSAN/VERSA 10	ANO FAB/MODELO:	2018/2019
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	BELO HORIZONTE / MG	UF ORIGEM:	RJ

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	HR10047792A	POTÊNCIA:	77
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	144.0
CILINDRADAS:	999	TIPO CARROCERIA:	NAO APPLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	144.0
NUM. TERCI. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

### RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

#### OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4:	SEM RESTRICAO

### RECALL

 NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**ISAQUE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.