



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

 **Aprovada**

Numeração: 00000173

 **CLASSIC LS - CHEVROLET**



Vistoriador: VAGNER

Data Impressão: 28/07/2022 15:03

Data Vistoria: 28/07/2022 14:26

Vistoria Veicular:

Modelo Veic.: **CLASSIC LS - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: **2011/2012**

Tipo Veículo:

Placa: **MIR4666**

UF/Cidade Placa: **SC/SAO JOSE**

Nr Motor: **NAA170934**

Nr Motor BIN: **NAA170934**

Nr Chassi: **9BGSU19F0CB140308**

Nr Chassi BIN: **9BGSU19F0CB140308**

Nr Cambio: **V11668031**

Nr Cambio BIN: **V11668031**

Combustível: **Gasolina e Álcool**

Combustível BIN:

Cor: **Bege**

Cor BIN: **Bege**

Observação:

- VEÍCULO COM PEQUENA REPINTURA NO CAPÔ;
- NECESSITA CONVERSÃO PARA PLACA PIV, POIS A MESMA ESTÁ COM MANCHAS.



PLACA



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



CHASSI



PAINEL QUILOMETRAGEM



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000173

Placa: MIR4666

Data Impressão: 28/07/2022 15:03

Nr Motor: NAA170934

Nr Chassi: 9BGSU19F0CB140308

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



GERAL:

ESTRUTURA DO VEICULO

APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA LATERAL DIREITA:



COM VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO, DEVENDO SER REPARADO:



NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO:



DIANTEIRA - APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO:



TRASEIRA - APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO:



APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA LATERAL ESQUERDA:



NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES:



DIANTEIRA - APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO COM TETO:



TRASEIRA - APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO COM TETO:



APRESENTA EXISTÊNCIA DE CORTE QUE CARACTERIZA EMENDA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TETO:



ORIGINALIDADE ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA:



SEM CAMPO VISUAL

LONGARINA TRASEIRA DIREITA:



ORIGINAL

COLUNA DIANTEIRA DIREITA:



COLUNA CENTRAL DIREITA:



COLUNA TRASEIRA DIREITA:



PAINEL FRONTAL:



ORIGINAL

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA:



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA:



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:



COLUNA CENTRAL ESQUERDA:



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:



PAINEL TRASEIRO:



ORIGINALIDADE DE PINTURA

LATERAL DIREITO:



NÃO ORIGINAL

LATERAL ESQUERDO:



NÃO ORIGINAL

FRENTE:



NÃO ORIGINAL

TRASEIRA:



ORIGINAL

TETO:



ORIGINAL

ETIQUETAS

ETIQUETA COLUNA:



ORIGINAL

ETIQUETA MOTOR:



ORIGINAL

ETIQUETA PISA:



ORIGINAL

ANÁLISE DOS VIDROS ORIGINALIDADE

PARABRISA:	☒ ORIGINAL	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	☒ ORIGINAL
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	☒ ORIGINAL	LATERAL ESQUERDO:	☒ ORIGINAL
TRASEIRO:	☒ ORIGINAL	LATERAL DIREITO:	☒ ORIGINAL
PORTA TRASEIRA DIREITA:	☒ ORIGINAL	PORTA DIANTEIRA DIREITA:	☒ ORIGINAL

DATA DE FABRICAÇÃO DOS VIDROS

PARABRISA:	☐	PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	☐
TRASEIRO:	☐	PORTA TRASEIRA DIREITA:	☐
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	☐	LATERAL ESQUERDO:	☐
LATERAL DIREITO:	☐	PORTA DIANTEIRA DIREITA:	☐

PARA-CHOQUES & PARALAMAS

PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	☐	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO:	☐
PARALAMA TRASEIRO DIREITO:	☐	PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO:	☐
PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	☐	PARA-CHOQUE TRASEIRO:	☐

RODAS/ARO & PNEUS

RODA DIANTEIRA DIREITA:	☒ OK	PNEU DIANTEIRA DIREITO:	☒ OK
RODA TRASEIRA DIREITA:	☒ OK	PNEU TRASEIRO DIREITO:	☒ OK
RODA TRASEIRA ESQUERDA:	☒ OK	PNEU TRASEIRO ESQUERDO:	☒ OK
RODA DIANTEIRA ESQUERDA:	☒ OK	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO:	☒ OK

ILUMINAÇÃO EXTERNA

FAROIS:	☒ OK	LANTERNA TRASEIRA:	☒ OK
LUZ DE FREIO:	☒ OK	SETAS DIANTEIRAS:	☒ OK
SETAS TRASEIRAS:	☒ OK		

ILUMINAÇÃO INTERNA

LUZ FRENTE:	☒ OK	LUZ TRASEIRA:	☐
LUZ PORTA MALA:	☐		

PORTAS & TAMPÕES

PORTA DIANTEIRA DIREITA:	☐	PORTA TRASEIRA DIREITA:	☐
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	☐	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	☐
PORTA MALA:	☐	CAPÔ:	☐

INTERNO & SEGURANÇA

PAINEL INTERNO COMPLETO:	☐	TETO:	☐
CINTOS DE SEGURANÇA:	☐	MACACO:	☐
CHAVE DE RODA:	☐	TRIANGULO:	☐

RETROVISORES

DIREITO:	☒ OK	ESQUERDO:	☒ OK
----------	--	-----------	--

GRADE DIANTEIRA

GRADE DIANTEIRA:



CONSULTA CAUTELAR VEICULAR

ID Vistoria: 00000173

Placa: MIR4666

Data Impressão: 28/07/2022 15:03

Nr Motor: NAA170934

Nr Chassi: 9BGSU19F0CB140308

Base de Dados

1 - BIN Estadual(Aux.2)	2 - BIN Federal (Aux)	3 - Indício de Sinistro 2	4 - Ofertas de Leilão 1 + Remarketing	5 - Histórico de roubo e furto (Aux.)
6 - Indício de Sinistro	7 - Leilão Varejo	8 - Leilão Corporativo	9 - Parecer Técnico Nacional	



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Restrições do Proprietário na Bin Estadual



Bin Federal - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Histórico de Roubo e Furto



Indício de Sinistro 1



Indício de Sinistro 2



Leilão Corporativo



Leilão Varejo



Indício Sinistro 3



Oferta de Leilão 1



Remarketing



Multas Federais



Parecer Técnico Nacional



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULAÇÃO	Tipo	AUTOMÓVEL
Placa	MIR4666	Nr Motor	NAA170934
Chassi	9BGSU19F0CB140308	Categoria	PARTICULAR
Marca	CHEVROLET	Modelo	CLASSIC LS
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	BEGE	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SC	Município	SAO JOSE
Espécie	PASSEIRO	Potência	78
Procedência Veículo	NACIONAL	Renavam	00343700980
Carroceria	NENHUMA	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	Nr Caixa Câmbio	V11668031
PBT	140	CMT	200

Página 4

Mensagem VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:			
Déb IPVA	EXISTE DÉBITO IPVA /	Débito Multas	Não EXISTE DÉBITO.
LICENCIAMENTO.			
Valor Débito IPVA	688,72	Valor Débito Licenc	271,54
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:			
CPF CNPJ Proprietario	*****	Proprietário	TINDARO *****

Restrições:			
Situação do veículo	EM CIRCULAÇÃO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Furto	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Situação	CIRCULACAO	Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Placa	MIR4666	Município	SAO JOSE
UF	SC	RENAVAM	343700980
CPF/CNPJ Proprietário	*****	Última Atualização	2011-08-23
Chassi	9BGSU19FOCB140308	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NAA170934	Caixa Câmbio	V11668031
Marca Modelo	CHEVROLET/CLASSIC LS	Tipo	AUTOMOVEL
Ano Fab	2011	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Categoria	PARTICULAR
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	BEGE	Potência	78
Capacidade Passageiros	5	CMT	2
PTB	1.4	CPF/CNPJ Faturado	03341777000108
UF Faturamento	SC	Recall	NADA CONSTA
Tipo Doc Faturamento	JURIDICA		

BIN Federal - Restrições:			
Situação	CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	INEXISTENTE
Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA	Multa RENAINF	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:	
Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

● RECALL (CORTESIA):

RECALL

NADA CONSTA

● RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD

NADA CONSTA

● INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin

NADA CONSTA

● Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao DENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

● RECALL

Registro de recall

NADA CONSTA

● RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA

● HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NÃO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS.

● INDÍCIO DE SINISTRO 1

INDÍCIO DE SINISTRO NÃO ENCONTRADO NA BASE CONSULTADA.

● INDÍCIO DE SINISTRO 2

INDÍCIO DE SINISTRO NÃO ENCONTRADO NA BASE CONSULTADA.

● INDÍCIO DE SINISTRO 3(CORTESIA)

INDÍCIO DE SINISTRO NÃO ENCONTRADO NA BASE CONSULTADA.

● PARECER TÉCNICO NACIONAL - RISCO MÍNIMO DE RECUSA DE COMERCIALIZAÇÃO



abs Verde

RISCO MÍNIMO DE RECUSA DE COMERCIALIZAÇÃO - Indicando que o Parecer Técnico para o veículo pesquisado está favorável, sem restrições, equivalente ao semáforo verde.

Página 6

● ACEITAÇÃO DE SEGURO

VEÍCULO NÃO POSSUI INDÍCIOS QUE CAUSEM RECUSA NA ACEITAÇÃO DE SEGUROS.

● LEILÃO CORPORATIVO

BASE 1 - NÃO ENCONTRADO LEILÃO NA BASE CONSULTADA.

LEILÃO VAREJO

BASE 2 - NÃO ENCONTRADO LEILÃO NA BASE CONSULTADA.

OFERTA DE LEILÃO 1:

NÃO ENCONTRADO OFERTA DE LEILÃO 1 NA BASE CONSULTADA.

REMARKETING

NÃO ENCONTRADO REMARKETING NA BASE CONSULTADA.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000173

Placa: MIR4666

Data Impressão: 28/07/2022 15:03

Nr Motor: NAA170934

Nr Chassi: 9BGSU19F0CB140308



PLACA



PLACA LACRE



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



CHASSI



CAMBIO



ETA



CINTO DE SEGURANÇA



PAINEL QUILOMETRAGEM



CRLV



VIDRO CHASSI 01



VIDRO CHASSI 02



VIDRO CHASSI 03



ADICIONAL 01



ETA BATENTE



ADICIONAL 02



ETA MOTOR



ADICIONAL 03



TETO



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09



ADICIONAL 10



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU ESTEPE



PNEU DIANTEIRO DIREITO

ID Vistoria: 00000173

Placa: MIR4666

Data Impressão: 28/07/2022 15:03

Nr Motor: NAA170934

Nr Chassi: 9BGsu19F0CB140308

Página 9

O SOLICITANTE das consultas tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados pela 'MARCA VISTORIAS' está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas as tais bases consultadas, sendo esta plataforma de consultas que visa auxiliar o SOLICITANTE na obtenção de informações pretendidas, não se responsabilizando a 'MARCA VISTORIAS' por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores ou divergências de responsabilidade destes, e/ou a utilização das informações disponibilizadas em LAUDOS, CERTIDÕES, VISTORIAS ou documentos assemelhados.

Favor nas consultas BIN confirmar débitos e restrições no site do DETRAN do estado, SNG, e documento CRV, DENATRAN. Consultas BIN Sujeito a alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

MARCA VISTORIAS
Vistoriador: VAGNER

