



DATA REALIZAÇÃO: 09/06/2022 09:44 - DATA IMPRESSÃO: 09/06/2022 10:44

DADOS DO VEÍCULO

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nº LAUDO: 734962 | QUILOMETRAGEM: 103859 KM |
| Nº CHASSI: 93HFA66308Z247412 | COR: PRATA |
| Nº MOTOR: R18A68247439 | COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA: RN NNN3500 | ANO FABRICAÇÃO: 2008 |
| MARCA: HONDA | ANO MODELO: 2008 |
| MODELO: CIVIC LXS FLEX | SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

164



SITUAÇÃO GERAL

| | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| | CONFORME | 164 ITENS |
| | CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) | 9 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOSDEI DO PROSPERO
E-MAIL: BMZSAFETY@BMZ.COM.BR
CPF: 11284272818
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93HFA66308Z247412
Nº MOTOR: R18A68247439
PLACA: RN NNN3500
MARCA:HONDA
MODELO:CIVIC LXS FLEX

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2008
ANO MODELO:2008
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00987985590
 MUNICÍPIO: PARNA MIRIM
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 138

CILINDRADAS: 1798
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 1
 PBT: 166
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2008 | Pais | Brasil |
| Câmbio | 4 Marchas / Automático | Portas | 4 |
| cc Motor | 1.7 16V (130cv), 1.8 16V (140... | Região Geográfica | América do Sul |
| DÍGITO DE CONTROLE | Código Fixado | Veículo | Cívico, |
| Fabricante | HONDA | Versão | LXS (Nova Versão) |
| Início de Motor | R18A6 | | |



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETAETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|---|---|
| CLIENTE: JOSDEI DO PROSPERO E-MAIL: BMZSAFETY@BMZ.COM.BR CPF: 11284272818 TELEFONE: | Nº CHASSI: 93HFA66308Z247412 Nº MOTOR: R18A68247439 PLACA: RN NNN3500 MARCA:HONDA MODELO:CIVIC LXS FLEX | COR:PRATA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2008 ANO MODELO:2008 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO |

✔ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✘ VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

| ✔ PESQUISAS EM BASES DE DADOS | NADA CONSTA | | |
|--|---|--|-------------|
| LICENCIAMENTO / DPVAT | NADA CONSTA | RESTRICÃO TRIBUTÁRIA | NADA CONSTA |
| EMPLACAMENTO | UF: RN | RESTRICÃO O VEICULO SINISTRADO | NADA CONSTA |
| MULTAS / IPVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO JUDICIAL | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA | NADA CONSTA |
| ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | RESTRICÃO CRLV | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO BLOQUEIO | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS | QTD:1 |
| RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO | NADA CONSTA | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | NADA CONSTA |
| RESTRICÃO PENHORA | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR | NADA CONSTA |
| ROUBO E FURTO (EM ABERTO) | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA? | NÃO |
| ALIENAÇÃO | CONSTA RESTRICÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS | NÃO |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1) | NADA CONSTA | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING) | NADA CONSTA |
| OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2) | NADA CONSTA | RENAJUD | NADA CONSTA |
| QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012) | 2 | | |

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--|--|
| ✔ CRLV | NADA CONSTA |
| ✔ PLACAS | NADA CONSTA |
| ✔ VIDROS | NADA CONSTA |
| ✔ CHASSI | NADA CONSTA |
| ✔ NR. DO MOTOR | NADA CONSTA |
| ✔ DATA DE PEÇAS | NADA CONSTA |
| ✔ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2 |
| ✔ CINTO DE SEGURANÇA | NADA CONSTA |
| ✔ AIRBAG/ABS | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
| ✔ QUILOMETRAGEM | NADA CONSTA - KM: 103859 |

HISTÓRICO DE RECALL

COMUNICADO IMPORTANTE A HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, PAUTADA POR SEU PRINCÍPIO DE RESPEITO AOS SEUS CLIENTES, CONVOCA OS (AS) PROPRIETÁRIOS (AS) DOS VEÍCULOS MODELO NEW CIVIC RELACIONADO ACIMA, A COMPARECER A PARTIR DE 3 DE AGOSTO DE 2011 A QUALQUER CONCESSIONÁRIA HONDA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DE POLIA DA BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR. ALGUMAS UNIDADES PODERÃO APRESENTAR O DESPRENDIMENTO DESSE COMPONENTE, HAVENDO AUMENTO DO ESPORÇO DE ESTERCEAMENTO DO VOLANTE ALÉM DOS OUTROS SINTOMAS, COMO O SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR. EM CASOS EXTREMOS AINDA PODERÁ OCORRER O DESLIGAMENTO DO MOTOR EM MOVIMENTO, DIFICULTANDO O CONTROLE DO VEÍCULO, COM RISCO DE COLISÃO. RECOMENDAMOS REALIZAR O AGENDAMENTO PRÉVIO DO REPARO ATRAVÉS DOS NOSSOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO ON-LINE NO SITE WWW.HONDA.COM.BR/RECALL OU LIGAR PARA A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO EXCLUSIVA: 0800-775-5346 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H AS 18H. HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, SÃO PAULO, 28 DE JULHO DE 2011 - A HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL, PAUTADA POR SEU

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|---|---|
| CLIENTE: JOSDEI DO PROSPERO E-MAIL: BMZSAFETY@BMZ.COM.BR CPF: 11284272818 TELEFONE: | Nº CHASSI: 93HFA66308Z247412 Nº MOTOR: R18A68247439 PLACA: RN NNN3500 MARCA:HONDA MODELO:CIVIC LXS FLEX | COR:PRATA COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2008 ANO MODELO:2008 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

| | ESTRUTURA | PAINEL TRASEIRO AMASSADO |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA | | |
| | PAINEL DIANTEIRO | OK |
| | TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA | OK |
| | TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA | OK |
| | LONGARINADIREITA | OK |
| | CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA | OK |
| | LONGARINAESQUERDA | OK |
| | CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA | OK |
| | ALMADO PARA-CHOQUE | OK |
| | PAINEL CORTA-FOGO | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO | | |
| | COLUNADIANTEIRA | REPARADO |
| | COLUNACENTRAL | OK |
| | COLUNATRASEIRA | REPARADO |
| | CAIXADE AR | REPARADO |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA | | |
| | PAINEL TRASEIRO | AMAASSADO |
| | CAIXADO ESTEPE | OK |
| | LONGARINATRASEIRAESQUERDA | OK |
| | CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA | OK |
| | LONGARINATRASEIRADIREITA | OK |
| | CAIXADE RODATRASEIRADIREITA | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO DIREITO | | |
| | COLUNADIANTEIRA | REPARADO |
| | COLUNATRASEIRA | REPARADO |
| | COLUNACENTRAL | OK |
| | CAIXADE AR | AMAASSADO |
| | OBSERVAÇÃO | |
| TETO | | |
| | TETO | REPARADO |
| ASSOALHO | | |
| | ASSOALHO DO PORTAMALAS | OK |
| | ASSOALHO CENTRAL | OK |

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: JOSDEI DO PROSPERO
E-MAIL: BMZSAFETY@BMZ.COM.BR
CPF: 11284272818
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 93HFA66308Z247412
Nº MOTOR: R18A68247439
PLACA: RN NNN3500
MARCA:HONDA
MODELO:CIVIC LXS FLEX

COR:PRATA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2008
ANO MODELO:2008
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO

DADOS DO CLIENTECLIENTE: JOSDEI DO PROSPERO
E-MAIL: BMZSaFETY@BMZ.COM.BR
CPF: 11284272818
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 93HFA66308Z247412
Nº motor: R18A68247439
Placa: RN NNN3500
Marca:HONDA
Modelo:CIVIC LXS FLEXCor:Prata
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação:2008
Ano modelo:2008
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas das quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
7684 - CLEBER PERES

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévia aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.