



DADOS GERAIS:

DATA:	18/07/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1892848
UNIDADE:	CAMPOS ELÍSEOS	VISTORIADOR:	ROMILSON DA SILVA CARVAL

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	AUDI A4 LM 170CV
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	PRETA
PLACA:	FTK4B83	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	WAUACC8K5GA011600	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CJE114867
Nº DO CHASSI NA BIN:	WAUACC8K5GA011600	Nº DO MOTOR NA BIN:	CJE114867
Nº DO CHASSI NO CRLV:	WAUACC8K5GA011600	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CJE114867
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	170915	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	não consta	KM:	52780

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 18/07/2022 14:05:53 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: ROMILSON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - 496501094;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1892848

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 18/07/2022 14:05:54 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: ROMILSON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - 496501094;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1892848

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 18/07/2022 14:05:54 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: ROMILSON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - 496501094;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	18/07/2022	Nº DO LAUDO:	1892848
CLIENTE:		VISTORIADOR:	ROMILSON DA SILVA CARVAL
UNIDADE:	CAMPOS ELISEOS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	AUDI	MODELO/VERSÃO:	AUDI A4 LM 170CV
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ CHAVE DE RODA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ EXTINTOR
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ ALARME	✓ VIDROS VERDES
✓ AR QUENTE	✓ AR CONDICIONADO
✓ BANCO ELÉT. MOTORISTA	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ CD PLAYER	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ MACACO	✓ ANTENA
✓ RÁDIO	✓ BANCO DE COURO
✓ VIDROS DEGRADÊ	✓ COMP. DE BORDO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ FAROL DE MILHA
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TAPETES
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ BANCO BI-PARTIDO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **18/07/2022 14:05:54 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: ROMILSON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - 496501094;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1892848

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 18/07/2022 14:05:54 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: ROMILSON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - 496501094;
Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323X.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERÍCIAS E VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e CNPJ: 08820355000139 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Restrições	✓	Leilão	✓	Índice de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓		
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✓		

Não consta - ✓ Consta Informação- ✗

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	FTK4B83	CHASSI	WAUACC8K5GA011600
RENAVAM	01076939357	Dt. ÚLTIMA ATU.	2021-12-06
MUNICÍPIO	SAO PAULO	MARCA/MODELO	I/AUDI A4 LM 170CV
PROCEDÊNCIA	ESTRANGEIRA	TIPO	AUTOMOVEL
ANO FAB	2015	ANO MODELO	2016
COR	PRETA	CARROCERIA	N/I
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	170
CAP. CARGA	0	CMT	3.52
CILINDRADA	1798	EIXOS	2
PBT	2.02	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	CJE114867	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO	0		

INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL

PLACA	FTK4B83	MUNICÍPIO	SAO PAULO
FABRICAÇÃO	2015/2016	MARCA/MODELO	I/AUDI A4 LM 170CV
COR	PRETA	RENAVAM	01076939357
CHASSI	WAUACC8K5GA011600	MOTOR	CJE114867

PROPRIETÁRIO

ATUAL	EUGENIUS KIVES FRIEDMANN
ANTERIOR	CLAUDIA SIQUEIRA NEIVA

MULTAS

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

IPVA/DPVAT

DÉBITOS IPVA 0,00

DÉBITOS DPVAT N/I

LICENCIAMENTO

DATA LICENC. 04/06/2022

EXERCÍCIO LICENC. 2022

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

FURTO NADA CONSTA

BLOQ. GUINCHO NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

BLOQ. JUDICIAL NÃO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTR. FINANC. Nada Consta

RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

DETRAN SP

PLACA FTK4B83

RESTR. GUINCHO NADA CONSTA

RENAVAM 01076939357

RESTR. JUDICIAL NADA CONSTA

BLOQ. RF NADA CONSTA

ULT LICENCIAMENTO 2022

RESTR. FINANC. NADA CONSTA

INSP. VEICULAR ANO

TRIBUTÁRIA NADA CONSTA

INSP. GNV NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA NADA CONSTA

LICENCIAMENTO 2022

IPVA NADA CONSTA

MULTAS TOTAL NADA CONSTA

RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

GRAVAME

RESTR. FINANC. GRAVAME NÃO CADASTRADO NA BASE

INTENÇÃO DE GRAVAME

TIPO TRANSAÇÃO

TIPO RESTRIÇÃO

NOME AGENTE

INCLUSÃO ITEN.

COMUNICAÇÃO DE VENDAS

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDAS

DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA FTK4B83

EMPLACAMENTO SÃO PAULO

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI	WAUACC8K5GA011600	VEÍCULO	AUDI/A4
MONTADORA	AUDI	ANO MODELO	2016
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	QTDE. EIXOS	
TIPO CARROCERIA	SEDAN	PAÍS	ALEMANHA
REGIÃO GEOGR	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA	LOCAL FÁBRICA	N/I

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

RECALL DE VEÍCULO

VEICULO NÃO POSSUI REGISTRO

ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

BASE 1  BASE 2  BASE 3 

VEICULO NÃO OFERTADO 

VEÍCULO OFERTADO 

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise previa e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.