



Razão social: Brusque Vistorias Veí

Data realização: 25/10/2022 | 16:47

CPF/CNPJ: 13.274.562/0001-75

Telefone: (47) 3355-0042


Endereço: Avenida Bepe Rosa, 1 - Centro, Brusque - SC

APROVADO

## DADOS DO VEÍCULO



PLACA QJJ7852	UF SC - BRUSQUE-SC	CHASSI 9BWAH7AU0H4004230	FABRICANTE VW
MODELO GOLF COMFORTLINE MD	COR BRANCA	ANO FAB 2017	ANO MOD 2017
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	KM 74.521	RENAVAM 01147517581	MOTOR DHS003135



## RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



MOTOR



CHASSI



## ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO ENCONTRAMOS FINANCIAMENTOS EM ABERTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



## ITENS DE ALERTA

POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS



Razão social: Brusque Vistorias Ve

Data realização: 25/10/2022 | 16:47

CPF/CNPJ: 13.274.562/0001-75

Telefone: (47) 3355-0042

**APROVADO**

Endereço: Avenida Bepe Rosa, 1 - Centro, Brusque - SC

## PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

PROPRIETÁRIO  
GUSTAVO ASSINO

DOCUMENTO  
033.901.119-05

ENDEREÇO  
NÃO INFORMADO

## VISTORIA

VISTORIA  
CAUTELAR PADRÃO - VISTORIA  
VEICULAR

ID  
538602

DATA  
25/10/2022

HORA  
16:47

UNIDADE  
BRUSQUE VISTORIAS

CLIENTE  
PARTICULAR

ANALISTA  
GABRIEL.MAXIMUS

VISTORIADOR  
GABRIEL.MAXIMUS

## ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA  
OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  
OK

PAINEL  
OK

PAINEL CORTA FOGO  
OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO  
OK

PARALAMA INTERNO DIREITO  
OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO  
OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO  
OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA  
OK

COLUNA CENTRAL DIREITA  
OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA  
OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO  
OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO  
OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO  
OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA  
OK

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO  
OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  
OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA  
OK

PAINEL TRASEIRO  
OK

TETO ESTRUTURA  
OK

TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO  
OK

TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO  
OK

PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA  
MALAS (INTERIOR)  
OK

CAIXA ESTEPE  
OK

CAIXA DE RODA ESQUERDA  
OK

CAIXA DE RODA DIREITA  
OK



Razão social: Brusque Vistorias Ve

Data realização: 25/10/2022 | 16:47

CPF/CNPJ: 13.274.562/0001-75

Telefone: (47) 3355-0042

Endereço: Avenida Bepe Rosa, 1 - Centro, Brusque - SC

**APROVADO**

## ESTRUTURA




PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO PORTA MALAS (INTERIOR)



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)

## ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO ORIGINAL

**Razão social:** Brusque Vistorias Ve**Data realização:** 25/10/2022 | 16:47**CPF/CNPJ:** 13.274.562/0001-75**Telefone:** (47) 3355-0042**Endereço:** Avenida Bepe Rosa, 1 - Centro, Brusque - SC**APROVADO****ETIQUETAS**

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

**VIDROS**

PARA-BRISA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)

**IDENTIFICAÇÃO**NÚMERO MOTOR  
OKNÚMERO DO CHASSI  
OKPLAQUETA CHASSI TRASEIRA  
ORIGINAL



**Razão social:** Brusque Vistorias Ve

**Data realização:** 25/10/2022 | 16:47

**CPF/CNPJ:** 13.274.562/0001-75

**Telefone:** (47) 3355-0042

**Endereço:** Avenida Bepe Rosa, 1 - Centro, Brusque - SC

**APROVADO**


## IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



Razão social: Brusque Vistorias Vei

Data realização: 25/10/2022 | 16:47

CPF/CNPJ: 13.274.562/0001-75

Telefone: (47) 3355-0042

Endereço: Avenida Bepe Rosa, 1 - Centro, Brusque - SC

**APROVADO**

## VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	ESTADO
VW/GOLF COMFORTLINE MD	9BWAH7AU0H4004230	QJJ7852	SC
FABRICANTE	COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD
VW	ALCOOL/GASOLINA	2017	2017
COR	NÚMERO DO MOTOR	QUILOMETRAGEM	RENAVAM
BRANCA	DHS003135	74.521	01147517581



Parecer Técnico:

**APROVADO**

Nº538602

VEICULO FOI ANALISADO SOMENTE A ESTRUTURA.

A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO.

Observações:



## RESUMO

## VEÍCULO



MARCA / MODELO:  
VW - VOLKSWAGEN / GOLF  
COMFORTLINE MD (NACIONAL)

FABRICAÇÃO / COR:  
MODELO: BRANCA  
2017 / 2017

EMPLACAMENTO:  
BRUSQUE-SC - SC

## CONSULTA

ENTRADA:  
QJJ7852

USUÁRIO:  
GABRIEL.MAXIMUS

CÓDIGO DA CONSULTA:  
1745247

TOKEN DA CONSULTA:  
A7FCFF73-A5FE-4973-8140-18DB7675E433

DATA REALIZAÇÃO:  
25/10/2022 17:11

SOLICITADO POR:  
BRUSQUE VISTORIAS



## ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES	NADA CONSTA	COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA



## ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: MULTAS	REGISTRO DE MULTAS ENCONTRADO	DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------



## ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

## DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

### DADOS CADASTRAIS

PLACA	QJJ7852	CHASSI	9BWAH7AU0H4004230
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	DHS003135	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	DHS003135
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	125
CILINDRADAS	999	RENAVAM	01147517581
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CPF	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	21/07/2020
DATA DE LICENCIAMENTO	2022 CRLV DIGITAL	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	BRUSQUE-SC/SC	CPF/CNPJ FATURADO	82637513000334

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	VOLKSWAGEN/GOLF COMFORTLINE MD (NACIONAL)	COR	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO	2017	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2017	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL-GASOL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - HATCH MEDIO

### PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	03390111905 GUSTAVO ASSINO
CPF/CNPJ	NÃO INFORMADO		

### FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
PESO BRUTO TOTAL	172	CAPACIDADE DE CARGA	0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	172	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	NAO APLICAVEL
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

### COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

### RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

## DADOS ESTADUAIS

### DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 104,13
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 104,13
DPVAT	R\$ 0,00		

## INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

## INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

## PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA

ESTE DADO É GERADO ESTATISTICAMENTE E NÃO REPRESENTA A SITUAÇÃO FINAL JUNTO A COMPANHIAS DE SEGURO, VISTO QUE OS CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO SÃO INTERNOS E EXCLUSIVOS DE CADA COMPANHIA E NÃO SÃO COMPARTILHADOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INFORMAÇÃO DE APOIO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS ITENS DE SINISTRALIDADE.

## HISTÓRICO VENDA

NADA CONSTA

## VEICULOS OFERTADOS A LEILÃO

NADA CONSTA

## LEILÃO COMPLEMENTAR

NADA CONSTA

## Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

### INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.