



DATA REALIZAÇÃO: 29/07/2022 15:44 - DATA IMPRESSÃO: 29/07/2022 17:39

DADOS DO VEÍCULO

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nº LAUDO: | 752172 | QUILOMETRAGEM: | 137174 KM |
| Nº CHASSI: | 9BR53ZEC488682353 | COR: | AZUL |
| Nº MOTOR: | 4657359 | COMBUSTIVEL: | ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA: | SP DLP7150 | ANO FABRICAÇÃO: | 2007 |
| MARCA: | TOYOTA | ANO MODELO: | 2008 |
| MODELO: | COROLLAXEI18FLEX | SITUAÇÃO CHASSI: | EM CIRCULAÇÃO |

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

172



SITUAÇÃO GERAL

| | | |
|---|--------------------------|-----------|
| ✓ | CONFORME | 172 ITENS |
| ! | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 1 ITENS |
| ✗ | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADACONSTAPARAHISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENATO SALVADEGO
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 05785804891
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BR53ZEC488682353
Nº MOTOR: 4657359
PLACA: SP DLP7150
MARCA: TOYOTA
MODELO: COROLLA XE118FLEX

COR: AZUL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


| | | |
|--|--|--|
| RENAVAM: 00926850636 MUNICÍPIO: SAO PAULO TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 136 | CILINDRADAS: 1794 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: 160 PBT: 160 CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL |
|--|--|--|

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2008 | | |
| Dígito Verificador | Definido Automaticamente pelo Sistema | Veiculo | Corolla, |
| Fabricante | TOYOTA | Versão | SE-G 1.8 16V (136cv) |
| Localização da Fábrica | Indaiatuba - SP | Versão | XE 1.8 16V (136cv) |
| País | Brasil | Versão | XLi 1.8 16V |
| Região Geográfica | América do Sul | | |



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

| Dados Informados | |
|---|-------------|
| Código Renavam | 0080850008 |
| Placa | DUF750 |
| CPF/CNPJ | 00000000-00 |
| Dados do Veículo | |
| Indicadores de Situação do Veículo | |
| Restrição-1 | Não Há |
| Restrição-2 | Não Há |
| Restrição-3 | Não Há |
| Restrição-4 | Não Há |
| Existe ocorrência de roubo/furto ativo? | Não |
| Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Existe restrição judicial RENAVAM? | Não |
| Existe multa RENAVAM? | Não |
| Existe recall? | Sim |
| Identifica placa novo padrão? | Não |

RENAJUD

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


RENAVAM: 00926850636
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 136

CILINDRADAS: 1794
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT: 160
 PBT: 160
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2008 | | |
| Dígito Verificador | Definido Automaticamente pelo Sistema | Veículo | Corolla, |
| Fabricante | TOYOTA | Versão | SE-G 1.8 16V (136cv) |
| Localização da Fábrica | Indaiatuba - SP | Versão | XEi 1.8 16V (136cv) |
| País | Brasil | Versão | XLi 1.8 16V |
| Região Geográfica | América do Sul | | |



CRLV

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|--|---|
| CLIENTE: RENATO SALVADEGO E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 05785804891 TELEFONE: | Nº CHASSI: 9BR53ZEC488682353 Nº MOTOR: 4657359 PLACA: SP DLP7150 MARCA: TOYOTA MODELO: COROLLA XEI18FLEX | COR: AZUL COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2008 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

| | PESQUISAS EM BASES DE DADOS | NADA CONSTA | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-------------|
| | LICENCIAMENTO / DPVAT | NADA CONSTA | RESTRICÃO TRIBUTÁRIA | NADA CONSTA |
| | EMPLACAMENTO | UF: SP | RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO | NADA CONSTA |
| | MULTAS / IPVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO JUDICIAL | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA | NADA CONSTA |
| | ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | RESTRICÃO CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO BLOQUEIO | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS | QTD: 2 |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIACÃO | NADA CONSTA | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO PENHORA | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR | NADA CONSTA |
| | ROUBO E FURTO (EM ABERTO) | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA? | NÃO |
| | ALIENAÇÃO | NADA CONSTA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS | NÃO |
| | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1) | NADA CONSTA | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING) | NADA CONSTA |
| | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2) | NADA CONSTA | RENAJUD | NADA CONSTA |
| | QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012) | NÃO HOUVE EEMPLACAMENTO APÓS 2012 | | |

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | CRLV | NADA CONSTA |
| | PLACAS | NADA CONSTA |
| | VIDROS | NADA CONSTA |
| | CHASSI | NADA CONSTA |
| | NR. DO MOTOR | NADA CONSTA |
| | DATA DE PEÇAS | NADA CONSTA |
| | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2 |
| | CINTO DE SEGURANÇA | NADA CONSTA |
| | AIRBAG/ABS | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
| | QUILOMETRAGEM | NADA CONSTA - KM: 137174 |

HISTÓRICO DE RECALL

AVISO DE RISCO CAMPANHA DE CHAMAMENTO DOS VEÍCULOS DA MARCA TOYOTA, MODELOS COROLLA, FIELDER, ETIOS HATCH E SEDAN, HILUX, SW4 (DEFLAGRADOR DO AIRBAG DO MOTORISTA E/OU PASSAGEIRO) ENVOLVIDO CHASSIS ENVOLVIDOS CÓDIGO ALFANUMÉRICO ÚLTIMOS MODELO HILUX AIRBAG MOTORISTA DATA DE FABRICAÇÃO 02/01/2015 À 09/10/2015 CHASSIS ENVOLVIDOS CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJDY22G 8 DÍGITOS DO CHASSI F7007651 À F7010233 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJEX32G 8 DÍGITOS DO CHASSI F4039751 À F4040512 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJEX39G 8 DÍGITOS DO CHASSI F3001418 À F3004319 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFX22G 8 DÍGITOS DO CHASSI F6005170 À F6005183 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFX29G 8 DÍGITOS DO CHASSI F6607506 À F6609485 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFY22G 8 DÍGITOS DO CHASSI F8020976 À F8028376 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJFY29G 8 DÍGITOS DO CHASSI F8580373 À F8593513 MODELO SW4 MOTORISTA DATA DE FABRICAÇÃO 02/01/2015 À 28/09/2015 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJYF59G 8 DÍGITOS DO CHASSI F6529299 À F6531154 CÓDIGO ALFANUMÉRICO 8AJZ62G 8 DÍGITOS DO CHASSI F008357 À F0111919 MODELO COROLLA

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|--|---|
| CLIENTE: RENATO SALVADEGO E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 05785804891 TELEFONE: | Nº CHASSI: 9BR53ZEC488682353 Nº MOTOR: 4657359 PLACA: SP DLP7150 MARCA: TOYOTA MODELO: COROLLA XE118FLEX | COR: AZUL COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2008 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

| | ESTRUTURA | PAINEL TRASEIRO AMASSADO |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA | | |
| | PAINEL DIANTEIRO | OK |
| | TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA | OK |
| | TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA | OK |
| | LONGARINADIREITA | OK |
| | CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA | OK |
| | LONGARINAESQUERDA | OK |
| | CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA | OK |
| | ALMADO PARA-CHOQUE | OK |
| | PAINEL CORTA-FOGO | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO | | |
| | COLUNADIANTEIRA | OK |
| | COLUNACENTRAL | OK |
| | COLUNATRASEIRA | OK |
| | CAIXADE AR | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA | | |
| | PAINEL TRASEIRO | AMASSADO |
| | CAIXADO ESTEPE | OK |
| | LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | OK |
| | CAIXADE RODATRASEIRA ESQUERDA | OK |
| | LONGARINA TRASEIRADIREITA | OK |
| | CAIXADE RODATRASEIRADIREITA | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO DIREITO | | |
| | COLUNADIANTEIRA | OK |
| | COLUNATRASEIRA | OK |
| | COLUNACENTRAL | OK |
| | CAIXADE AR | OK |
| | OBSERVAÇÃO | |
| TETO | | |
| | TETO | OK |
| ASSOALHO | | |
| | ASSOALHO DO PORTAMALAS | OK |
| | ASSOALHO CENTRAL | OK |

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENATO SALVADEGO
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 05785804891
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BR53ZEC488682353
Nº MOTOR: 4657359
PLACA: SP DLP7150
MARCA: TOYOTA
MODELO: COROLLA XEI18FLEX

COR: AZUL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL TRASEIRO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: RENATO SALVADEGO
E-MAIL: NaO POSSUI
CPF: 05785804891
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BR53ZEC488682353
Nº motor: 4657359
Placa: SP DLP7150
Marca: TOYOTA
Modelo: COROLLA XEI18FLEX

Cor: Azul
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2007
Ano modelo: 2008
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador

13523 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterado sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.