

**PRATIKA SÃO CARLOS**

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR**CLIENTE:** PARTICULAR**DADOS DO PROPRIETARIO**

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
01144028903	FIO5079	936CLHMZ1JB040798 1		ÁLCOOL GASOLINA	PEUGEOT	PEUGEOT/208 ALLURE MT
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018		BRANCA	10B2120022748		200704
Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro			
936CLHMZ1JB040798	936CLHMZ1JB040798	10B2120022748	10B2120022748			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
MOTOR	✓ OK	
CHASSI	✓ OK	
GRAVAÇÃO DOS VIDROS	X ATENÇÃO	
1-PÁRA-BRISA	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
ETIQUETAS ONLINE	✓ OK	
CÂMBIO	✓ OK	
ETIQUETAS	✓ OK	
DETALHE DA PLACA	✓ OK	
HISTÓRICO DE LEILÕES/SINISTROS/ ROUBO/FURTO	✓ OK	
LACRE DA PLACA	✓ OK	
ANÁLISE DE PINTURA	X ATENÇÃO	
ANÁLISE DE PINTURA	⚠ ATENÇÃO	ANÁLISE NÃO CONTRATADA

**OBSERVAÇÃO:**

O CLIENTE FICA CIENTE QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de

criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a MOLINA - VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

PAINEL



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



LATERAL ESQUERDA





PRATIKA SÃO CARLOS

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482



APROVADO

LATERAL DIREITA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO





PRATIKA SÃO CARLOS

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482



APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA





CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CANTO TRASEIRO ESQUERDO





PRATIKA SÃO CARLOS

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482



APROVADO

CANTO TRASEIRO DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LACRE DA PLACA



BANCO TRASEIRO





PRATIKA SÃO CARLOS

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482



APROVADO

ACABAMENTO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




ACABAMENTO PORTA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR / PAINEL FRONTAL



TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO



TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO



PANORÂMICA





PRATIKA SÃO CARLOS

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482



APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



HODÔMETRO KM



PAINEL DE INSTRUMENTOS



PAINEL DE INSTRUMENTOS



AÇOALHO





PRATIKA SÃO CARLOS

CNPJ: 07.748.794/0001-15
ENDEREÇO: RUA ROBERTO SIMONSEN, 100
TELEFONE: (16) 3419-6252
DATA VISTORIA: 25/08/2022 11:07:50

Número da Vistoria = 2385482




APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

PARABRISA



MOTOR



Vistoriador
DANILO CASTILHO GREGORIO (46.030.760-5)



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: FIO5079, SP,

Data da Pesquisa: quinta-feira, 25 de agosto de 2022 - 10:13:09

Data da Impressão: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 - 11:11:14

DADOS DO VEÍCULO

PEUGEOT 208 ALLURE MT

MARCA/MODELO: PEUGEOT 208 ALLURE MT
ANO FAB/MODELO: 2017 / 2018
RENAVAM: 01144028903

COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
CHASSI: 936CLHMZ1JB040798
PLACA: FIO5079
COR: BRANCA
CILINDRADAS: 1197

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

	RESTRIÇÕES ESTADUAL		LEILÃO
	ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS		HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
	SINISTRO		ATENTE-SE PARA HISTÓRICO DE CONSULTAS
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR		HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018
MARCA MODELO:	PEUGEOT 208 ALLURE MT	COR:	BRANCA
COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA VEICULO:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1197	POTÊNCIA:	90
CAPACIDADE DE CARGA:	0,00	CMT/PBT VEÍCULO:	187 / / 147
QUANTIDADE DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	21/02/2018	DATA LICENCIAMENTO:	11/11/2021
EXER. LICENCIAMENTO:	2021	RENAVAM:	01144028903
PLACA ATUAL:	FIO5079	MUN. EMPLACAMENTO:	SAO CARLOS-SP

UF PLACA: SP
CHASSI 936CLHMZ1JB040798

UF JURISDIÇÃO: SP
SITUAÇÃO VEÍCULO: CIRCULACAO
TIPO CHASSI: NORMAL

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO INFORMADO PELO ORGÃO Nº MOTOR (ESTADUAL): 10B2120022748

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO: NADA CONSTA JUDICIAL: NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO: NADA CONSTA TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA FINANCEIRA: NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: NÃO EXISTE DÉBITOS MUNICIPAIS: 195,23
DER: NÃO EXISTE DÉBITOS POL. RODO. FEDERAL: NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA: NÃO EXISTE DÉBITOS RENAINF: NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB: NÃO EXISTE DÉBITOS IPVA: NÃO EXISTE DÉBITOS
LICENCIAMENTO: 144,86 DPVAT: NÃO EXISTE DÉBITOS
DIVIDA ATIVA: NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: LUCIANO F ASSUNCAO 67889328672
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL CGC FINANCEIRA: NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL VIGÊNCIA DO CONTRATO: NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL INFORMANTE FINANC.: NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE: NÃO DISPONÍVEL DT. INCLUSÃO FINANC.: NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO: 2017 ANO MODELO: 2018
MARCA MODELO: PEUGEOTPEUGEOT/208 ALLURE MT/ COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: ÁLCOOL / GASOLINA ESPÉCIE VEICULO: PASSAGEIRO
TIPO VEICULO: AUTO CATEGORIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM: NÃO DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO: NÃO DISPONÍVEL / / 147 PROCEDÊNCIA VEICULO: NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS: NÃO DISPONÍVEL QUANTIDADE DE EIXOS: 2
CAPACIDADE DE CARGA: 0 CILINDRADAS: 1197
POTÊNCIA: 90 TIPO CARROCERIA: AU - HATCH PEQUENO

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL: FIO5079 MUN. EMPLACAMENTO: SAO CARLOS
UF JURISDIÇÃO: SP UF PLACA: SP
RENAVAM: NÃO DISPONÍVEL
CHASSI: 936CLHMZ1JB040798

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO: NÃO DISPONÍVEL NÚMERO MOTOR: 10B2120022748

CARROCERIA:

NÃO DISPONÍVEL

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:

NADA CONSTA

BLOQUEIO DE GUINCHO:

NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA:

NADA CONSTA

TRIBUTÁRIA:

NADA CONSTA

JUDICIAL:

NADA CONSTA

FINANCEIRA:

NADA CONSTA

RENAJUD:

NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:

NOVEMBRO

UF EMPLACAMENTO:

SP

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA:

QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2022 - 10:13:09

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO/LEILÃO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

CIDADE/MUNICÍPIO:

SAO CARLOS

KM:

200704

DATA:

25/08/2022 11:07:50

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

LUCIANO F ASSUNCAO

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

2022

LUCIANO F ASSUNCAO

2019

LUCIANO F ASSUNCAO

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

PROPRIETÁRIO:

LUCIANO F ASSUNCAO 67889328672

ANO:

2018 - 2020

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações abaixo descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de vistoria do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de alerta para análise mais acurada pelo vistoriador.

Essa consulta **JAMAIS** deve ser utilizada como elemento de decisão da vistoria e muito menos fator de decisão para comercialização ou depreciação do veículo especialmente porque possui informações que podem ser alteradas online por seus fornecedores ou pelos órgãos públicos. Declaro estar ciente que não posso vender ou repassar essa consulta a terceiros, vindo infração ao contrato a transferência/cessão/venda. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontravam disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS BASES CONSULTADAS

Declaro ter ciência que as informações veiculares são extraídas de diversas bases privadas ou públicas (quando disponíveis) e que cada empresa privadas detém seus próprios critérios e meios de registros, sistemas e atualizações, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas por Seguradoras, Leiloeiros, Associações, Órgãos de Trânsito, Boletim de Ocorrência, entre outros, principalmente quando se tratar de evento ou registro recente.

Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de RESTRIÇÃO ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até o que veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRVL ou CRV, portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Lembramos ainda que existe a base de veículo sinistrados das seguradoras que também possuem seus próprios critérios e meios de registros e divulgações entre o mercado securitário, podendo tais registros serem públicos ou não entre as seguradoras, segundo acordo ou conveniência deste setor. Observamos que há casos de sinistros que podem não deixar sequelas ou vestígios no veículo, como por exemplo: alagamento, roubo localizado após o período de indenização, acordos entre segurado e seguradora, custo elevado de reparação de peças removíveis, falta de peças de reposição e/ou de outra natureza que muitas vezes tais eventos não são lançados ou divulgados para o mercado por decisão exclusiva da seguradora. Podem ocorrer situações onde as seguradoras registram em suas bases dois ou mais eventos no decorrer da vigência da apólice. **Cabe também destacar que algumas seguradoras e leiloeiros e fornecedores guardam/divulgam seus registros apenas um curto espaço de tempo.**

Recomendamos atenção redobrada a todas as informações impressas na Pesquisa, no CRLV e no CRV, especialmente quanto a descrição das características do veículo, existência de regularizações ou siglas "REM", "DA", "DJ" e demais Informações constantes no "Campo das Observações" da documentação física do veículo, bem como quando registrado em nome de Seguradora, Locadora, Entidade Financeira, Espólio, Indício ou Sinistro e Recuperado de Sinistro, Leilão, Evento Corporativo (quando constatado avarias/reparos no veículo), com Multa, Benefício Tributário, Restrição, Bloqueio, Queixa ou Histórico de Roubo/Furto, Gravame e/ou quando o veículo for registrado em outro Estado, devendo neste caso o contratante abranger a consulta aos sites do Denatran e Detran de Origem e de Registro, pois divergências ocorrem!

A consultas terão mais assertividade se buscadas através da numeração do chassi! Por isso preferencialmente consulta com a numeração do chassi. Eventuais buscas pela numeração do motor serve apenas como parâmetro inicial e/ou complementar, pois somente o Órgão de Trânsito detém "recurso eficiente" para apontar existência de registro, duplicidade e/ou restrição da numeração consultada.

Lembramos ainda que a MegaLaudo disponibiliza outros tipos de pesquisas com muito mais bases de dados, fornecedores e diferenciais que poderão aumentar suas chances de encontrar informações sobre o Histórico do Veículo ou de Crédito. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão disponibilizados se houver comunicação com as respectivas bases de dados no ato da consulta. As bases descritas como "histórica" são diferenciadas e somente serão disponibilizadas se constarem em nossos bancos de dados ou de empresas parceiras.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas nesta pesquisa podem apresentar divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos dos Trânsitos, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro. Por se tratar de pesquisa por meio eletrônico, toda e qualquer falha de informação que julgar importante para sua análise ou prestação de serviço, deve ser imediatamente comunicada ao nosso departamento de suporte, através da ABERTURA DE UM TICKET (pelo próprio Sistema de Laudo), pelo email: suporte@megalau.com.br ou ainda pelo telefone (11) 4118 3377, para que, sendo possível, a pesquisa possa ser atualizada.

Após ter lido e compreendido todos os termos acima, declaro ter entendido que a MegaLaudo não insere e nem retira informações, mas apenas as apresenta da forma que se encontravam no momento da consulta pelos fornecedores e sites disponíveis naquele exato momento, assim sei que a MegaLaudo **NÃO GARANTE** o conteúdo das informações da consulta e **ISENTO** a MegaLaudo de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação. Por fim autorizo a utilização das informações ora consultadas para fins estatísticos, de vistoria e/ou de alimentação dos bancos de dados.