



VISTORIA JÁ
PERÍCIA AUTOMOTIVA

VISTORIA JA

CNPJ: 25130730000138

Perícia automotiva

Aprovado

30/8/2022

Placa: O CJ4B51

Responsável: João Pedro Melo

ID: 630e115c2d07bd0044841e35

Perícia automotiva

✓ **APROVADO**

O CJ4B51

95PJM81BPBB009488

Renavam:00316476447

Marca/Modelo:Hyundai/TUCSON GLB

Cor:CINZA

Ano Fabricação:2010

Ano Modelo:2011

Combustível:GASOLINA

Renavam:00316476447

Cidade:GUARULHOS

UF:SP

KM:240525



Numeração de Motor



Numeração de Chassi



Numeração Câmbio



Gravação de Vidros



Estrutura Carroçaria



Cinto de Segurança



Etiquetas/ETA



Placa/Tarjeta



Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto



Histórico de Leilão



Chassi remarcado



Restrições



Parecer Técnico:

VEICULO OK

Dados do Veículo

Placa : O CJ4B51

Chassi : 95PJM81BPBB009488

Renavam : 00316476447

Município : GUARULHOS

Ano Fabricação : 2010

Ano Modelo : 2011

Marca/Modelo : /TUCSON GLB

Cor : CINZA

Combustível : GASOLINA

Tipo: CAMIONETA

Espécie : MISTO

Procedência : NACIONAL

Categoria : PARTICULAR

Câmbio :

Passageiros : 5

Motor : G4GCA763912

Situação : CIRCULACAO

KM : 240525



VISTORIA JÁ
PERÍCIA AUTOMOTIVA

VISTORIA JA

CNPJ: 25130730000138

Perícia automotiva

Aprovado

30/8/2022

Placa: OCJ4B51

Responsável: João Pedro Melo

ID: 630e115c2d07bd0044841e35

🚗 Estrutura Carroçaria

👍 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria.

🚗 Condições das numerações de Chassi e Motor

👍 Numeração de Motor

Capturado: G4GCA763912

Atual: G4GCA763912

Fabricação: G4GCA763912

Condição: A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



👍 Numeração de Chassi

Capturado: 95PJM81BPBB009488

Fabricação: 95PJM81BPBB009488

Condição: A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



⚙️ Câmbio

👍 **Condição:** Numeração não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes

📄 Placa

👍 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

🏷️ Etiquetas

👍 Etiqueta Motor

👍 Etiqueta Porta

👍 Etiqueta Assoalho

👍 **Condição:** Etiquetas do Motor Original, dentro dos Padrões do Fabricante / Etiquetas do Batente da Porta Original, dentro dos Padrões do Fabricante / Etiquetas do Assoalho não obrigatória.

**VISTORIA JÁ**
PERÍCIA AUTOMOTIVA**VISTORIA JA**

CNPJ: 25130730000138

Perícia automotiva

Aprovado

30/8/2022

Placa: OCJ4B51

Responsável: João Pedro Melo

ID: 630e115c2d07bd0044841e35

Gravação de Vidros

Condição: Vidro Dianteiro Não Original, Sem Gravação / Vidro Porta Dianteira Esquerda Original, dentro dos Padrões do Fabricante / Vidro Porta Traseira Esquerda Original, dentro dos Padrões do Fabricante / Vidro Traseiro (Vigia) Original, dentro dos Padrões do Fabricante / Vidro Porta Traseira Direita Original, dentro dos Padrões do Fabricante / Vidro Porta Dianteira Direita Original, dentro dos Padrões do Fabricante.

Estado Cinto de Segurança

Condição: Data compatível com a fabricação do veículo.

Restrições de Base Nacional

Não Preenchido

Restrições de Base Estadual

Não Preenchido

Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Fotos



VISTORIA JÁ
PERÍCIA AUTOMOTIVA

VISTORIA JA

CNPJ: 25130730000138

Perícia automotiva

Aprovado

30/8/2022

Placa: OCJ4B51

Responsável: João Pedro Melo

ID: 630e115c2d07bd0044841e35



Placa

Esclarecimentos

FUNILARIA: Serviço Não Contratado.

