



Número: 185731 Data: 03/08/22 Página: 1 de 5

Conferente: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

Vistoriador: MARCIO SUZART SILVA

Perícia Cautelar Completa

APROVADO

Dados do Cliente

Solicitante: LARA NAVARRO ALVIM	CNPJ/CPF Solicitante: 484.641.768-99
Proprietário: LARA NAVARRO ALVIM	CNPJ/CPF Proprietário: 484.641.768-99

Dados do Veículo

Marca/Modelo: RENAULT CLIO CAM1016VH	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Placa: EZR2C43	Data Emissão CRLV: 12/01/22
Kilometragem: 74630	Renavam: 476148278	Data Emissão CRV:	Fabricação/Modelo: 2012 2012

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: 8A1BB8W05CL290440	Motor BIN: D4DG752Q140015
Chassi Veículo: 8A1BB8W05CL290440	Motor Veículo: D4DG752Q140015

Frete



Traseira



Hodômetro



Chassi



Motor



Padrão Vidro



Pontos de Identificação Obrigatórios

ANÁLISE DO CHASSI / CÓDIGO VIN - NO. CHASSI / CÓDIGO VIN: 8A1BB8W05CL290440

APÓS DETIDA ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO EXAMINADO, UTILIZANDO-S PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.



Número: 185731 Data: 03/08/22 Página: 2 de 5
Conferente: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
Vistoriador: MARCIO SUZART SILVA

Perícia Cautelar Completa

APROVADO

Pontos de Identificação Obrigatórios

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR - NO. DO MOTOR: D4DG752Q140015
CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA-SE:
SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Análise da gravação dos vidros

Parabrisa: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.	Dianteiro esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.
Traseiro esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.	Vidro traseiro: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.
Traseiro direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.	Dianteiro direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL.

Análise das etiquetas e plaquetas de identificação

CONFORME PREVISTO NAS RESOLUÇÕES 659/85, 691/88 E 024/98 DO CONTRAN, O VEÍCULO DEVE APRESENTAR A GRAVAÇÃO DO VIS (ÚLTIMOS CARACTERES DO CHASSI) EM ETIQUETAS OU PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SUA DATA DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME, PODE-SE AFIRMAR QUE O VEÍCULO EXAMINADO ENCONTRAVA-SE COM:

Etiqueta localizada no compartimento do motor: ORIGINAL.	Etiqueta localizada no batente da porta dianteira direita ORIGINAL.
Etiqueta localizada no assoalho AUSENTE EM VIRTUDE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO.	

Análise da placa de identificação/tarjeta/lacre



UF de origem do veículo:

SP

Número do lacre:

0

De acordo com os padrões adotados pelo DENATRAN, esta placa encontra-se:

INTEGRA

Débitos e multas

DERSA	0,00	DER	0,00
RENAINF	0,00	Polícia Rodoviária	0,00
Municipal	0,00	Débitos IPVA	0,00
Data emissão CRV		Exercício licenciamento	0
Restrição financeira		Intenção de gravame	
Restrições		Leilão	



Número: 185731 Data: 03/08/22 Página: 3 de 5
Conferente: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
Vistoriador: MARCIO SUZART SILVA

Perícia Cautelar Completa

APROVADO


Análise da estrutura

ESTA ANÁLISE TEM COMO PARÂMETRO O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 544/2015 DO CONTRAN, PARA SUA REALIZAÇÃO, SÃO EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO AFERIDOS REGULARMENTE CONFORME DETERMINADO PELA ISO 9000.

ANÁLISE DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS

CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 544/2015 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUA ESTRUTURA:

ÍNTEGRA, NÃO EXIBINDO REPAROS QUE DENOTEM A OCORRÊNCIA DE EMBATE RELEVANTE.




ANÁLISE DAS PEÇAS EXTERNAS E PINTURA

CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 544/2015 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUAS PEÇAS EXTERNAS:

NÃO VERIFICADO A PEDIDO DO SOLICITANTE.

** Conforme consta no presente laudo, não foi verificado o revestimento de pintura do veículo, circunstância que pode alterar a classificação final **



● Original ● Repintura ● Reparado ○ Não analisada



Número: 185731 Data: 03/08/22 Página: 4 de 5
Conferente: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
Vistoriador: MARCIO SUZART SILVA

Perícia Cautelar Completa

APROVADO

Pontos adicionais de interesse

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DO CÂMBIO

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CÂMBIO CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA-SE:

GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO, NECESSÁRIA DESMONTAGEM P

Observações adicionais

Conclusão

O EXPOSTO ACIMA PERMITE CONCLUIR QUE

ESTE VEÍCULO APRESENTA SEUS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ÍNTEGROS. O VEÍCULO EXAMINADO APRESENTA SUA ESTRUTURA ÍNTEGRA, OU SEJA, NÃO FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE REPAROS RELEVANTES EM SEUS COMPONENTES ESTRUTURAIS.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa EYVDHENCE VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de câmbio, danos do chassi e demais identificações.

São Paulo, 03 de agosto de 2022



Vistoriador: MARCIO SUZART SILVA
RG: 22.937.729-4

Conferente: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
RG: 18.038.679-7

RUA GUSTAVO BARROSO, 35 - CEP:02539-030 - São Paulo
EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/SP



Perícia Cautelar Completa

APROVADO

Panel




ETA



Cinto de Segurança



Documento



Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de **RESTRIÇÃO** ou Observado no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até que o veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião que esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV", portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).



CÓDIGO: 1208282
DATA: 03/08/2022 09:47
IMPRESSÃO: 03/08/2022 10:22

Confidencial p/ 24.632.125/0001-00

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: EZR2C43



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: 2012
MARCA / MODELO: RENAULT/GLIO CAM1016VH
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO VEÍCULO: AUTÔMOVEL

ANO MODELO: 2012
COR: PRETA
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CATEGÓRIA: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSEIROS: 5
CILINDRADAS: 999
CAPAC. DE CARGA: 0,00
QTD. DE EIXOS: 0

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA
POTÊNCIA: 76
CMT/PBT: 210/135

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 09/12/2020
MUNICÍPIO PLACA: SAO PAULO-SP
CHASSI: 8A1BB8W05CL290440
TIPO CHASSI: NORMAL

DT LICENCIAMENTO: 12/01/2022
RENAVAM: 476148278
SITUAÇÃO VEICULO: CIRCULACAO

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: D4DG752Q140015

AGREGADOS (FABRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: D4DG752Q140015

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO GUINCHO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA
FINANCEIRA: ALIENACAO FIDUCIARIA
RENAJUD: NADA CONSTA

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 0,00
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 0,00
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 0,00
MULTAS: 0,00

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: LARA NAVARRO ALVIM

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: VLAMIR LUZ MACHADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: ALIENACAO FIDUCIARIA

CGC FINANCEIRA:

Nº CONTRATO:

VIGÊNCIA CONTR.:

ARRENDATÁRIO: LARA NAVARRO ALVIM

INFORMANTE FINAN: NÃO DISPONÍVEL

NOME AGENTE BANCO J SAFRA SA

DT INCLUSÃO FN.: NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: EZR2243
MARCA/MODELO: I/RENAULT CLIO CAM1016VH
CÔR: Preta
TIPO DE VEÍCULO: Automovel
MUNICÍPIO / UF: SANTO ANDRE / SP

CHASSI: 8A1BB8W05CL290440
ANO FAB/MODELO: 2012/2012
CÔMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
ESPÉCIE: Passageiro
UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR: D4DG752Q140015
CAMBIO:
CILINDRADAS: 999
SITUAÇÃO CHASSI: N
NUMERO EIXOS: 2
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 76
CAP. MAX. TRAÇÃO: 210.0
TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO VEÍCULO: S
PESO BRUTO TOTAL: 135.0
CAP. DE CARGA: 0.0

VEÍCULO - DÍVIDA ATIVA

REGISTRO ENCONTRADO

DÍVIDA ATIVA: NÃO
IPVA: 0,00
IPVA ATRASADO: 0,00

DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00
MULTAS TOTAL: 0,00

SENATRAN - RESTRIÇÕES (Cortesia)

COMUN. VENDA: **NÃO**
RENAINF (MULTAS): **NÃO**
RECALL: **NÃO**
RENAJUD: **NÃO**

ROUBO E FURTO: **NÃO**
INDICADOR ALARME: **NÃO**
INDICADOR LEILÃO: **NÃO**

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE

PROPRIETÁRIOS - LINHA DO TEMPO

REGISTRO ENCONTRADO

09/12/2020
TRANSFERÊNCIA
SAO PAULO-SP

 PESSOA FÍSICA
LARA N. A.

16/07/2012
PRIMEIRO EMPLACAMENTO
SANTO ANDRE-SP

 PESSOA FÍSICA
VLAMIR L. M.

↑

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**MM SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR EIRELI**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma **RESTRIÇÃO** ou não próprio CRLV do veículo.