



DRADEVISÃO

CNPJ: 56984563000116

Drade Visão

Aprovado

06/10/2025

Placa: CIB8J98

ID: 68e42560732d099ff35f5fa9

Responsável: RAFAEL VELLWOCK

Drade Visão

✓ APROVADO

CIB8J98

WBACD1101TAR05512

Renavam:00676360297

Marca/Modelo:/328

Cor:BRANCA

Ano Fabricação:1996

Ano Modelo:1996

Combustível:GASOLINA

Renavam:00676360297

Cidade:INDAIAL

UF:SC

KM:204955



Numeração de Motor

Numeração de Chassi

Gravação de Vidros

Estrutura Carroçaria

Etiquetas/ETA

Placa/Tarjeta

Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto

Histórico de Leilão

Chassi remarcado

Restrições

Indício de Sinistro

Parecer Técnico:

Dados do Veículo

Tipo: AUTOMOVEL	Espécie : PASSAGEIRO	Procedência : IMPORTADA
Categoria : PARTICULAR	Câmbio :	Passageiros : 5

 Interessado

CPF/CNPJ :

Nome : CRISTIANE BEVILACQUA

RG :


Telefone :

Email:

 Mapa de pintura

DradeVisão - cnpj: 56984563000116
rveillwock@gmail.com tel: 4784393981

Rua Miracema do Norte,468,Tapajós
Indaial-SC CEP: 89080196



CIB8J98

328

199

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seguindo pela legenda, você pode notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

VEÍCULO INFORMADO NÃO POSSUI NENHUMA Ocorrência de VOTO NEGATIVO.

CRISTIANE BEVILACQUA

Interessado(a)

RAFAEL VELLWOCK

Responsável

🚗 Condições das numerações de Chassi e Motor

👍 Numeração de Motor

Capturado:0033261298

Atual:0033261298

Fabricação:0033261298

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



👍 Numeração de Chassi

Capturado:WBACD1101TAR05512

Fabricação:WBACD1101TAR05512

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, C Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



📣 Leilão

👍 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

🔒 Histórico de Roubo ou furto

👍 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

💥 Indício de Sinistro

👍 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / I Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentrc Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Es Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Latera Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Es Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

 **Condição:** Não Preenchido

Câmbio

 **Condição:** Não Preenchido

 Fotos



Traseira



Placa



Traseira

 Esclarecimentos

Não Informado

