



DRADEVISÃO

CNPJ: 56984563000116

Drade Visão

Aprovado

📅 27/10/2025

🚗 Placa: MGI8156

🚗 ID: 68ffa9f6660b4539338c183a

👤 Responsável: RAFAEL VELLWOCK

📄 Drade Visão

✓ APROVADO

MGI8156

93YBSR6GHAJ309101

Renavam:167290177

Marca/Modelo:/SANDERO

Cor:Branca

Ano Fabricação:2009

Ano Modelo:2010

Combustível:Álcool/gasolina

Renavam:167290177

Cidade:INDAIAL

UF:SC

KM:218013



Numeração de Motor

Numeração de Chassi

Gravação de Vidros

Estrutura Carroçaria

Etiquetas/ETA

Placa/Tarjeta

Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto

Histórico de Leilão

Chassi remarcado

Restrições

Indício de Sinistro

Parecer Técnico:

🚗 Dados do Veículo

Tipo: Automóvel	Espécie : Passageiro	Procedência : NACIONAL
Categoria : Particular	Câmbio :	Passageiros : 5

 Interessado

CPF/CNPJ :

Nome : Dieter Vellwock

RG :

Telefone :

Email:

Dieter Vellwock

Interessado(a)

RAFAEL VELLWOCK

Responsável

 Condições das numeracões de Chassi e Motor

DradeVisão - cnpj: 56984563000116
rvellwock@gmail.com tel: 4784393981

Rua Miracema do Norte, 468, Tapajós
Indaial-SC CEP: 89080196

Capturado:D4DH760Q065042

Atual:D4DH760Q065042

Fabricação:D4DH760Q065042

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Capturado:93YBSR6GHAJ309101

Fabricação:93YBSR6GHAJ309101

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, C Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



 Leilão

 Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

 Histórico de Roubo ou furto

 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

 Indício de Sinistro

 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante
Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante
Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

 **Condição:** Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

 **Condição:** O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Es Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

 **Condição:** Não Preenchido

Câmbio

 **Condição:** Não Preenchido

Fotos



Etiqueta



Outro - undefined



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Longarina traseira direita



Longarina traseira esquerda



Odômetro



Etiqueta



Placa



Traseira

Esclarecimentos

Não Informado

