



09207428220220121

DADOS GERAIS:

DATA:	21/09/2022
CLIENTE:	GRUPO BMZ
UNIDADE:	SANTO ANDRÉ

STATUS:	APROVADO
Nº DO LAUDO:	2074282
VISTORIADOR:	BRUNO REIS SALATA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CITROEN
ANO FAB./MODELO:	2012 / 2013
PLACA:	FFO2422
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	VF7SA5FMXDW500319
Nº DO CHASSI NA BIN:	VF7SA5FMXDW500319
Nº DO CHASSI NO CRLV:	VF7SA5FMXDW500319
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NÃO CONSTA

MODELO/VERSÃO:	I/CITROEN DS3 TURBO165M
COR:	VERMELHA
CIDADE:	SANTO ANDRÉ
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	147062010FJBLPSA5F06
Nº DO MOTOR NA BIN:	10FJBL1470620
Nº DO MOTOR NO CRLV:	10FJBL1470620
COMBUSTÍVEL:	FLEX
KM:	141099

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- DENTRO DOS PADRÕES

**⚠ COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO
REGULARIZAÇÃO PELO ORGÃO DE TRÂNSITO**

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- NÃO CADASTRADA NA BIN
- OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO**
- NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **21/09/2022 18:16:15 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR SUPERVISAO SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: BRUNO REIS SALATA - 533027550;
Conferido por: KAREN PAES BEZERRA - 476751100.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 38145489000162 e comprehendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



09207428220220121

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2074282

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 21/09/2022 18:16:16 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISAO SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>Responsável técnico pelo laudo: BRUNO REIS SALATA - 533027550;
Conferido por: KAREN PAES BEZERRA - 476751100.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 38145489000162 e comprehendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



09207428220220121

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2074282

LACRE




FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA




LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 21/09/2022 18:16:16 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO SANTO ANDRÉ VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>Responsável técnico pelo laudo: BRUNO REIS SALATA - 533027550;
Conferido por: KAREN PAES BEZERRA - 476751100.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO SANTO ANDRÉ VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 38145489000162 e comprehendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 3873576

CONFIDENCIAL PARA: 001 Supervisao Santo Andre Vistorias Ltda

REALIZADA EM: 21/09/2022 às 15:21



Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FFO-2422

Marca/Modelo: I/CITROEN DS3 TURBO165M6

Ano fabricação/Ano modelo: 2012 / 2013

Município/UF: SANTO ANDRE / SP

Motor: 10FJBL1470620

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1598

Peso bruto(CMT): 24.9

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: ESTRANGEIRA

Chassi: VF7SA5FMXDW500319 NORMAL

Renavam: 484589733

Cor: Vermelha

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): 15.9

Potência: 165

Última atualização: 02/09/2022 161915

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : VF7SA5FMXDW500319

Origem : Importado

Região : Áustria / França / Espanha

País : França

Montadora : Automobiles Citroën França

Categoria : Automovel

Marca : Citroën

Modelo : DS3

Versão : I/CITROEN TURBO165M6

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Fabricação : 2012

Ano Modelo : 2013

Cilindradas : 1598

Combustível : Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: FFO-2422**Marca/Modelo:** I / CITROEN DS3 TURBO165M6**Ano fabricação/Ano modelo:** 2012 / 2013**Município/UF:** SANTO ANDRE / SP**Chassi:** VF7SA5FMXDW500319 **Normal****Renavam:** 484589733**Cor:** Vermelha**Potência:** 165**Peso bruto(PBT):** 1590**Especie:** Passageiro**Eixo:** 2**Eixo auxiliar:** 0**Situação: CIRCULAÇÃO****Tipo de veículo:** Automovel**Procedência:** Importado**UF de origem:** SP**Motor:****Combustível:** Gasolina**Capacidade de passageiros:** 5**Cilindradas:** 1598**Peso bruto(CMT):** 2490**Capacidade de carga:** 0**Eixo Traseiro Dif:** 0**Carroceria:** AU - HATCH PEQUENO

Informações de proprietário

Proprietário Atual: FRANK JOSEF HANSEN

Débitos do veículo

Débito de multas: NÃO EXISTE DEBITO DE MULTA**Débitos de IPVA:** EXISTE DEBITO DE IPVA**Guincho:** NADA CONSTA**Débito Multas:** R\$ 0,00**Débito IPVA:** R\$ NADA CONSTA Em caso de dívidas, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br

LICENCIAMENTO

Data de licenciamento: 2022**Ano de exercício do licenciamento:** em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano).

Restrições

Roubo e Furto: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA**Restrição Tributária:** NADA CONSTA**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA**Restrição Financeira:** NADA CONSTA**Restrição Jurídica:** Nada consta

Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: NADA CONSTA**IPVA:** NADA CONSTA - PAGO**Licenciamento do Ano:** em dia (prazo para licenciamento vence no próximo ano).**Último licenciamento efetuado:** exercício 2022**Inspeção Veicular:****Inspeção GNV:** NADA CONSTA**Renavam:** 00484589733**Licenciamento Digital - Acesso permitido:** Sim

MULTAS SSP

Bloqueio de Furto: NADA CONSTA**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA**Restrição Tributária:** NADA CONSTA**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA**Restrição financeira:** NADA CONSTA**Restrição por veículo guinchado:** NADA CONSTA

■ Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

■ SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

🔗 Comunicação de venda

Não existe

฿ Dívida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: FFO2422	Renavam: 00484589733	Marca/Modelo: I/CITROEN DS3 TURB O165M6
Faixa de IPVA: 1603630	Ano/Fabricação: 2012	Município: Santo André
Combustível: GASOLINA	Especie: PASSAGEIRO	Categoria: PARTICULAR
Tipo: AUTOMOVEL	Passageiros: 5	Carroceria: INEXISTENTE
Último licenciamento: 2022		

IPVA

[1] - Valor base: 41.567,00	[2] - Alíquota: 4,0	[3] - IPVA Apurado: 1.662,68
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: ---	[5] - IPVA devido: 1.662,68	[6] - Pagamento efetuado: 1.662,66
[7] - Descontos e abatimentos: 0,02	[8] - Saldo: 0,00	[9] - Acréscimos legais: ---
[10] - Valor a pagar: 0,00		

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS

NADA CONSTA

MULTAS

NADA CONSTA

Total Débitos: **0,00**

■ Recall

Não encontrado recall

(!) Informações de sinistro (cortesia)**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****(!) Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****(!) Parecer técnico (Cortesia)****(ocular) Informações para comercialização****☒ OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FFO2422 NAS BASES CONSULTADAS****☒ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FFO2422 NAS BASES CONSULTADAS****☒ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FFO-2422 NAS BASES CONSULTADAS****☒ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FFO-2422 NAS BASES CONSULTADAS****▣ Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****▣ Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>**



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 38.145.489/0001-62** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 38.145.489/0001-62 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 38.145.489/0001-62 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.