



09203475220220105

DADOS GERAIS:

DATA:	05/09/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	2034752
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA	VISTORIADOR:	RODRIGO DE RESENDE BARBO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT 500 CULT DUAL
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2014	COR:	BRANCA
PLACA:	OMV0488	CIDADE:	GOIÂNIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3C3AFFAR8ET292515	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	327A0114155133
Nº DO CHASSI NA BIN:	3C3AFFAR8ET292515	Nº DO MOTOR NA BIN:	327A0114155133
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3C3AFFAR8ET292515	Nº DO MOTOR NO CRLV:	327A0114155133
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDA	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NC	KM:	75830

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- DENTRO DOS PADRÕES
- É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO**
- NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO**
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

TRILHO DA CAIXA DE AR DE AMBOS OS LADOS AMASSADAS; CAIXA DE AR ESQUERDA AMASSADA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/09/2022 15:26:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO DE RESENDE BARBOSA - 005533429;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



09203475220220105

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2034752

CHASSI




MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/09/2022 15:26:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO DE RESENDE BARBOSA - 005533429;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



09203475220220105

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: | 2034752

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/09/2022 15:26:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO DE RESENDE BARBOSA - 005533429;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



09203475220220105

DADOS GERAIS:

DATA:	05/09/2022	Nº DO LAUDO:	2034752
CLIENTE:		VISTORIADOR:	RODRIGO DE RESENDE BARBO
UNIDADE:	GOIANIA MARISTA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT 500 CULT DUAL
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2014	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/09/2022 15:26:36 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO DE RESENDE BARBOSA - 005533429;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



09203475220220105

Número do Laudo: 2034752

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/09/2022 15:26:37 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR super visão GOIANIA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO DE RESENDE BARBOSA - 005533429;
Conferido por: JESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 3480297000122 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

EXTRA



EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA

RODRIGO DE RESENDE BARBOSA - 005533429
VistoriadorJESSICA CRISTINA WEISS RECKZIEGEL - 026734923
Auxiliar Conferente

Eu, / declaro ter recebido o seguinte da: super visão GOIANIA e CNPJ: 34802970000122 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA N°: 3771384

CONFIDENCIAL PARA: Sv Goiania Vi
storias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 05/09/2022 às 14:33



FIAT 500 CULT DUAL

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: OMV-0488

Marca/Modelo: I/FIAT 500 CULT DUAL

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2014

Município/UF: GOIANIA / GO

Motor: 327A0114155133

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Especie: Passageiro

Potência: 88

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: ESTRANGEIRA

Chassi: 3C3AFFAR8ET292515 Normal

Renavam: 01028155384

Cor: BRANCA

Cilindradas: 1400

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 3C3AFFAR8ET292515

Origem : Importado

Região : Costa Rica/ México / Trindade

País : México

Montadora : Chrysler De Mexico Toluca

Categoria : Automovel

Marca : FIAT

Modelo : FIAT 500 CULT DUAL

Versão : I/FIAT CULT DUAL

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Fabricação : 2014

Ano Modelo : 2014

Cilindradas : 1400

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: OMV-0488**Situação:** CIRCULAÇÃO**Marca/Modelo:** I/FIAT 500 CULT DUAL**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL**Categoria:** PARTICULAR**Ano fabricação/Ano modelo:** 2014 / 2014**Procedência:** IMPORTADA**Município/UF:** GOIANIA / GO**UF de origem:** GO**Chassi:** 3C3AFFAR8ET292515 Normal**Motor:** 327A0114155133**Renavam:** 01028155384**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA**Cor:** BRANCA**Capacidade de passageiros:****Potência:** 88**Cilindradas:** 1400**Espécie:** Passageiro**Capacidade de carga:** 140

Informações de proprietário

Proprietário Atual: NEUSA CASADO

Débitos do veículo

Débito de multas: Não existe débito.**Débito Multas:** R\$ 0,00**Débitos de IPVA:** Existe débito de IPVA**Débito IPVA:** R\$ 1.245,54**Débitos de Licenciamento:** Existe débito de licenciamento**Débito Licenciamento:** R\$ 239,22**Débito DPVAT:** R\$ 0,00**Débito DERSA:** R\$ 0,00**Débito DER:** R\$ 0,00**Débito DETRAN:** R\$ 0,00**Débito CETESB:** R\$ 0,00**Débito RENAINF:** 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Restrição Jurídica:** Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

Sem Restricao / Sem Restricao / Sem Restricao / Sem Restricao

■ Informações do DETRAN (Cortesia)

Placa:	OMV0488	Renavam:	01028155384
Chassi:	3C3AFFAR8ET292515	Motor:	CULT
Marca/Modelos:	BRANCA327A0114155133I/FIAT 500	Cor:	DUAL
Ano:	2014/2014	Carroceria:	NAO APPLICAVEL
Tipo de Veículo:	AUTOMOVEL	Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Potência:	088/1400	Categoria:	PARTICULAR
Capacidade:	004	Especie:	PASSAGEIRO
Nacionalidade:	ESTRANGEIRA	Cidade:	GOIANIA/ GO
Ano de licenciamento:	2021	Roubo/Furto:	NADA CONSTA
Situação:	EM CIRCULACAO	Restrições:	SEM RESTRICAO
Observações:	SEM RESERVA DE DOMINIO	Data de aquisição 0km:	26/11/2014
Data de aquisição:	26/11/2014	Data de transferência:	28/11/2014
Pátio de retenção:	Nada Consta	Data de retenção:	Nada Consta
CRLVe:	DISPONIVEL PARA O ANO 2021		

DÉBITOS DO VÉICULO

Exercício	IPVA (R\$)	Multa (R\$)	Licencimento (R\$)	Seguro Obrig. (R\$)	Vencimento	Total
2022	R\$1.245,54	---	R\$239,22	---	11/11/2022	R\$1.484,76
2021	PAGO	---	PAGO	N/APLICA	07/10/2021	---
2020	QUITADO	---	PAGO	PAGO	06/10/2020	---
2019	PAGO	---	PAGO	PAGO	07/10/2019	---
2018	PAGO	---	PAGO	PAGO	10/10/2018	---
2017	PAGO	---	PAGO	PAGO	10/10/2017	---

DÉBITOS DE INFRAÇÕES

Número da infração	Data da infração	Valor (R\$)
R021775090	22/07/2022	R\$130,16
R021824163	25/07/2022	R\$130,16

OUTROS DÉBITOS

Outros Débitos: Nenhum outro débito foi encontrado até o momento

Bloqueio Judicial:

Débitos em Dívida Ativa: Nenhum débito em dívida ativa foi encontrado até o momento

ALERTA: Existe gravame para o veículo.

■ Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

■ SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▣ Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

🔗 Comunicação de venda

Não existe

▣ Recall

Não encontrado recall


ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

❖ OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA OMV0488 NAS BASES CONSULTADAS

❖ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA OMV0488 NAS BASES CONSULTADAS

❖ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA OMV-0488 NAS BASES CONSULTADAS

❖ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA OMV-0488 NAS BASES CONSULTADAS

▣ Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

👤 Histórico de proprietários

Ano: 2014

Nome do proprietário: NEUSA CASADO

UF: GO

Ano: 2022

Nome do proprietário: NEUSA CASADO

UF: GO

▣ Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

❗ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 34.802.970/0001-22 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 34.802.970/0001-22 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 34.802.970/0001-22 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.