

**DADOS GERAIS:**

DATA:	24/08/2022	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1981229
UNIDADE:	IPIRANGA	VISTORIADOR:	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/GOL 1.6 GIV
ANO FAB./MODELO:	2008 / 2009	COR:	PRATA
PLACA:	EAB6992	CIDADE:	TAUBATÉ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAB05W09P028595	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	BWX121389
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAB05W09P028595	Nº DO MOTOR NA BIN:	BWX121389
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAB05W09P028595	Nº DO MOTOR NO CRLV:	BWX121389
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	SEM ACESSO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/i	KM:	66868

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATEENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 24/08/2022 10:36:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 505195938;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1981229


CHASSI




MOTOR



FRENTE




TRASEIRA




PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 24/08/2022 10:36:45 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 505195938;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1981229

LACRE



FOTO ETA COLUMNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 24/08/2022 10:36:46 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 505195938;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	24/08/2022	Nº DO LAUDO:	1981229
CLIENTE:	GRUPO BMZ	UNIDADE:	IPIRANGA
UNIDADE:	IPIRANGA	VISTORIADOR:	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/GOL 1.6 GIV
ANO FAB./MODELO:	2008 / 2009	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ CHAVE RESERVA
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ CHAVE DE RODA
✓ ALARME	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ AR QUENTE	✓ VIDROS VERDES
✓ CD PLAYER	✓ AR CONDICIONADO
✓ ESTEPE	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ MACACO	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ RÁDIO	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ ANTENA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ COMP. DE BORDO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ FAROL DE MILHA
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TAPETES
✓ ANTENA ELÉTRICA	✓ TRIÂNGULO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 24/08/2022 10:36:46 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 505195938;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 1981229

PAINEL GERAL




ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D




BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 24/08/2022 10:36:47 AM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 505195938;
Conferido por: JAMILLE SOUZA DE SÁ - 497575917.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISÃO IPIRANGA VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI EPP e CNPJ: 26859791000101 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 3690425

CONFIDENCIAL PARA: Supervisao Ip
iranga Vistorias Automotivas Eireli

REALIZADA EM: 24/08/2022 às 10:18



GOL 1.6 GIV

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EAB-6992

Marca/Modelo: VW/GOL 1.6 GIV

Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2009

Município/UF: TAUBATE / SP

Motor: BWX121389

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 103

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BWAB05W09P028595 **Normal**

Renavam: 00974149616

Cor: PRATA

Cilindradas: 1596

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAB05W09P028595

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ 1.6 GIV

Ano Fabricação : 2008

Cilindradas : 1596

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : GOL 1.6 GIV

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2009

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: EAB-6992

Marca/Modelo: VW/GOL 1.6 GIV

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: BWX121389

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1596

Capacidade de carga: 185

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2009

Município/UF: TAUBATE / SP

Chassi: 9BWAB05W09P028595 Normal

Renavam: 00974149616

Cor: PRATA

Potência: 103

Espécie: Passageiro



Informações de proprietário

Proprietário Atual: CRISTINA APARECIDA MALHEIROS

Proprietário anterior: ORIGINAL VEICULOS LTDA



Débitos do veículo

Débitos de IPVA: 0,00

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 28/12/2011

Data de licenciamento: 12/08/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK



OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta



Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: NADA CONSTA

IPVA: NADA CONSTA - PAGO

Licenciamento do Ano: em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano).

Último licenciamento efetuado: exercício 2022

Inspeção GNV: NADA CONSTA

Inspeção Veicular:

Licenciamento Digital - Acesso permitido: Sim

Renavam: 00974149616

 MULTAS SSP**Bloqueio de Furto:** NADA CONSTA**Restrição Tributária:** NADA CONSTA**Restrição financeira:** NADA CONSTA**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA**Restrição por veículo guinchado:** NADA CONSTA **Multas PRF (Cortesia)****Multas:** Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss **SENATRAN - Para mais informações****Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> **Gravame (Cortesia)****NADA CONSTA** **Comunicação de venda****Não existe** **Dívida Ativa (Cortesia)****VEÍCULO****Placa:** EAB6992**Renavam:** 00974149616**Marca/Modelo:** VW/GOL 1.6 GIV**Faixa de IPVA:** 1157790**Ano/Fabricação:** 2008**Município:** Taubaté**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA**Espécie:** PASSAGEIRO**Categoria:** PARTICULAR**Tipo:** AUTOMOVEL**Passageiros:** 5**Carroceria:** INEXISTENTE**Último licenciamento:** 2022**IPVA****[1] - Valor base:** 15.958,00**[2] - Alíquota:** 4,0**[3] - IPVA Apurado:** 638,32**[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista:** ---**[5] - IPVA devido:** 638,32**[6] - Pagamento efetuado:** 580,87**[7] - Descontos e abatimentos:** 57,45**[8] - Saldo:** 0,00**[9] - Acréscimos legais:** ---**[10] - Valor a pagar:** 0,00**IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS****NADA CONSTA****IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA****NADA CONSTA****DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)****NADA CONSTA**

TAXAS**NADA CONSTA****MULTAS****NADA CONSTA****Total Débitos: 0,00** **Recall****Não encontrado recall** **Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS** **Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS** **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EAB6992 NAS BASES CONSULTADAS** **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EAB6992 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EAB-6992 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA EAB-6992 NAS BASES CONSULTADAS** **Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.** **Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>**



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 26.859.791/0001-01** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 26.859.791/0001-01 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 26.859.791/0001-01 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.