

✓ VISTORIA APROVADA

## LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

HONDA | HONDA/FIT DX FLEX 2013 / 2014

Data da Vistoria: 15/08/2022 13:14:37  
 Laudo nr: 1668582  
 Consulta: AUTO PERICIA ( AUTOCREDCAR )  
 Cód. da Consulta: 7187873  
 Data da Consulta: 15/08/2022 12:34:59  
 Marca / Modelo: HONDA | HONDA/FIT DX FLEX  
 Ano / Modelo: 2013 / 2014  
 Cor / Combustível: PRATA / ALCOOL/GASOLINA  
 Cidade / UF (BIN): GUARULHOS / SP  
 Chassi (BIN): 93HGE6730EZ100272  
 Motor (BIN): L13Z34100244  
 Câmbio (BIN):  
 Renavam: 00529392518  
 Nr. Lacre da Placa:

Solicitante: PARTICULAR  
 Cidade / UF: GUARULHOS / SP  
 Chassi: 93HGE6730EZ100272  
 Nr. Motor: L13Z34100244  
 Nr. Caixa de Câmbio: BMK72000163  
 CRLV:



### SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

- ✓ NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
- ⚠ ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
- ▬ APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
- 🚫 REPROVADO com apontamento e / ou restrição



**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:**

- 018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR**

- 042 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

**A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:**

- 069 - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

**ETIQUETA "VIS" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

- 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**ETIQUETA "VIS" - BATENTE DA PORTA:**

- 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**ETIQUETA "VIS" - PISO/ ASSOALHO:**

- 115 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

- 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:**

- 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:**

- 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**

- 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**

- 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**VIDRO TRASEIRO:**

- 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

**LACRE DA PLACA:**

- 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

**REPAROS ESTRUTURAIS DA CARROÇARIA:**

- 238 - O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

**REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:**

- 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.





CHASSI



MOTOR



Câmbio



Extra

**CARLOS EDUARDO ROSSINI DUTRA**  
Perito(a) em Identificação Veicular

**ANA LUIZA MARCHIORI**  
Emitido Por

**IMPORTANTE**

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

**VISTORIA CAUTELAR**

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - A. V. VISTORIAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.114.500/0001-66 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

**OBSERVAÇÕES**