

**DADOS GERAIS:**

DATA:	27/03/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2516420
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS	VISTORIADOR:	JULIANO MATIVI FRIEDEIN

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	ETIOS
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	PRATA
PLACA:	IWW7715	CIDADE:	PORTO ALEGRE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BRB29BT1G2097862	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	2NRV332200
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BRB29BT1G2097862	Nº DO MOTOR NA BIN:	V332200
Nº DO CHASSI NO CRLV:	NI	Nº DO MOTOR NO CRLV:	NI
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	150707654	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	150707654	KM:	101686

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN
✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 00/2015
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 00/2015
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 00/2015
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO - 00/2015

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL - 12/2019
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/2015

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CRLV NAO APRESENTADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2516420

LACRE




FOTO ETA COLUNA




TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

DATA:	27/03/2023	Nº DO LAUDO:	2516420
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JULIANO MATIVI FRIEDEIN
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	ETIOS
ANO FAB./MODELO:	2015 / 2016	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ ANTENA ELÉTRICA	✓ TRIÂNGULO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ FAROL DE MILHA
✓ RÁDIO	✓ COMP. DE BORDO
✓ MACACO	✓ BANCO DE COURO
✓ ESTEPE	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ AR QUENTE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ACEND. DE CIGARROS	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ CHAVE DE RODA
	✓ MANUAL DO VEÍCULO

JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 2516420

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Vistoriador

KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 35352697000144 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONSULTA Nº: 4649497

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 27/03/2023 às 10:18



 **Informações do veículo - Base Nacional****Placa:** IWW-7715**Situação:** CIRCULAÇÃO**Marca/Modelo:** TOYOTA / ETIOS SD P
LATINUM**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL**Ano fabricação/Ano modelo:** 2015 / 20
16**Procedência:** NACIONAL**Município/UF:** PORTO ALEGRE / RS**Chassi:** 9BRB29BT1G2097862 **NORM
AL****Motor:** V332200**Renavam:** 01067540447**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA**Cor:** PRATA**Capacidade de passageiros:** 5**Espécie:** PASSAGEIRO**Cilindradas:** 1496**Peso bruto(PBT):** 1.43**Peso bruto(CMT):** 1.43**Potência:** 96**Capacidade de carga:** 0**Eixo:** 2 **RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES****NADA CONSTA**



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BRB29BT1G2097862

Origem : Nacional

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia /
Uruguai

País : Brasil

Montadora : TOYOTA DO BRASIL

Categoria : Automovel

Marca : TOYOTA

Modelo : ETIOS SEDAN

Versão : TOYOTA/ETIOS SD PLATINU
M

Carroceria : AU - SEDAN PEQUENO

Ano Fabricação : 2015

Ano Modelo : 2016

Cilindradas : 1496

Combustível : Alcool / Gasolina

**Base estadual (Cortesia)****Placa:** IWW-7715**Situação:** CIRCULAÇÃO**Marca/Modelo:** TOYOTA / ETIOS SD P
LATINUM**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL**Ano fabricação/Ano modelo:** 2015 / 20
16**Procedência:** NACIONAL**Município/UF:** PORTO ALEGRE / RS**Chassi:** 9BRB29BT1G2097862 **NORM
AL****Motor:** V332200**Renavam:** 01067540447**Combustível:** ALCO/GASOL**Cor:** PRATA**Capacidade de passageiros:** 5**Potência:** 96**Cilindradas:** 1496**Peso bruto(PBT):** 143**Peso bruto(CMT):** 143**Espécie:** PASSAGEIRO**Capacidade de carga:****Eixo:** 2**N° da caixa de câmbio:** 150707654**Informações de proprietário****Proprietário Atual:** MARCOS LAUFER
SCHMIDT

🔍 Débitos do veículo

Multas: NAO CONSTA DEBITO	Multas: R\$ 0,00
IPVA: NAO CONSTA DEBITO	IPVA: R\$ 0,00
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO	Licenciamento: R\$ 0,00
DPVAT: NAO CONSTA DEBITO	DPVAT: R\$ 0,00
DERSA: R\$ 0,00	DER: R\$ 0,00
DETRAN: R\$0,00	CETESB: R\$ 0,00
RENAINF: 0,00	Municipais: R\$ 0,00

▶ LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: Não informado **Data de licenciamento:** Não informado

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta	Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta	Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta	Restrição Jurídica: Nada consta

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

Alienação / Reserva De Gravame

DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetrان.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

Comunicação de venda

Não existe

Recall

Não encontrado recall


ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



 **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IWW7715 NAS BASES CONSULTADAS

 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IWW7715 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IWW-7715 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IWW-7715 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

