



10212388920220205

DADOS GERAIS:

DATA:	05/10/2022	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	2123889
UNIDADE:	HORTOLANDIA	VISTORIADOR:	JUAN FELIPE INACIO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	S10
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	VERDE
PLACA:	FRS9303	CIDADE:	HORTOLÂNDIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BG148MA0FC400086	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	141060219
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BG148MA0FC400086	Nº DO MOTOR NA BIN:	141060219
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BG148MA0FC400086	Nº DO MOTOR NO CRLV:	141060219
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUIDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	OBSTRUIDO	KM:	97787

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ DENTRO DOS PADRÕES
- ✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- ✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

- ASSOALHO
- ✓ NÃO OBRIGATÓRIA
- BATENTE DA PORTA
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

- DIANTEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- DIANTEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO DIREITO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
- TRASEIRO ESQUERDO
- ✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CONSTA LEILÃO, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2022 13:50:14 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



10212388920220205

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2123889

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM

 PROTEGIDO POR
SUPER VISÃODOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2022 13:50:14 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e comprehendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.




10212388920220205

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2123889

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2022 13:50:14 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



10212388920220205

DADOS GERAIS:

DATA:	05/10/2022	Nº DO LAUDO:	2123889
CLIENTE:		VISTORIADOR:	JUAN FELIPE INACIO
UNIDADE:	HORTOLANDIA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	S10
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	VERDE

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ TRIÂNGULO
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ TAPETES
✓ CÂMBIO MECÂNICO	✓ PROTETOR DE CAÇAMBA
✓ MACACO	✓ FAROL DE MILHA
✓ ESTEPE	✓ CAPOTA MARÍTIMA
✓ CD PLAYER	✓ COMP. DE BORDO
✓ BANCO ELÉT. MOTORISTA	✓ BANCO DE COURO
✓ AR QUENTE	✓ ANTENA
✓ ALARME	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
	✓ VIDROS VERDES
	✓ RODAS DE LIGA LEVE



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO N° 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **05/10/2022 13:50:15 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e comprehendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



10212388920220205

Número do Laudo: 2123889

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 05/10/2022 13:50:15 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>Responsável técnico pelo laudo: JUAN FELIPE INACIO - 529937475;
Conferido por: JUAN FELIPE INACIO - 529937475.

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: MUNIZ & CARVALHO SERVIÇOS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA ME e CNPJ: 24477453000171 e comprehendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 3960787

CONFIDENCIAL PARA: Muniz & Carvalho Servicos De Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 05/10/2022 às 13:08



Informações do veículo - Base Nacional

Placa: FRS-9303

Marca/Modelo: CHEVROLET/S10 LTZ FD4

Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015

Município/UF: HORTOLANDIA / SP

Motor: 141060219

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Especial

Potência: 206

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMINHONETE

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BG148MA0FC400086 **Normal**

Renavam: 01016966668

Cor: VERDE

Cilindradas: 2500

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BG148MA0FC400086

Origem : Nacional

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

País : Brasil

Montadora : General Motors / GM

Categoria : Caminhonete

Marca : General Motors

Modelo : S10 LTZ FD4

Versão : CHEVROLET/ LTZ FD4

Carroceria : CL - PICK-UP GRANDE

Ano Fabricação : 2014

Ano Modelo : 2015

Cilindradas : 2500

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: FRS-9303	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CHEVROLET / S10 LTZ FD4	Tipo de veículo: CAMINHONETE
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2014 / 2015
Procedência: NACIONAL	Município/UF: HORTOLANDIA
UF de origem: SP	Chassi: 9BG148MA0FC400086 NORMAL
Motor: 141060219	Renavam: 01016966668
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: VERDE
Capacidade de passageiros: 5	Potência: 206
Cilindradas: 2500	Peso bruto(PBT): 270
Peso bruto(CMT): 480	Especie: ESPECIAL
Capacidade de carga: 80	Eixo: 0
Carroceria: ABER C.DUP	Nº carroceria: 400086
Nº da caixa de câmbio: JL657978	

Informações de proprietário

Proprietário Atual: PAUL MAJAROWSKY JUNIOR

Proprietário anterior: JOEL SOARES PAVAO

Débitos do veículo

Débito de multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Débito Multas: R\$ 0,00

Débitos de IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débitos de Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DPVAT: NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT

Débito DER: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00

Débito municipais: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 19/12/2018

Data de licenciamento: 28/08/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO D E VENDAS

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Ambiental: veiculo com inspecao veicular ok

Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: NADA CONSTA

IPVA: NADA CONSTA - PAGO

Licenciamento do Ano: em dia (prazo para licenciamento vencerá no próximo ano).

Último licenciamento efetuado: exercício 2022

Inspeção GNV: NADA CONSTA

Inspeção Veicular:

Licenciamento Digital - Acesso permitido: Sim

Renavam: 01016966668

MULTAS SSP

Bloqueio de Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição financeira: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA

Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfsss

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.sentran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não existe

Dívida Ativa (Cortesia)

VEÍCULO

Placa: FRS9303

Renavam: 01016966668

Marca/Modelo: CHEVROLET/S10 LTZ FD4

Faixa de IPVA: 2205450

Ano/Fabricação: 2014

Município: Hortolândia

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: ESPECIAL

Categoria: PARTICULAR

Tipo: CAMINHONETE

Passageiros: 5

Carroceria: ABER C DUP

Último licenciamento: 2022

IPVA

[1] - **Valor base:** 76.933,00

[2] - **Alíquota:** 4,0

[3] - **IPVA Apurado:** 3.077,32

[4] - **Crédito Nota Fiscal Paulista:** ---

[5] - **IPVA devido:** 3.077,32

[6] - **Pagamento efetuado:** 2.923,44

[7] - **Descontos e abatimentos:** 153,88

[8] - **Saldo:** 0,00

[9] - **Acréscimos legais:** ---

[10] - **Valor a pagar:** 0,00

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS


NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)

NADA CONSTA

TAXAS**NADA CONSTA****MULTAS****NADA CONSTA****Total Débitos: 0,00****Recall****Não encontrado recall****! Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****! Parecer técnico (Cortesia)**

 **Informações para comercialização**
 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**
Placa: FRS-9303**Condição do veículo:****Leiloeiro:** LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO**Marca/Modelo:** CHEVROLET / S10 LTZ**Tipo de veículo:** CAMINHONETA BCEH**Nº Motor:** N/I**Nº Renavam:** N/I**Observação:** N/I**Data do leilão:** 18/07/2017**Lote:** 2358**Comitente:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTCo**Ano Fabricação / Modelo:** 2014 / 2015**Cor:** VERDE**Nº Chassi:** 9BG148MA0FC400086**Sit Chassi:** N/I
 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**
Placa: FRS-9303**Condição do veículo:****Leiloeiro:** LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO**Marca/Modelo:** CHEVROLET / S10 LTZ**Tipo de veículo:** CAMINHONETA BCEH**Nº Motor:** N/I**Nº Renavam:** N/I**Observação:** N/I**Data do leilão:** 26/07/2017**Lote:** 2358**Comitente:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DTCo**Ano Fabricação / Modelo:** 2014 / 2015**Cor:** VERDE**Nº Chassi:** 9BG148MA0FC400086**Sit Chassi:** N/I
 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**
Placa: FRS-9303**Condição do veículo:** NAO DIVULGADO**Leiloeiro:** SODRE SANTORO - GUARULHOS**Marca/Modelo:** GM / S10 LTZ FD4**Tipo de veículo:****Nº Motor:** N/I**Nº Renavam:** N/I**Observação:** N/I**Data do leilão:** 18/07/2017**Lote:** 0**Comitente:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**Ano Fabricação / Modelo:** 0 / 2015**Cor:** VERDE**Nº Chassi:** 9BG148MA0FC400086**Sit Chassi:** N/I
 **CONSTA OFERTA EM LEILÃO**
Placa: FRS-9303**Condição do veículo:** NAO DIVULGADO**Leiloeiro:** SODRE SANTORO - GUARULHOS**Marca/Modelo:** GM / S10 LTZ FD4**Tipo de veículo:****Nº Motor:** N/I**Nº Renavam:** N/I**Observação:** N/I**Data do leilão:** 26/07/2017**Lote:** 0**Comitente:** GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA**Ano Fabricação / Modelo:** 0 / 2015**Cor:** VERDE**Nº Chassi:** 9BG148MA0FC400086**Sit Chassi:** N/I
 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FRS-9303 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FRS-9303 NAS BASES CONSULTADAS** **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FRS-9303 NAS BASES CONSULTADAS** **Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.** **Ações trabalhista (Cortesia)****Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>****Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 24.477.453/0001-71 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 24.477.453/0001-71 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 24.477.453/0001-71 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.