



Cerquillo Vistoria Veicular Ltda Me

CNPJ: 28.018.806/0001-26

LAUDO DE VISTORIA CANTILAR



DBC-8627

4700000000

Realizado em: 01/06/2023

Por: R. 000000000

Validade: 01/06/2023 a 30/06/2023

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

Nome: CA APONTE DA CRUZ
CPF: 076.986.738-67
Nome do proprietário: _____
CPF/CNPJ: _____

DADOS DO VEÍCULO

PLACA DBC-8627	Marca/Modelo FORD FOCUS L4 1.6 12V ECONOMY	 Tipo Automotivo	
Fabricação/Modelo 2011.7 2011	Quilômetros		
Cidade TATUÍBA			ESTADO SP
CHRY	Nº de série da placa	Tipo de Motor	Reservado 00284164000
Chassi: 800 980177944/9801771000	Chassi: ATUAL		
Motor: 800 215A12H1016000	Motor: ATUAL		
Combustível: 800 ALCOOL/GASOLINA	Combustível: ATUAL		
Cor: 800 AZUL	Cor: ATUAL		
Câmbio: 800 Não informado	Câmbio: ATUAL Não informado		





HODOMETRO



CRLV



LACRE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA



CHASSI



ETIQUETA ETA






MOTOR



CÂMBIO

do veículo



35 Teto
Repintado

44 Porta traseira
Repintado

55 Para-lama dianteiro
Recuperado, Repintado

60 Porta traseira
Repintado

42 Porta Dianteira
Repintado

46 Para-lama traseiro
Repintado

58 Porta dianteira
Repintado

62 Para-lama traseiro
Repintado, Recuperado

HISTÓRIA

Atop: 01.1. Motor sem vestígio de adulteração

✓ - 01.1. Motor sem vestígio de adulteração	✓ - 01.1. Motor sem vestígio de adulteração
✓ - 02. GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL	✓ - 02. GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.1 VIDRO PARA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
✓ - 03. GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA: ORIGINAL	✓ - 03. GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.3 PORTA TRASEIRO ESQUERDA: ORIGINAL
✓ - 04. GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL	✓ - 04. GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI NOS VIDROS: 05.7 PORTA TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL
✓ - 06. LACRE NÚMERO: 06.1 ORIGINAL	✓ - 06. LACRE NÚMERO: 06.1 ORIGINAL
✓ - CHASSI: APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS.*	✓ - CHASSI: APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS.*
✓ 800 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO ASSONAL: ORIGINAL	✓ 800 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO DIANTEIRO (PARA-BRISA) ORIGINAL/DENTRO DOS VIDROS
✓ 800 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN: VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL/DENTRO DOS VIDROS	✓ 800 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN: VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA) ORIGINAL/DENTRO DOS VIDROS

Divida Ativa (Cortesia)

VEICULO

Placa: DBC8827
Renavam: 00264744000
Marca/Modelo: FIAT/PALIO FIRE ECON
OMY
Município: Tarumã
Categoria: PARTICULAR
Carroceria: INEXISTENTE
Falsa de IPVA: 1524770
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Tipo: AUTOMOVEL
Último licenciamento: 2021
Ano/Fabricação: 2011
Especie: PASSAGEIRO
Passageiros: 5

IPVA

[1] - Valor base: 19.039,00
[2] - Alíquota: 4,0
[3] - IPVA Apurado: 761,56
[4] - Crédito Nota Fiscal Paulista: —
[5] - IPVA devido: 761,56
[6] - Pagamento efetuado: 693,01
[7] - Descontos e abatimentos: 66,55
[8] - Saldo: 0,00
[9] - Acréscimos legais: —
[10] - Valor a pagar: 0,00

IPVA - DÉBITOS NÃO INSCRITOS
NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
NADA CONSTA

DPVAT (GUIA DE ARRECADAÇÃO)
NADA CONSTA

TAXAS

Licenciamento atual: Licenciamento 2022
Mês de vencimento: 2022/09
Taxa Devida
Valor a Pagar
▷ Valor: 144,86
▷ Valor: 144,86

MULTAS

Orgão: D.E.R.
Quantidade: 1
Orgão: D.E.R.
Quantidade: 1
Total de multas: 348,19
Total Débitos: 493,05
Valor: 139,28
Valor: 208,91

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações de proprietário

Proprietário Atual: CLARINDO DA CRUZ

Proprietário anterior: JOAO SIDNEI DOMENI MARTINS

Débitos do Veículo

Débitos de IPVA: 0,00
Débito DERSA: R\$ 0,00
Débito DETRAN: R\$0,00
Débito RENAINF: 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00
Débito DER: R\$ 325,39
Débito CETESB: R\$ 0,00
Débito municipais: R\$ 0,00

LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 17/01/2016
Ano de exercício do licenciamento: 2021

Data de licenciamento: 29/09/2021

Restrições

Roubo e Furtto: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta
Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

Informações do DETRAN (Cortesia)

Multas: R\$ 348,19

Licenciamento do Ano: em dia (o prazo máximo para licenciamento de veículos com final 7 é 31/10/2022)

Inspeção GNV: NADA CONSTA

Licenciamento Digital - Acesso permitido: Sim

IPVA: NADA CONSTA - PAGO

Último licenciamento efetuado: exercício 2021

Inspeção Veicular:

Renavam: 00284744000

MULTAS SSP

Bloqueio de Furtto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição financeira: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição por veículo guinchado: NADA CONSTA


Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsf?ss

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

ANOTAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



Vistoriador responsável: RAFAEL SERAFIM TEZOTO



Emitido por: Cerquilha Vistoria Veicular Ltda Me

AVISOS IMPORTANTES!

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

► **Vistoria Cautelar**

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

CERQUILHO VISTORIA VEICULAR LTDA ME
CNPJ: 28.018.806/0001-26
vikar01@uol.com.br tel: (15) 3284-3233

Av. Prof. Antônio Souto, N° 550
Bairro Recanto Das Rosas III
Cerquilha - SP, CEP: 18520-000