



DADOS GERAIS:

DATA:	29/09/2022	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2111722
UNIDADE:	MOEMA	VISTORIADOR:	JONATHAN BATISTA PEREIRA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA/YARIS HA XLS15CN
ANO FAB./MODELO:	2020 / 2020	COR:	PRATA
PLACA:	QWN6B99	CIDADE:	RIO BRANCO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BRKC3F39L8104570	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	2NR4470694
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BRKC3F39L8104570	Nº DO MOTOR NA BIN:	4470694
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BRKC3F39L8104570	Nº DO MOTOR NO CRLV:	4470694
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	.	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	.	KM:	7413

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CAIXA DE AR LADO DIREITO AMASSADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 29/09/2022 17:33:39 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JONATHAN BATISTA PEREIRA - 593804478;
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2111722

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 29/09/2022 17:33:40 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JONATHAN BATISTA PEREIRA - 593804478;
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido à inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2111722

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 29/09/2022 17:33:40 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JONATHAN BATISTA PEREIRA - 593804478;
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	29/09/2022	Nº DO LAUDO:	2111722
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	JONATHAN BATISTA PEREIRA
UNIDADE:	MOEMA		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA/YARIS HA XLS15CN
ANO FAB./MODELO:	2020 / 2020	COR:	PRATA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ BANCO DE COURO
✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ AR CONDICIONADO
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ TETO SOLAR	✓ CHAVE DE RODA
✓ MACACO	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ ESTEPE	✓ MANUAL DO VEÍCULO
✓ CD PLAYER	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ AR QUENTE	✓ CHAVE RESERVA
✓ ALARME	✓ FAROL DE MILHA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ TRIÂNGULO
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ TAPETES
✓ RÁDIO	



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 29/09/2022 17:33:41 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JONATHAN BATISTA PEREIRA - 593804478;
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2111722

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 29/09/2022 17:33:41 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: JONATHAN BATISTA PEREIRA - 593804478;
Conferido por: MICHELLE COSTA SA BERNARDES - 438438516.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: AEROPORTO VISTORIA VEICULAR EIRELI e CNPJ: 11206488000124 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 3928087

CONFIDENCIAL PARA: Aeroporto Vis
 toria Veicular - Eireli - Me

REALIZADA EM: 29/09/2022 às 11:21



Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QWN-6B99

Marca/Modelo: TOYOTA/YARIS HA XLS15CNT

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2020

Município/UF: RIO BRANCO / AC

Motor: 4470694

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: Passageiro

Potência: 110

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BRKC3F39L8104570 **Normal**

Renavam: 01247174287

Cor: PRATA

Cilindradas: 1496

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BRKC3F39L8104570

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : TOYOTA DO BRASIL

Marca : TOYOTA

Versão : TOYOTA/YARIS HA XLS15CNT

Ano Fabricação : 2020

Cilindradas : 1496

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : YARIS HA XLS15CNT

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2020

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: QWN-6B99

Marca/Modelo: TOYOTA/YARIS HA XLS15CNT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: AC

Motor: 4470694

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 1496

Capacidade de carga: 155

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2020

Município/UF: RIO BRANCO / AC

Chassi: 9BRKC3F39L8104570 Normal

Renavam: 01247174287

Cor: PRATA

Potência: 110

Espécie: Passageiro

Nº da caixa de câmbio: 20BBQ14657



Informações de proprietário

Proprietário Atual: NATALIA LIMA S CORREIA



Débitos do veículo

Débito de multas: Não existe débito.

Débitos de IPVA: Não existe débito de IPVA

Débitos de Licenciamento: Não existe débito de licenciamento

Débito DERSA: R\$ 0,00

Débito DETRAN: R\$0,00

Débito RENAINF: 0,00

Débito Multas: R\$ 0,00

Débito IPVA: R\$ 0,00

Débito Licenciamento: R\$ 0,00

Débito DPVAT: R\$ 0,00

Débito DER: R\$ 0,00

Débito CETESB: R\$ 0,00



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



OUTRAS RESTRIÇÕES

Sem Restricao / Sem Restricao / Sem Restricao



Informações do DETRAN (Cortesia)

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



Multas PRF (Cortesia)

Multas: Consultar site https://nadaconsta.prf.gov.br/nada_consta/index.jsfss

SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

Para informações detalhadas realizar a pesquisa Conferi Gravame.

 Comunicação de venda

Não existe

 Recall

Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QWN6B99 NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QWN6B99 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QWN-6B99 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QWN-6B99 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

 Ações trabalhista (Cortesia)

Consultar site <http://www.tst.jus.br/certidao>



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.206.488/0001-24** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.206.488/0001-24 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.206.488/0001-24 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.